




Teknisk test med påkost

NISSAN NISSAN LEAF 40KWH 2WD

TESTDATO: 30.11.2023



CHASSISNR: SJNFAAZE1U0042515

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.05.2024

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



| PUNKT | BESKRIVELSE | PLASSERING | PÅKOST |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Eksteriør | | | |
| 1.1 | Skjermer - | Ripe(r) ned til grunning. | høyre bak |
| 1.2 | Dekk/Felger | For liten mønsterdybde sommerdekk. | |
| 1.3 | Døråpning - | Slitt innsteg. | høyre foran 1 500 |
| 1.4 | Døråpning - | Slitt innsteg. | venstre foran 1 500 |
| 1.5 | Døråpning - | Bulk. Bulk med slitent innsteg | venstre bak 2 000 |
| 1.6 | Kanal - | Ripe(r). | venstre bak |
| Bremseser | | | |
| 2.1 | Bremsefunksjon - | Slitte klosser. slitte klosser foran | foran |
| | | | eks. mva 5 000 |




1.1 Ripe(r) ned til grunning



1.1 Ripe(r) ned til grunning




1.2 For liten mønsterdybde sommerdekk




1.3 Slitt innsteg




1.4 Slitt innsteg



1.5 Bulk
Bulk med slitent innsteg



1.6 Ripe(r)



1.6 Ripe(r)

KJØRETØYDATA

| | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------------|-------------|
| ANTALL NØKLER | 2 | ANTALL LADEKABLER | 2 |
| TIDLIGERE STØRRE SKADE? | Nei | TIDLIGERE BRUK | Normal bruk |

PRØVEKJØRING

| | |
|-------------------|------------------|
| PRØVEKJØRT | HASTIGHET |
| Nei | |

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| SOMMERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
| | Uke 11, 2022 |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|----------------|----------------|--------------|
| | VENSTRE | HØYRE |
| AKSEL 1 | 1,0 | 1,0 |
| AKSEL 2 | 1,0 | 1,0 |

VINTERDEKK :

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| VINTERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
| | Uke 24, 2018 |

| |
|-----------------------|
| Hjulene foran er 0922 |
|-----------------------|

| | | |
|----------------|----------------|--------------|
| | Venstre | Høyre |
| AKSEL 1 | 8,0 | 8,0 |
| AKSEL 2 | 4,0 | 4,0 |

SERVICEINFORMASJON

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| KOMPLETT HISTORIKK | ELEKTRONISK SERVICEHEFTE |
| Nei | Nei |
| SISTE SERVICEDATO | KILOMETERSTAND |
| 06.12.2019 | 17849 |

REGISTERREIM

| |
|------------------|
| SKIFTET ? |
| Har ikke |

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

| |
|-----------------------------------|
| ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER |
| Nei |

✔ Kontrollert |
 ○ Ikke kontrollert |
 ✘ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✘ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spylere
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✘ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✘ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssove
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✘ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

Motor

- ✔ Batteri(er)
- ✔ El/hybrid batteripakke
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft

Hjuloppheng/styring

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

Bremser

- ✘ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

Interiør

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant