

VJ12066 -

| | | | | | |
|-------------|---------------|----------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Km.stand | 86 684 | Bruktimportert | Nei | Reg.reim skiftet, dato | |
| Ant. nøkler | 0 | Antirustgaranti | Nei | Reg.reim skiftet, km | 0 |
| Drivstoff | | Heftelser | Nei | Siste service, dato | 30.05.2023 |
| Farge | | Koll.puter utkoblet | Nei | Siste service, km | 73 946 |
| Egenvekt | | Medfølger sommerdekk | Ja | PKK utført | |
| Effekt | | Medfølger vinterdekk | Ja | Servicehefte/servicer fulgt | Ja |
| Chassisnr. | | Tilhengerfeste | Ja | Vognmappe m/instruksjonsbok | Ja |
| Første reg. | | Er prøvekjørt | Ja | Utskrift dato | 03.04.2024 |

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

| | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 1.1 | | Understellsnr. |
| 1.2 | | Kjennemerke |
| 1.3 | | Dokumentasjon/godkjenninger |
| 1.4 | B | Nøkler |

Eksteriør

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 2.1 | C | Lakk |
| 2.2 | C | Antirustbehandling/under bil |
| 2.3 | B | Panser |
| 2.4 | B | Kanaler |
| 2.5 | B | Dører/bakluke |
| 2.6 | B | Låser/tyverisikring |
| 2.7 | B | Skjermer |
| 2.8 | C | Støtfanger/grill |
| 2.9 | B | Sensorer/parkeringsensor |
| 2.10 | B | Tak/Takluke/Panoramatak |
| 2.11 | B | Cabriolet/Hardtop |
| 2.12 | B | Speil |
| 2.13 | D | Elektronisk forb. til tilhenger |
| 2.14 | B | Rust |
| 2.15 | B | Frontvindu/vinduer |
| 2.16 | B | Vinduspussere/-spyler |
| 2.17 | C | Dekk/reservehjul |
| 2.18 | B | Felger |
| 2.19 | B | Hjulmuttere/-bolter |
| 2.20 | B | Avtagbar tilhengerkule |
| 2.21 | B | Tilhengerfeste |

Utvendig lys

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 3.1 | B | Lysfunksjon foran |
| 3.2 | D | Lysfunksjon bak |
| 3.3 | B | Markeringslys |
| 3.4 | B | Retningslys |
| 3.5 | B | Nødsignallys |
| 3.6 | B | Parkeringslys |
| 3.7 | B | Refleks |
| 3.8 | B | Andre lys |

Interiør og instrumenter

| | | |
|------|---|-------------------------|
| 4.1 | B | Dashbord |
| 4.2 | B | Instrumenter og brytere |
| 4.3 | B | Midtkonsoll/midtarmlene |
| 4.4 | B | Dørtrekk |
| 4.5 | C | Seter |
| 4.6 | B | Taktrekk |
| 4.7 | B | Tepper/bekledning |
| 4.8 | B | Bagasjeromskjuler |
| 4.9 | B | Vindusheiser |
| 4.10 | B | Bilbelte |
| 4.11 | B | Airbager |
| 4.12 | B | Varme/AC/Klima |
| 4.13 | B | Signalhorn/Lydsignal |
| 4.14 | B | Radio/CD/audio/iPod/USB |
| 4.15 | B | Navigasjon |
| 4.16 | B | Refleksvest |
| 4.17 | B | Varseltrekant |
| 4.18 | B | Skillevegg varerom |

Motor

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 5.1 | B | Avlesning av feilkoder |
| 5.2 | B | Batteri |
| 5.3 | B | Tenningsanlegg |
| 5.4 | B | Drivstoffanlegg |
| 5.5 | B | Dynamo/lading |
| 5.6 | B | Eksosanlegg |
| 5.7 | C | Elektroniske styresystemer |
| 5.8 | B | Kjølesystem/vannpumpe |
| 5.9 | B | Motorfester/demper |
| 5.10 | B | Oljeforbruk/Røykutvikling |
| 5.11 | B | Service |
| 5.12 | B | Start/arbeidslyd |
| 5.13 | B | Trekraft |
| 5.14 | B | Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor |
| 5.15 | B | Dieselpumpe/dyser/gløding |

Miljø

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| 6.1 | | Støy |
| 6.2 | | Avgass |
| 6.3 | D | Lekkasjer (forurensing) |

Gir og drivlinje

| | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 7.1 | B | Girkassefunksjon |
| 7.2 | B | Differensial funksjon |
| 7.3 | B | Clutch/kobling |
| 7.4 | B | System for stabilitet (ESP) |

Hjuloppheng og styring

| | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 8.1 | B | Ratt/styringsmekanisme |
| 8.2 | B | Ledd |
| 8.3 | C | Retningstabilitet/selvopprettig |
| 8.4 | B | Aksler |
| 8.5 | B | For-/bakstilling |
| 8.6 | B | Fjærer/luftbelger |
| 8.7 | B | Stabilisatorstag |
| 8.8 | B | Hjullager |


Bremses

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 9.1 | B | Bremsefunksjon/ABS |
| 9.2 | B | Pedal/vandring |
| 9.3 | B | Parkeringsbrems betjening |
| 9.4 | B | Bremsekraftforsterker |
| 9.5 | B | Lasteavhengig ventil |
| 9.6 | C | Bremsebelegg |
| 9.7 | C | Tromler/Skiver |
| 9.8 | B | Rør/slanger |
| 9.9 | B | Lekkasjer |
| 9.10 | B | Bremsevæske |

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 03.04.2024 Signatur selger

Dato: 03.04.2024 Signatur kunde



KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Nypolert. Bruksmerker finnes. Normalt ihht km

2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Overflaterust ramme. anbefaler understellsbehandling

2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Skeivslitte dekk foran. Firehjulskontroll utført.

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

| Prøvekjørt | Føreforhold | Maks hastighet | Unormal lyd |
|------------|-------------|----------------|-------------|
| Ja | Vått | 80 km/t | Nei |

DEKK / BREMSER

| Målt i millimeter | VF | HF | VB | HB |
|-------------------|-----|-----|----|----|
| Sommerdekk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinterdekk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bremseklosser | 100 | 100 | 50 | 50 |