

XA19513 - 2018 Mercedes-Benz X-Klasse Pickup

Km.stand	94 028	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	03.08.2020
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	56 658
Egenvekt	2095	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	22.03.2022
Effekt	190	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	WDF4702311G002711	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	15.02.2018	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	09.04.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1	Understellsnr.
1.2	Kjennemerke
1.3	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	Nøkler

Eksteriør

2.1	Lakk
2.2	Antirustbehandling/under bil
2.3	Panser
2.4	Kanaler
2.5	Dører/bakluke
2.6	Låser/tyverisikring
2.7	Skjermer
2.8	Støtfanger/grill
2.9	Sensorer/parkeringsensor
2.10	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	Cabriolet/Hardtop
2.12	Speil
2.13	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	Rust
2.15	Frontvindu/vinduer
2.16	Vinduspussere/-spyler
2.17	Dekk/reservehjul
2.18	Felger
2.19	Hjulmuttere/-bolter
2.20	Avtagbar tilhengerkule
2.21	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	Lysfunksjon foran
3.2	Lysfunksjon bak
3.3	Markeringslys
3.4	Retningslys
3.5	Nødsignallys
3.6	Parkeringslys
3.7	Refleks
3.8	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	Dashbord
4.2	Instrumenter og brytere
4.3	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	Dørtrekk
4.5	Seter
4.6	Taktrekk
4.7	Tepper/bekledning
4.8	Bagasjeromskjuler
4.9	Vindusheiser
4.10	Bilbelte
4.11	Airbager
4.12	Varme/AC/Klima
4.13	Signalhorn/Lydsignal
4.14	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	Navigasjon
4.16	Refleksvest
4.17	Varseltrekant
4.18	Skillevegg varerom

Motor

5.1	Avlesning av feilkoder
5.2	Batteri
5.3	Tenningsanlegg
5.4	Drivstoffanlegg
5.5	Dynamo/lading
5.6	Eksosanlegg
5.7	Elektroniske styresystemer
5.8	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	Motorfester/demper
5.10	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	Service
5.12	Start/arbeidslyd
5.13	Trekraft
5.14	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	Støy
6.2	Avgass
6.3	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	Girkassefunksjon
7.2	Differensial funksjon
7.3	Clutch/kobling
7.4	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	Ratt/styringsmekanisme
8.2	Ledd
8.3	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	Aksler
8.5	For-/bakstilling
8.6	Fjærer/luftbelger
8.7	Stabilisatorstag
8.8	Hjullager


Bremseser

9.1	Bremsefunksjon/ABS
9.2	Pedal/vandring
9.3	Parkeringsbrems betjening
9.4	Bremsekraftforsterker
9.5	Lasteavhengig ventil
9.6	Bremsebelegg
9.7	Tromler/Skiver
9.8	Rør/slanger
9.9	Lekkasjer
9.10	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 09.04.2024
 Signatur selger

Dato: 09.04.2024
 Signatur kunde



KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - "reklame" på bil

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB
Sommerdekk	5	5	5	5
Vinterdekk	8	8	8	8