



4213436

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
02.01.2024

## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	369605		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	1950 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	-	<b>Motoreffekt</b>	125 kW
<b>Type</b>	6L	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	DS12133	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	W1V9071351N193040	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	72881	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2023
		<b>Registrert første gang</b>	28.04.2023



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4213436

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.7	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er skiftet batteri 1 stk	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Venstre foran
18.2	Markeringslys/-lykter	Virker ikke:	Høyre bak
18.6		Skadet lyktglass	Høyre bak
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: motorlampe - feilsøk for nærmere kontroll	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
45.17	Instrumenter	* Hjem knappen til venstre på rattet - sitter fast	
50.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran
67.7	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	1 dekk
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre forskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.15		* Verditrekk for skader på Påbygg/løftelem - Bulker/riper/manglende,skadet del(er).	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak
78.8	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Delvis kontrollert forstilling pga manglende tilgjengelighet med traversbukk	
79.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Delvis kontrollert bakstilling pga manglende tilgjengelighet med traversbukk	



4213436

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.20	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Panser, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre B-stolpe, Høyre B-stolpe, Venstre forskjerm
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		* Lakksår/lakkskade/skadet del(er): Venstre B-stolpe, venstre og høyre kanal og venstre forskjerm.	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør

### Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering

### Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

### Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	-4 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Glatt;Isete
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	28.04.2027



4213436

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning |
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremserør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys ✓

**Lys og signaler**

- 18 - Markeringslys/-lykter **R**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann **R**

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 29 - Oljenivå motor **O**
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter **R**
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri **R**
- 59 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 66 - Felg **R**
- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager ✓
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **O**
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **O**
- 80 - Travers ✓



4213436

## Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



4213436

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske		Defekt måleutstyr ved NAF senteret
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,80 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,80 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,80 mm
67.3		Mønsterdybde	2,40 mm
67.4		Mønsterdybde	1,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



4213436

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4213436



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





4213436



**25. Generelt**



4213436

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring  
Rosenholmveien 4B  
1252 Oslo  
Telefon: 91183650  
Fax:  
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no  
Website:



2. jan. 2024

Køretøj: Mercedes Sprinter 311 CDI (910) Pritsche  
Motorkode: 651.958  
Produktionsår: 18-  
Kilometerstand: 72881 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: DS12133  
VIN: W1V9071351N193040 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 2. jan. 2024 11:02:09

---

Fejlkode

---

### **OBD**

### **OBD**

### **5 Fejl**

Fejlkode: P20EA  
Additivdoseringsmodul, effektreelæ  
Deaktivering for tidlig.

Fejlkode: P20EA  
Additivdoseringsmodul, effektreelæ  
Deaktivering for tidlig.

Fejlkode: P0641  
Sensorreferencespænding A  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P20EA  
Additivdoseringsmodul, effektreelæ  
Deaktivering for tidlig.

Fejlkode: P204B  
Ureaadditivtrykføler  
Strømkreds med fejl.

### **Motor**

### **Dieselmotor**

### **4 Fejl**

Fejlkode: P300668  
Ureaadditiv-niveau  
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: P300669  
Ureaadditiv-niveau  
Den resterende kørestrækning begrænses pga. et lavt AdBlue-niveau.

Fejlkode: P300893  
styreenhed

ulovlig frakobling

Fejlkode: P300824  
Brændstofpumpe A  
Gennemstrømningsmængde brændstofpumpe for lille.

**Motor** **SCR: Udstødningsgasreduktion** **2 Fejl**

Fejlkode: P204B24  
The AdBlue pressure sensor has a malfunction. No signal change: Voltage level is too high.  
The AdBlue pressure sensor has a malfunction. No signal change: Voltage level is too high.

Fejlkode: P20EA9A  
Additivdoseringsmodul, effektre læ  
Deaktivering for tidlig.

**Motor** **FSCU UDS OBD** **2 Fejl**

Fejlkode: P064A00  
Brændstofpumpe styreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B210D00  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

**Motor** **PTCU: Drivlinje** **1 Fejl**

Fejlkode: U3001FA  
styreenhed  
ulovlig frakobling

**ABS** **ABS/ESP OBD** **1 Fejl**

Fejlkode: U1427FD  
CAN-bus-forbindelse til audiostyremodul/infotainmentsystem  
Ikke-plausible data modtaget.

**Airbag** **SRS Airbagstyreenhed** **0 Fejl**

**Klimaanlæg** **KLA Klimaanlæg** **1 Fejl**

Fejlkode: U144F00  
Brændstofstand  
For lavt påfyldningsniveau.

**Sikkerhed** **ABA: Aktiv bremseassistent** **ikke tilgængelig**

**Sikkerhed** **Højre bagradarsensor** **ikke tilgængelig**

**Sikkerhed** **Venstre bagradarsensor** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **KI: Kombiinstrument** **4 Fejl**

Fejlkode: P1C5C00  
Batteri-afladningssikring  
Sikkerhedsafbrydelse aktiv.

Fejlkode: P1CA000  
ibrugtagning  
Fejl i tilstand/funktion.

Fejlkode: B210A84  
Systemspænding  
Spænding for lav.

Fejlkode: B226656  
Kørselsautoriseringsdata  
Modtagne data ugyldige.

**Komfort** **Fartskraver** **3 Fejl**

Fejlkode: P002452

Fejlkode: P002004

Fejlkode: P000004

**Komfort** **MFK: Multifunktionskamera** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **RFK: Bakkamera** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **OBF dig. OBD** **0 Fejl**

**Komfort** **SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre** **0 Fejl**

**Komfort** **SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre** **0 Fejl**

**Komfort** **SAM (signalregistrerings- +  
aktiveringsmodul)** **5 Fejl**

Fejlkode: P25567B  
Kølevæskeniiveauføler  
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: C00497B  
Bremsevæskestand  
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: B1F4500  
Starterbatteri  
Modstand for stor.

Fejlkode: B210C13  
Spændingsforsyning  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: B237971  
Vinduesviskermotor  
Blokeret.

<b>Komfort</b>	<b>LRE Ratstammeelektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG VL Dørstyreenhed VF</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG VR Dørstyreenhed HF</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: U120A00  
Sædevarmekontakt  
Fejl i kommunikation.

<b>Komfort</b>	<b>STL: Elektrisk skydedør i venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>STR: Elektrisk skydedør i højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>EZS: Elektr. tændingslås</b>	<b>6 Fejl</b>

Fejlkode: B154E13  
Antennemodul  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: U103888  
Diagnose-CAN-bus  
CAN-bus slået fra.

Fejlkode: U103E00  
Chassis-Flexray-bus  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U104388  
CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U112041

Fejlkode: U116000  
CAN-bus  
Bus-vågning genkendt.

<b>Komfort</b>	<b>MRM Ratstammestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>PARK: Parkeringshjælp</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>AHE: Anhængerregistrering</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>ESE indstilling førersæde</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>ESE indstilling passagersæde</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PSM: Programmerbart specialmodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>OLU: Onboard Logic Unit</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearkasse</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: P064100  
Følerreferencespænding kreds 1  
Elektrisk fejl eller afbrydelse  
Hella Gutmann Solutions GmbH

<b>Gearkasse</b>	<b>VG: Fordelergear</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>ISM CAN OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>EDW: Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B210F00          Spændingsforsyning kl. 30          Spændingsforsyning med fejl.</p> <p>Fejlkode: U042900          CAN-bus-forbindelse til ratstammemodul          Uplausibelt signal.</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>MBUX Head Unit</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B1F9712          Vækningssignal          Kortslutning til plus.</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>ZAN OBD</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B19C531          Infotainmentdisplay          Funktion/signal med fejl.</p> <p>Fejlkode: B1E7C00          Touchscreen infotainmentsystem          Funktion ukorrekt.</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>Telematik HERMES</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>MTAS Mobiltelefonholder</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>RDK OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>