



Teknisk test med påkost

TESTDATO: 20.02.2024

IVECO 35S16 156 HK AUTOMAT 2WD

BU12199

239 971 KM

22.04.2020
Førstegang registrert

Diesel

CHASSISNR: ZCFC735B005314327

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 22.04.2024

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side

IDENTITET

EKSTERIØR

MOTOR

BREMSER

INTERIØR

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

LYS

HJULOPPHENG/STYRING

GIR OG DRIVLINJE

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1	Speil -	Speilhus skadet.	høyre
1.2	Dekk/Felger -	For lite mønsterdybde vinterdekk premium.	høyre foran
1.3	Dekk/Felger -	Holder ikke luft/lite luft. Luft blir borte! Defekt ventil	venstre bak
1.4	Døråpning -	Skadet list.	venstre
1.5	Støtfanger -	Mangler.	venstre bak
1.6	Støtfanger -	Deksler mangler.	høyre foran
1.7	Frontvindu -	Steinsprut med sprekk.	foran
Lys			
2.1	Lys bak -	Skiltlys lyser ikke.	begge
2.2	Markeringslys -	Lyser ikke.	venstre
2.3	Markeringslys -	Lyser ikke.	oppe, venstre bak
2.4	Parkeringslys -	Lyser ikke.	høyre bak
Motor			
3.1	Motor	Oljelekkasje mellom motor/gear. Feilsøk bør foretas! Forbehold om pris!	
Bremser			
4.1	Bremsefunksjon -	Pulserende. Pulserende bremsere foran	foran
4.2	Skiver -	Rust. Skiftet bremseklosser og skiver	foran
4.3	Skiver -	Rust.	bak
Opplysninger/klargjøring			
5.1	Øvrig utstyr/klargjøring	Utvendig og innvendig vask . Innvending og utvendig vask	
5.2	Øvrig utstyr/klargjøring	Fjerne dekor/logo .	
			eks. mva




1.1 Speilhus skadet



1.2 For lite mønsterdybde vinterdekk premium



1.3 Holder ikke luft/lite luft
Luft blir borte! Defekt ventil



1.4 Skadet list



1.5 Mangler



1.6 Deksler mangler



1.7 Steinsprut med sprekk



2.1 Skiltlys lyser ikke



2.2 Lyser ikke




2.3 Lyser ikke




2.4 Lyser ikke



3.1 Oljelekkasje mellom motor/gear
Feilsøk bør foretas! Forbehold om pris!



3.1 Oljelekkasje mellom motor/gear
Feilsøk bør foretas! Forbehold om pris!



4.1 Pulserende
Pulserende brems foran



4.2 Rust
Skiftet bremseklosser og skiver



4.3 Rust



5.2 Fjerne dekor/logo



5.2 Fjerne dekor/logo





AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

	Venstre		Høyre	
	Ytre	Indre	Indre	Ytre
AKSEL 1				
AKSEL 2				

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

	VENSTRE		Høyre	
	Ytre	Indre	Indre	Ytre
AKSEL 1	7,0			5,0
AKSEL 2	7,0			7,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalthorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant