



4431991

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.03.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	389992		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1991 cm ³
Modell	C 350 e	Motoreffekt	155 kW
Type	6L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR19103	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD2052471F465594	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	72800	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2016
		Registrert første gang	01.12.2016



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4431991

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: Batteri og tauing - feilsøk for nærmere kontroll	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.15	Motor virkemåte	* Bilen starter ikke - feilsøk for nærmere kontroll	
28.6	Utvendig tilstand motor	* Vanskelig og kontrollere etter oljesvetting/Lekkasje pga manglen tilgjengelighet under bilen/motor - forbehold om oljlekkasje/svetting/etc.	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskeniå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæskeniå	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	1 felg
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.11	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut/lakksår	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.15		* Forbehold om flere feil/mangler/bulker/blærer/rust/etc på utvendig karosseri - vanskelig og kontrollere/vurdere utvendig karosseri pga bilen står på bakken/dårlig lys i vaskehallen.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	3 felger
67.28		Dekk er noe skjevslitt	2 dekk
81.12	Frontrute	* Frontrute -synlige riper	



4431991

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
93.6		Mindre riper/skader i taktrekk	Midten, Bak
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre fordør, Høyre fordør, Bakluke/-dør, Høyre skyvedør, Venstre skyvedør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Parkeringsbrems	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	0 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	DR19103
Ikke prøvekjørt pga:	Ikke kjørbart; Starter ikke



4431991

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
4 - Service/ Dokum. **O**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **✓**
6 - Bremseskiver **R**
8 - Parkeringsbrems |
9 - Bremsvirkning |
10 - Bremsvæsknivå **✓**

Lys og signaler

- 17 - Lys **O**
19 - Refleks **✓**
20 - Lyd / lyssignaler **✓**
21 - Varsellamper **R**
22 - Varsellamper utvidet **✓**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
28 - Utvendig tilstand motor **R**
29 - Oljenivå motor **✓**
30 - Kjølevæske **R**
32 - Kjølesystem **R**
35 - Motorfester **✓**
37 - Registerreim **✓**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning **✓**
45 - Instrumenter **✓**
46 - Radio / Multimedia **✓**
47 - Elektrisk vindusheis **✓**
53 - Sentrallås **✓**
57 - Batteri ytre tilstand |
58 - Tilstand 12 volt batteri |
59 - Tilhengerkontakt **✓**
62 - Ladekabel elbil/hybrid **✓**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **✓**
66 - Felg **R**
67 - Ekstra hjulsett **R**
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**
70 - Hjulcapsler/navkopper **✓**

Karosseri

- 81 - Frontrute **R**
82 - Siderute/bakrute **✓**
83 - Dør-/panseråpner **✓**
84 - Lås **✓**
86 - Lakk / karosseri utvendig **R**
87 - Utvendig speil **✓**
89 - Understellsnummer **✓**
90 - Tilhengerfeste **✓**

Interiør

- 91 - Dashbord / midtkonsoll **✓**
92 - Luftdyse kupé **✓**
93 - Taktrekk **O**
94 - Solskjerm **✓**
95 - Innvendig speil **✓**
96 - Dørtrekk **O**
97 - Døråpning **✓**
98 - Seter **✓**
99 - Bilbelte **✓**
100 - Gulvmatter/-teppe **✓**
101 - Bagasjeromstildekning **✓**
102 - Laste-/bagasjerom **✓**
103 - Interiør generelt **✓**
104 - Varseltrekant **✓**



4431991

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,20 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,20 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,60 mm
67.2		Mønsterdybde	3,90 mm
67.3		Mønsterdybde	7,60 mm
67.4		Mønsterdybde	7,60 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4431991

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4431991



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



4431991

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



25. mar. 2024

Køretøj: Mercedes C 350e (205) T-Mod. Hybrid
Motorkode: 274.920
Produktionsår: 15-18
Kilometerstand: 72800 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: DR19103
VIN:
Testet: 25. mar. 2024 12:20:30

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Benzinmotor	1 Fejl
Fejlkode: P052E71 Krumtaphus, udluftningsventil Funktion ukorrekt.		
Motor	PTCU: Drivlinje	0 Fejl
Motor	FSCU UDS OBD	0 Fejl
Motor	Integreret generator med startfunktion	0 Fejl
Motor	HFPM: Haptisk gaspedal	ikke tilgængelig
Motor	SG-EM: Effektelektronik	0 Fejl
Motor	BMS: batterimanagementsystem	16 Fejl
Fejlkode: P0AA200 Pluspolkontaktør højspændingsbatteri Kontakt sidder fast i brudt tilstand.		
Fejlkode: P0AA500 Højspændingsbatteri-minuspolkontaktør Kontakt sidder fast i brudt tilstand.		
Fejlkode: P0AA700 Højvolskøretøjsnet-isolering Elektr. fejl		

Fejlkode: P0AC000
Strømsensor 1 eldriftsbatteri
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0B1500
Spændingssensor B eldriftsbatteriblok
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0B1700
Spændingssensor B eldriftsbatteriblok
Spændings-/strømforsyning høj.

Fejlkode: P0B1A00
Spændingssensor C eldriftsbatteriblok
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0B1C00
Spændingssensor C eldriftsbatteriblok
Spændings-/strømforsyning høj.

Fejlkode: P142C00
Højspændingsbatteri-sensormodul A
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P142D00
Højspændingsbatteri-sensormodul B
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P142E00
Højspændingsbatteri-sensormodul C
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P142F00
Højspændingsbatteri-sensormodul D
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U01A000
Højspændingsbatteri-sensormodul A
ingen kommunikation

Fejlkode: U01A100
Højspændingsbatteri-sensormodul B
ingen kommunikation

Fejlkode: U01A200
Højspændingsbatteri-sensormodul C
ingen kommunikation

Fejlkode: U01A300
Højspændingsbatteri-sensormodul D
ingen kommunikation

Motor	SG-LG Oplader tio batteripakke	0 Fejl
Motor	SOGE motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Motor	AMLA Aktivt motorleje	ikke tilgængelig
ABS	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	1 Fejl

Fejlkode: U0504

ABS **EFB OBD** **1 Fejl**

Fejlkode: U0504

Airbag **SRS Airbagstyreenhed** **0 Fejl**

Airbag **RevGus VL Reversibel selestrammer VF** **ikke tilgængelig**

Airbag **RevGus VR Reversibel selestrammer HF** **ikke tilgængelig**

Klimaanlæg **KLA Klimaanlæg** **1 Fejl**

Fejlkode: B10BC1C

Højspændingsvarme

Spændingen ligger over den tilladte driftsspænding.

Sikkerhed **Venstre bagradarsensor** **ikke tilgængelig**

Sikkerhed **Højre bagradarsensor** **ikke tilgængelig**

Sikkerhed **SGR: Styreenhed for radarsensorer** **ikke tilgængelig**

Sikkerhed **Mercedes-Benz Intelligent Drive** **ikke tilgængelig**

Sikkerhed **ABA: Aktiv bremseassistent** **ikke tilgængelig**

Sikkerhed **Aktiv fartpilot** **ikke tilgængelig**

Sikkerhed **Aktiv fartpilot/bremseassistent** **ikke tilgængelig**

Komfort **EZS: Elektr. tændingslås** **0 Fejl**

Komfort **SAM for dig. OBD** **2 Fejl**

Fejlkode: B181E

Motorhelmskontakt

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B25A6

Dørkontakt i førerside

Funktion ukorrekt.

Komfort **SAM bag dig. OBD** **0 Fejl**

Komfort **360°-kamera** **0 Fejl**

Komfort **RFK: Bakkamera** **0 Fejl**

Komfort **MRM Ratstammestyreenhed** **0 Fejl**

Komfort **PARK: Parkeringshjælp** **0 Fejl**

Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) BV UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) BH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	HKS: Bagklapstyring	0 Fejl
Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	1 Fejl

Fejlkode: U11A3

Kommunikation med styreenhed for multifunktionskamera
Kommunikation forstyrret.

Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	Styreenhed kameraafdækning	0 Fejl
Komfort	TPAD: Touchpad	0 Fejl
Komfort	KG Nøglefri adgang	ikke tilgængelig
Komfort	AML Stemningsbelysning	ikke tilgængelig
Komfort	LRE Ratstammeelektronik	ikke tilgængelig
Komfort	KI: Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	SDE H OBD	ikke tilgængelig
Komfort	SG-LML-L: Matrix-LED-forlygte til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SG-LML-R: Matrix-LED-forlygte til højre	ikke tilgængelig
Komfort	KDS: Bagagerumsklap-styring	0 Fejl
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører	ikke tilgængelig
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, passager	ikke tilgængelig
Komfort	TSG VL Dørstyreenhed VF	0 Fejl
Komfort	TSG VR Dørstyreenhed HF	0 Fejl
Komfort	TSG HL Dørstyreenhed VB	0 Fejl
Komfort	TSG HR Dørstyreenhed HB	0 Fejl

Komfort	DBE: Øvre karosseristyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	STM Spejl taxameter	ikke tilgængelig
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM CAN OBD	ikke tilgængelig
Gearkasse	VGS: Fuldt integreret gearstyring	0 Fejl
Undervogn	Airmatic OBD	0 Fejl
Undervogn	AMG Undervogn	ikke tilgængelig
Undervogn	ABC Aktiv undervogn	0 Fejl
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Audio/Video	KOMO: Kommunikationsmodul telematiksystemtjenster	1 Fejl

Fejlkode: B2100

Audio/Video	ZBE: Centralt betjeningspanel	0 Fejl
Audio/Video	ZAN OBD	0 Fejl
Audio/Video	Comand Online	1 Fejl

Fejlkode: B1651
 Navigationssystem
 Kortdata ikke kompatible med navigationssoftware.

Audio/Video	Audio 20 OBD	1 Fejl
--------------------	---------------------	---------------

Fejlkode: B1651
 Navigationssystem
 Kortdata ikke kompatible med navigationssoftware.

Audio/Video	Telematik HERMES	1 Fejl
--------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: B210000
 Kl. 15
 Strømkreds med fejl.

Audio/Video	ZAN Infotainmentdisplay	0 Fejl
--------------------	--------------------------------	---------------

Audio/Video	Sound OBD	1 Fejl
--------------------	------------------	---------------

Fejlkode: B210D00
 Spændingsforsyning
 Spænding for lav.

Dæktryksovervågning

RDK OBD

0 Fejl