

VOLKSWAGEN PASSAT 177 HK AUTOMAT 4WD

AJ79433

303 174 KM

05.02.2014
Førstegang registrert

Diesel

CHASSISNR: VVWZZZ3CZEE077432

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.03.2024

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Oppnår ikke kontakt med bilen/feilet.	
Eksteriør		
2.1 Lakk -	Generelt mye riper. og rust	venstre
2.2 Lakk -	Generelt mye riper. rust og bulker	høyre
2.3 Panser	Steinsprut. og bulk	
2.4 Bakluke	Rust/korrosjon.	
2.5 Dekk/Felger	Hjulsett to mangler.	
2.6 Støtfanger -	Ripe(r).	bak
2.7 Støtfanger -	Skade.	foran
2.8 Tak	Steinsprut med rust. og hull	
Motor		
3.1 Service	Varsler service.	
Hjuloppheng/styring		
4.1 Fjærer/støtdemper -	Støtdemper lekkasje.	bak
Interiør		
5.1 Dashbord	Skadet/merker etter utstyr.	
5.2 Seter -	Slitt.	begge foran
5.3 Tepper/bekledning	Bakluketrekk ripe(r).	
5.4 Bagasjeromskjuler	Mangler.	
5.5 Multimedia	mangler	
Opplysninger/klargjøring		
6.1 Øvrig utstyr/klargjøring	Demontere spesial/ulovlig utstyr .	
6.2 Øvrig utstyr/klargjøring	Fjerne limrester etter dekor/logo.	



2.1 Generelt mye riper Og rust



2.1 Generelt mye riper Og rust



2.2 Generelt mye riper Rust og bulker



2.3 Steinsprut Og bulk



2.4 Rust/korrosjon



2.6 Ripe(r)



2.7 Skade



2.7 Skade



2.7 Skade



2.8 Steinsprut med rust Og hull



2.8 Steinsprut med rust Og hull



2.8 Steinsprut med rust Og hull



5.2 Slitt





5.3 Bakluketrekk ripe(r)







5.3 Bakluketrekk ripe(r)





5.5 Øvrige feil Mangler







<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsesvask
<input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Grolje, DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling, Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundensaker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tefningsmiddelflaske
Service utført den 21.02.22	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand 300546	<input type="checkbox"/> Tannrem
Fakturanummer 508246	<input checked="" type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	LongLife mobilteleggaranti:
 218 130 ERLING RØD AS ASKIM	 218 130 MOBILTELEGGARANTI GJELD. INNTIL Date: 21.02.22 Dk: 300546 FOLG SERVICECENTRALANVISEREN I KUNDENHÅNDBOKEN
Verkstedsstempel	Volkswagen-verkstedets stempel
Neste service	Hvilken service / hvilke tilleggsarbeider kreves neste gang?
<input checked="" type="checkbox"/> i henhold til serviceintervallanviser eller	den (dato):
den (dato): 21.02.23	eller
eller	ved (km-stand):
ved (km-stand): 330546	

Janel utført:	Janel skifte av:
<input type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsesvask
<input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Grolje, DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling, Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundensaker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tefningsmiddelflaske
Service utført den 08.05.19	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand 248478	<input type="checkbox"/> Tannrem
Fakturanummer 538776	<input checked="" type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	LongLife mobilteleggaranti:
 218 130 ERLING RØD AS ASKIM	 218 130 MOBILTELEGGARANTI GJELD. INNTIL Date: 08.05.19 Dk: 248478 FOLG SERVICECENTRALANVISEREN I KUNDENHÅNDBOKEN
Verkstedsstempel	Volkswagen-verkstedets stempel
Neste service	Hvilken service / hvilke tilleggsarbeider kreves neste gang?
<input type="checkbox"/> i henhold til serviceintervallanviser eller	den (dato):
den (dato):	eller
eller	ved (km-stand):
ved (km-stand):	

Servicebevis 6	
Janel utført:	Janel skifte av:
<input type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsesvask
<input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Grolje, DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling, Olje
<input checked="" type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundensaker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tefningsmiddelflaske
Service utført den 23.08.18	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand 716612	<input type="checkbox"/> Tannrem
Fakturanummer 528329	<input checked="" type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	LongLife mobilteleggaranti:
 218 130 ERLING RØD AS ASKIM	 218 130 MOBILTELEGGARANTI GJELD. INNTIL Date: 23.08.18 Dk: 716612 FOLG SERVICECENTRALANVISEREN I KUNDENHÅNDBOKEN
Verkstedsstempel	Volkswagen-verkstedets stempel
Neste service	Hvilken service / hvilke tilleggsarbeider kreves neste gang?
<input checked="" type="checkbox"/> i henhold til serviceintervallanviser eller	den (dato): 08.10.20
den (dato):	eller
eller	ved (km-stand):
ved (km-stand):	

Servicebevis 6	
Janel utført:	Janel skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsesvask
<input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Grolje, DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling, Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundensaker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tefningsmiddelflaske
Service utført den 04.01.18	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand 184979	<input type="checkbox"/> Tannrem
Fakturanummer 518515	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	LongLife mobilteleggaranti:
 218 130 ERLING RØD AS ASKIM	 218 130 MOBILTELEGGARANTI GJELD. INNTIL Date: 04.01.18 Dk: 184979 FOLG SERVICECENTRALANVISEREN I KUNDENHÅNDBOKEN
Verkstedsstempel	Volkswagen-verkstedets stempel
Neste service	Hvilken service / hvilke tilleggsarbeider kreves neste gang?
<input checked="" type="checkbox"/> i henhold til serviceintervallanviser eller	den (dato):
den (dato):	eller
eller	ved (km-stand):
ved (km-stand):	

Janel utført:	Janel skifte av:
<input type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsesvask
<input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Grolje, DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling, Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundensaker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tefningsmiddelflaske
Service utført den 12/10/18	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand 124436	<input type="checkbox"/> Tannrem
Fakturanummer 598690	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	LongLife mobilteleggaranti:
 218 130 ERLING RØD AS ASKIM	 218 130 MOBILTELEGGARANTI GJELD. INNTIL Date: 12/10/18 Dk: 124436 FOLG SERVICECENTRALANVISEREN I KUNDENHÅNDBOKEN
Verkstedsstempel	Volkswagen-verkstedets stempel
Neste service	Hvilken service / hvilke tilleggsarbeider kreves neste gang?
<input type="checkbox"/> i henhold til serviceintervallanviser eller	den (dato):
den (dato):	eller
eller	ved (km-stand):
ved (km-stand):	

Janel utført:	Janel skifte av:
<input type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsesvask
<input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Grolje, DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling, Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundensaker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tefningsmiddelflaske
Service utført den 17.03.16	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand 92637	<input type="checkbox"/> Tannrem
Fakturanummer:	<input checked="" type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	LongLife mobilteleggaranti:
 218 130 ERLING RØD AS ASKIM	 218 130 MOBILTELEGGARANTI GJELD. INNTIL Date: 17.03.16 Dk: 92637 FOLG SERVICECENTRALANVISEREN I KUNDENHÅNDBOKEN
Verkstedsstempel	Volkswagen-verkstedets stempel
Neste service	Hvilken service / hvilke tilleggsarbeider kreves neste gang?
<input checked="" type="checkbox"/> i henhold til serviceintervallanviser eller	den (dato):
den (dato):	eller
eller	ved (km-stand):
ved (km-stand):	

Servicebevis 2

Ja/nei Skifte av:

<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gassfilter
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Grolje: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling: Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundenøsker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tetningsmiddelflasker
Service utført den: 07.09.15	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 64208	<input type="checkbox"/> Tannrem
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	<input type="checkbox"/>

LongLife mobilitetsgaranti

218 130 MOBILITETSGARANTI OJESKIFTSERVICE
Den 07.09.15
ERLING RØD AS
494828

218 130
ERLING RØD AS
ASKIM

Verkstedsstempel

Neste service

i henhold til serviceintervallviser eller

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Hvilken service / hvilke tilleggsarbeider kreves neste gang?

den (dato):

eller

Ja/nei Skifte av:

<input type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Grolje: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling: Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundenøsker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tetningsmiddelflasker
Service utført den: 01.12.14	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 32780	<input type="checkbox"/> Tannrem
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	<input type="checkbox"/>

LongLife mobilitetsgaranti

218 130 MOBILITETSGARANTI OJESKIFTSERVICE
Den 01.12.14
ERLING RØD AS
62780

218 130
ERLING RØD AS
ASKIM

Verkstedsstempel

Neste service

i henhold til serviceintervallviser eller

den (dato): 01.12.16

eller

ved (km-stand): 62780

Hvilken service / hvilke tilleggsarbeider kreves neste gang?

den (dato):

eller

ved (km-stand):

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	
----------------------	---	--------------------------	--

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK		PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	
-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	Dekksett ikke med på test			
Mønsterdybde vinterdekk	8,5	8,5	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
21.02.2022	300546

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

KOMMENTAR

Relevant info: - 4x4 - Automat - Alufelger - Parkeringssensorer - El. setejustering - Skinn - Mørke ruter fra B-stolpe

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understallsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-splyer
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremsekjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot dele kataloger justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet.

Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.