



4404179

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.03.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	307890		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1333 cm ³
Modell	A 200	Motoreffekt	120 kW
Type	F2A	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	HT21436	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD1770871J024547	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	55683	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2018
		Registrert første gang	20.07.2018



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4404179

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet knust lampe h/f. En redusert test	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
17.16	Lys	Skadet lykt:	Høyre nærlys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
31.5	Kjølevifte	* Feil funksjon kjølevifte	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Batteri må lades før test	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.3		Skadet:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal
87.3	Utvendig speil	Feil på bryter for speiljustering:	
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Venstre foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	29.06.2022
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



4404179

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

R

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

O**Bremser**

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsevirkning

✓

10 - Bremsevæsknivå

✓

12 - Bremserør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

R

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

22 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann

R**Motor**

25 - Avgassanalyse (Bensin)

✓

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

✓

29 - Oljenivå motor

O

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

R

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

56 - Drivrem generator

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

R**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk

✓

66 - Felg

O

67 - Ekstra hjulsett

R

68 - Hjullager

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓

Karosseri

81 - Frontrute

O

82 - Siderute/bakrute

✓

83 - Dør-/panseråpner

✓

84 - Lås

✓

86 - Lakk / karosseri utvendig

R

87 - Utvendig speil

R

88 - Underside

R

89 - Understellsnummer

✓



4404179

Interiør

- 91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 93 - Taktrekk ✓
- 94 - Solskjerm ✓
- 95 - Innvendig speil ✓
- 96 - Dørtrekk ✓
- 97 - Døråpning ✓
- 98 - Seter ✓
- 99 - Bilbelte ✓
- 101 - Bagasjeromstildekning ✓
- 102 - Laste-/bagasjerom ✓
- 103 - Interiør generelt ✓
- 104 - Varseltrekant ✓



4404179

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	130,00
9.4		Bremsevirkning, HB	130,00
25.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4404179

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4404179



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4404179



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



4404179

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Fejlkode: P056216
Ledningsnetsspænding
Spændingsgrænseværdi underskredet.

Fejlkode: C003216
Wheel speed sensor FL
Sensorspændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C1624E3
Magnetventiler
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B11C1FA
Ekstrabatteri
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B21F200
Kl. 15
Statusinformation mangler/forkert.

Fejlkode: B23D152
Parkeringsbremse-servomotorer
Komponent ikke taget i drift.

Fejlkode: U0423E5
CAN-bus/forbindelse til kombiinstrument
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U0427E8
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U0427EA
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U11C300
Databus
Fejl i kommunikation.

Airbag

SRS Airbagstyreenhed

4 Fejl

Fejlkode: B00A031
Passagervægtsregistreringssystem
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B210D00
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: B226600
Kørselsautoriseringsdata
Modtagne data ugyldige.

Fejlkode: U100388
Køredynamik, CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Airbag	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	ikke tilgængelig
Airbag	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	KLA Klimaanlæg	3 Fejl
<p>Fejlkode: B210A00 Systemspænding Spænding for lav.</p> <p>Fejlkode: B210D00 Spændingsforsyning Spænding for lav.</p> <p>Fejlkode: U103B00 LIN-bus 3 Funktion ukorrekt.</p>		
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Mercedes-Benz Intelligent Drive	1 Fejl
<p>Fejlkode: U0416FE CAN-bus-forbindelse til styreenhed for antispinsystem Uplausibelt signal.</p>		
Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot/bremseassistent	1 Fejl
<p>Fejlkode: U0416FE CAN-bus-forbindelse til styreenhed for antispinsystem Uplausibelt signal.</p>		
Komfort	SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)	27 Fejl
<p>Fejlkode: B11C113 Ekstrabatteri Afbrydelse i strømkreds .</p> <p>Fejlkode: B11C118 Ekstrabatteri Strømgrænseværdi underskredet.</p> <p>Fejlkode: B11C11B Ekstrabatteri Indre modstand for høj.</p> <p>Fejlkode: B181E64 Motorhelmskontakt Uplausibelt signal.</p>		

Fejlkode: B1F4500
Starterbatteri
Modstand for stor.

Fejlkode: B210C13
Spændingsforsyning
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: B221D17
Regnsensor
Spændingsgrænseværdi overskredet.

Fejlkode: B225F04
Lyssensor
Intern fejl

Fejlkode: U010008
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Signal med fejl.

Fejlkode: U010087
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U012208
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for antispinsystem
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U012987
CAN-kommunikation med styreenhed rekuperativt bremsesystem
Budskab mangler.

Fejlkode: U014387
CAN-bus til multifunktionsstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U015187
CAN-bus-forbindelse til airbagstyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U015908
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for parkeringshjælp
Signal eller meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: U016808
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U016841
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Kontrolsum fra CAN-meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: U021208
CAN-bus-forbindelse til ratstammemodul
Signal eller meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: U021241
CAN-bus-forbindelse til ratstammemodul
gen. checksumfejl

Fejlkode: U021287
Hella Gutmann Solutions GmbH

CAN-bus-forbindelse til ratstammemodul
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U023108
CAN-bus-forbindelse til regn- og lyssensor
Signal eller meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: U024108
CAN-bus-forbindelse til venstre forlygtestyreenhed
Signal eller meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: U024187
CAN-bus-forbindelse til venstre forlygtestyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U024208
CAN-bus-forbindelse med højre forlygtestyreenhed
Signal eller meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: U024287
CAN-bus-forbindelse med højre forlygtestyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U026487
CAN-kommunikation med RFK (bakkamera)
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U11A387
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for multifunktionskamera
CAN-meddelelse mangler.

Komfort

PARK: Parkeringshjælp

8 Fejl

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spænding for lav.

Fejlkode: B210C16
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: U010187
CAN-bus-forbindelse til gearkassestyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U014087
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U014387
CAN-bus til multifunktionsstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U014786
CAN-bus-forbindelse til audiostyremodul/infotainmentsystem
Signal mangler/med fejl.

Fejlkode: U020387
CAN-bus-forbindelse med dørstyreenhed VF
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U020487
CAN-bus-forbindelse med dørstyreenhed HF
Kommunikation forstyrret.

Komfort **MFK: Multifunktionskamera** **3 Fejl**

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: B210D00
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: U010187
CAN-bus-forbindelse til gearkassestyreenhed
Meddelelse mangler/med fejl.

Komfort **KAR Kamera med udvidet virkelighed** **ikke tilgængelig**

Komfort **SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre** **ikke tilgængelig**

Komfort **SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre** **ikke tilgængelig**

Komfort **EZS: Elektr. tændingslås** **7 Fejl**

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spænding for lav.

Fejlkode: B210D00
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: B21DC01
Elektronisk tændingslås
Pufferbatteri fejlbehæftet.

Fejlkode: U103888
Diagnose-CAN-bus
CAN-bus slået fra.

Fejlkode: U103E00
Chassis-Flexray-bus
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U104388
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U119887
CAN-bus-forbindelse fra gearstangsstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort **TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD** **0 Fejl**

Komfort	TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	MRM "SCCM" OBD	1 Fejl
<p>Fejlkode: U010187 CAN-bus-forbindelse til gearkassestyreenhed Meddelelse mangler/med fejl.</p>		
Komfort	AML Stemningsbelysning	ikke tilgængelig
Komfort	TPAD: Touchpad	3 Fejl
<p>Fejlkode: B210A00 Spændingsforsyning Spænding for lav.</p> <p>Fejlkode: B210D00 Spændingsforsyning Spænding for lav.</p> <p>Fejlkode: U001988 Kabine, CAN-bus Kommunikation forstyrret.</p>		
Komfort	LRE Ratstammeelektronik	1 Fejl
<p>Fejlkode: B210D84 Ledningsnetspænding Spændingsværdien ligger uden for det tilladte område.</p>		
Komfort	MRM OBD	1 Fejl
<p>Fejlkode: U010187 CAN-bus-forbindelse til gearkassestyreenhed Meddelelse mangler/med fejl.</p>		
Komfort	KI: Kombiinstrument	5 Fejl
<p>Fejlkode: P1C5C00 Batteri-afladningssikring Sikkerhedsafbrydelse aktiv.</p> <p>Fejlkode: B210A84 Systemspænding Spænding for lav.</p> <p>Fejlkode: B210D16 Spændingsforsyning Spænding for lav.</p> <p>Fejlkode: U010164 CAN-bus-forbindelse til gearkassestyreenhed Signal med fejl.</p> <p>Fejlkode: U010187 CAN-bus-forbindelse til gearkassestyreenhed</p>		

CAN-meddelelse mangler.

Komfort	AHE: Anhængerregistrering	ikke tilgængelig
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører	ikke tilgængelig
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, passager	ikke tilgængelig
Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	CS Car Sharing	ikke tilgængelig
Komfort	STM Spejl taxameter	ikke tilgængelig
Komfort	PSD: Panoramatag	ikke tilgængelig
Komfort	Håndbevægelsessensor	ikke tilgængelig
Komfort	Betjeningsenhed multifunktionsrat (TMFL)	ikke tilgængelig
Komfort	HE Håndregistreringssystem	ikke tilgængelig
Komfort	Batteristyrenehed	ikke tilgængelig
Gearkasse	DSG dobbeltkoblingsgearkasse OBD	ikke tilgængelig
Gearkasse	VG: Fordelergear	ikke tilgængelig
Gearkasse	ARS Firehjulstræk venstre side	ikke tilgængelig
Undervogn	ADS OBD	ikke tilgængelig
Undervogn	AMG Undervogn	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	1 Fejl

Fejlkode: U010100
CAN-bus/forbindelse til gearkassestyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Audio/Video	MBUX Head Unit	4 Fejl
--------------------	-----------------------	---------------

Fejlkode: B19C804
styrenehed
Manipulationsforsøg registreret.

Fejlkode: B1F9997
Infotainment-styrenehed
Funktion begrænset.

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: B210D00
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Audio/Video

ZAN Infotainmentdisplay

4 Fejl

Fejlkode: B1E7C00
Touchscreen infotainmentsystem
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1F9347
Infotainmentdisplay
Funktion ukorrekt. Løbetidsfejl registreret.

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: B210D00
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Audio/Video

Telematik HERMES

10 Fejl

Fejlkode: B15C731
Nødkaldstast
Uplausibelt signal.

Fejlkode: B15CA31
Informationsserviceknap
Der forefindes intet signal.

Fejlkode: B15CC31
Vejhjælpsknap
Signal mangler.

Fejlkode: B15D813
Mute-funktion for audiosystem
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: B182700
styreenhed
Kodning med fejl.

Fejlkode: B210D00
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: U010000
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U016800
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U103888
Diagnose-CAN-bus
CAN-bus slået fra.

Fejlkode: U140D00
Hjulfølere
Hjulhastigheder indbyrdes uplausible.

Audio/Video	Lydsystem	ikke tilgængelig
Audio/Video	MTAS Mobiltelefonholder	ikke tilgængelig
Audio/Video	DSRC Vejafgiftsystem	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	3 Fejl

Fejlkode: U010087
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U012287
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for antispinsystem
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Manglende meddelelse