



4451260

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.04.2024



Kunde

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Navn | Auksjonen.no Co/Santander | Kontaktperson | |
| Medlemsnummer | 95140190 | Navn | Auksjonen.no Co/Santander |
| Adresse | Døvleveien 23 | Telefon | 33300540 |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM | E-post | |
| Telefon | 33300540 | | |
| Ekstern referanse | 389292 | | |



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Mazda | Motorstørrelse | 1308 cm ³ |
| Modell | RX-8 GRAND TOURING | Motoreffekt | 146 kW |
| Registreringsnr. | DP54404 | Aksler i drift | 1 |
| Understellsnr. | JM1FE17N540138366 | Drivstofftype | Bensin |
| Km.stand. | 33572 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Farge | Blå | Bruktimportert | Ja |
| | | Registreringsår | 2004 |
| | | Registrert første gang | 03.10.2004 |



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4451260

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-----------------------------------|---|----------------------------|
| 3.5 | Nøkler / Utstyr | Nøkkel/er mangler | |
| 4.1 | Service/ Dokum. | Servicedokumentasjon mangler | |
| 6.10 | Bremseeskiver | Rust på bremseeskive: | Høyre bak, Venstre bak |
| 8.5 | Parkeringsbrems | Virker ikke: | Høyre, Venstre |
| 17.1 | Lys | Virker ikke: | Tåkebaklys |
| 17.15 | | Vann / kondens i lykt: | Venstre baklys |
| 18.5 | Markeringslys/-lykter | Skadet lykteglass | Høyre foran |
| 18.7 | | Feil med innfesting | Høyre foran, Venstre foran |
| 22.3 | Varsellamper utvidet | Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser | |
| 22.5 | | Varsellampe for ESP (Traction control) lyser | |
| 22.8 | | * Ukjent varsel lampe lyser | |
| 23.1 | Full systemskann | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 67.17 | Ekstra hjulsett | Ekstra hjulsett mangler | |
| 69.6 | Reservehjul / dekkreparasjonssett | Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt | |
| 86.3 | Lakk / karosseri utvendig | Skadet: | Venstre fordør |
| 103.4 | Interiør generelt | * H taklys virker ikke | |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-----------------------------------|---|----------------------------|
| 5.9 | Bremsebelegg | Slitt bremsebelegg | Høyre foran, Venstre foran |
| 9.13 | Bremsevirkning | Pulserende bremsevirkning: | Venstre bak |
| 23.4 | Full systemskann | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 23.6 | | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen | |
| 28.7 | Utvendig tilstand motor | Oljesvetting | Bunnpanne, Bakkant motor |
| 29.11 | Oljenivå motor | Lavt oljenivå | |
| 58.9 | Tilstand 12 volt batteri | Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer | |
| 69.10 | Reservehjul / dekkreparasjonssett | Bilen er ikke utstyrt med reservehjul | |
| 81.9 | Frontrute | Noe steinsprut | |
| 85.12 | Takluke/Panoramatak | * Funker som det skal men burde smøres | |
| 86.18 | Lakk / karosseri utvendig | Småbulker: | Venstre A-stolpe, Tak |
| 86.20 | | Steinsprut: | Tak, Støtfanger foran |
| 86.28 | | Varierende kvalitet på rep.lakkering | Støtfanger bak |
| 86.33 | | Bilen er delvis omlakkert: | |



4451260

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

**Frist for neste EU
kontroll**

07.09.2024

Ikke prøvekjørt pga:

Dekk ikke i forhold til
sesong



4451260

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **O**
6 - Bremseskiver **R**
8 - Parkeringsbrems **R**
9 - Bremsvirkning **O**
10 - Bremsvæskeniå **✓**
12 - Bremserør **✓**
13 - Bremseslanger **✓**
14 - Bremskraftforsterker **✓**
15 - Bremsedal **✓**

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
18 - Markeringslys/-lykter **R**
20 - Lyd / lyssignaler **✓**
21 - Varsellamper **✓**
22 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 28 - Utvendig tilstand motor **O**
29 - Oljenivå motor **O**
30 - Kjølevæske **✓**
31 - Kjølevifte **✓**
32 - Kjølesystem **✓**
33 - Eksosanlegg **✓**
35 - Motorfester **✓**
36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) **✓**
41 - Differensial **✓**
42 - Drivakslar **✓**
43 - Mellomaksel **✓**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning **✓**
45 - Instrumenter **✓**
46 - Radio / Multimedia **✓**
47 - Elektrisk vindusheis **✓**
48 - Oppvarmet bakrute **✓**
49 - Kupevifte **✓**
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**
53 - Sentrallås **✓**
54 - Setevarmer **✓**
55 - Ladespenning generator **✓**
56 - Drivrem generator **✓**
57 - Batteri ytre tilstand **✓**
58 - Tilstand 12 volt batteri **O**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **✓**
66 - Felg **✓**
67 - Ekstra hjulsett **R**
68 - Hjullager **✓**
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**
70 - Hjulcapsler/navkopper **✓**

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**
72 - Styresnekke, tannstang **✓**
73 - Styrestag/ledd **✓**
74 - Styreservo **✓**

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere **✓**
76 - Stabilisator **✓**
77 - Fjærer / fjærbein **✓**
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**
80 - Travers **✓**



4451260

Karosseri

| | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | 0 |
| 82 - Siderute/bakrute | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 84 - Lås | ✓ |
| 85 - Takluke/Panoramatak | 0 |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil | ✓ |
| 88 - Underside | ✓ |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |

Interiør

| | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 96 - Dørtrekk | ✓ |
| 97 - Døråpning | ✓ |
| 98 - Seter | ✓ |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 103 - Interiør generelt | R |
| 104 - Varseltrekant | ✓ |



4451260

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|---------------|------------------------------------|--|--|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 1 stk |
| 6.1 | Bremseskiver | Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran: | 22,00 mm |
| 6.2 | | Bremseskivetykkelse VF | 23,80 mm |
| 6.3 | | Bremseskivetykkelse HF | 23,60 mm |
| 6.4 | | Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak: | 16,00 mm |
| 6.5 | | Bremseskivetykkelse VB | 17,40 mm |
| 6.6 | | Bremseskivetykkelse HB | 17,50 mm |
| 9.1 | Bremsevirkning | Bremsevirkning, VF | 200,00 |
| 9.2 | | Bremsevirkning, HF | 200,00 |
| 9.3 | | Bremsevirkning, VB | 190,00 |
| 9.4 | | Bremsevirkning, HB | 190,00 |
| 30.1 | Kjølevæske | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 35 °C |
| 50.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 15 °C |
| 50.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 9 °C |
| 55.1 | Ladespenning generator | Ladespenning med last (V) | 14,00 volt |
| 55.2 | | Ladespenning uten last (V) | 14,40 volt |
| 58.1 | Tilstand 12 volt batteri | Referanseverdi norm: | EN |
| 58.2 | | Referanseverdi kaldstart-kapasitet: | 630 ampere |
| 58.3 | | Målt kaldstart-kapasitet: | 428 ampere |
| 65.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 7,00 mm |
| 65.2 | | Mønsterdybde HF | 7,00 mm |
| 65.3 | | Mønsterdybde VB | 7,00 mm |
| 65.4 | | Mønsterdybde HB | 7,00 mm |
| 65.5 | | Bilen er utrustet med: | Sommerdekk |
| 66.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 67.1 | Ekstra hjulsett | | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |



4451260

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4451260



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



4451260

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



4. apr. 2024

Køretøj: Mazda RX-8 1.3i Turbo (SE)
Motorkode: 13 B
Produktionsår: 03-05
Kilometerstand: 33572 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: DP54404
VIN: JM1FE17N540138366 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 4. apr. 2024 12:56:55

Fejlkode

OBD

OBD

5 Fejl

Fejlkode: U0100
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0100
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: P0031
Lambdasonde med forvarmning, regulering række 1 føler 1
Signal for lavt.

Fejlkode: P0661
Kontrol af justeringsventil for variabelt indsugningsrør række 1
Signal for lavt.

Fejlkode: U0100
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Motor

Benzin CAN

1 Fejl

Fejlkode: U0073
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

ABS

ABS ISO

ikke tilgængelig

Airbag

Airbag ISO

ikke tilgængelig

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| Komfort | Kombiinstrument CAN | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: U1900 CAN-bus Kommunikation forstyrret.</p> | | |
| Komfort | Fjernbetjening RKE CAN | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: U1900 CAN-bus Kommunikation forstyrret.</p> | | |
| Gearkasse | Automatgear CAN | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: U0100 CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed Kommunikation forstyrret.</p> | | |
| Tyverisikring | Startspærre CAN | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: U0073 CAN-bus Kommunikation forstyrret.</p> | | |
| Styretøj | Elektr. styring CAN | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: U1900 CAN-bus Kommunikation forstyrret.</p> | | |