



4471206

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.04.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	391855		



Kjøretøy

Bilmerke	Land Rover	Motorstørrelse	2179 cm ³
Modell	RANGE ROVER EVOQUE	Motoreffekt	140 kW
Type	LV	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RK56565	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SALVA1BE6CH603714	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	194881	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2012
		Registrert første gang	28.12.2012



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4471206

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
3.9		Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre fjernlys
17.5		Kjørellys virker ikke	Høyre side
17.22		Skadet nivåføler:	Høyre foran
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
36.11	Drivstofftank, rør, slange	* Deksel rundt tank rustet	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
45.12	Instrumenter	Ryggekamera virker ikke	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
75.2	Støtdempere	Slakk i støtdemper:	Venstre bak, Høyre bak
75.5		Slaglyd i støtdemper:	Venstre bak, Høyre bak
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre bak, Venstre bak
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummillist:	Høyre foran
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.3		Skadet:	Høyre bakskjerm
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre forskjerm, Høyre bakskjerm
89.3	Understellsnummer	Ikke påvist / funnet	
98.6	Seter	* Skadet baksiden av settet	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys
17.32		* V lyspære funker ikke alltid	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	



4471206

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre bak
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
75.12	Støtdempere	* Mansjett og hjelpefjær på V støtdemper har løsnet	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
83.22	Dør-/panseråpner	* Motor til bakluke lager ulyd Ulyd fra HF og VF dørhengsel	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre fordør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
10.11.2017	75326
11.04.2014	19396

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	29.03.2024



4471206

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor R

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange R

37 - Registerreim R

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter R

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri R

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk O

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett R

Hjul, dekk, felg

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R

70 - Hjulskapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere R

76 - Stabilisator R

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4471206

Karosseri

81 - Frontrute	○
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	R

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	○
97 - Døråpning	○
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4471206

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	27,80 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	27,90 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	Ikke mulig å måle pga felgens utforming
6.5		Bremseskivetykkelse VB	Ikke mulig å måle pga felgens utforming
6.6		Bremseskivetykkelse HB	Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	320,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	182000
37.2		eller ved, måneder:	84
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,98 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	SAE
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	364 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,20 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4471206

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4471206



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Døråpning



23. Dør-/panseråpner



24. Dør-/panseråpner



4471206



25. Døråpning



26. Dørtrekk



27. Døråpning



28. Seter



29. Lys



30. Lys



31. Drivstofftank, rør, slange



32. Utvendig tilstand motor



33. Støtfanger foran



34. Høyre forskjerm



35. Høyre fordør



36. Høyre fordør



4471206



37. Høyre bakskjerm



38. Støtfanger bak



39. Støtfanger bak



40. Støtfanger bak



41. Venstre bakskjerm



42. Støtfanger foran



43. Lys



44. Bakluke



45. Instrumenter



46. Høyre bakskjerm



4471206

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



12. apr. 2024

Køretøj: Land-Rover Range Rover Evoque 2.2 16V SD-4 (L538) Coupe
Motorkode: 22 4 DT
Produktionsår: 12-15
Kilometerstand: 194881 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: RK56565
VIN: SALVA1BE6CH603714 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 12. apr. 2024 10:13:18

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	DEMS motorstyreenhed diesel CAN	14 Fejl

Fejlkode: P006A-00
Luftmassemåler/MAP føler række 1
Signaler med fejl/indbyrdes uplausible.

Fejlkode: P0850-87
Parkerings-/neutralkontakt
Indgangsstrømkreds med fejl.

Fejlkode: P0087-22
Brændstofsysteemtryk
Tryk for lavt.

Fejlkode: P0615-00
Starterrelæ
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0102-00
Luftmassemåler
Spænding for lav.

Fejlkode: P1627-16
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P2031-00
Udstødningstemperaturføler 2 række 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P1703-00
bremselyskontakt
Signal uden for selvtestområde.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: P0504-62
Bremsekontakt A/B
Afstemning af bremselyskontakterne med fejl.

Fejlkode: U0101-87
CAN-bus/forbindelse til gearkassestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P1259-83
CAN-bus/diagnosekabel mellem motorstyreenhed + startspærre
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151-08
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P0850-62
Parkerings-/neutralkontakt
Indgangsstrømkreds med fejl.

Fejlkode: P250A-16
Motorolieniveauføler
Strømkreds med fejl.

ABS

ABS antiblokeringsystem VDCM

4 Fejl

Fejlkode: C0037-07
Hjulføler BV
Signal/funktion med fejl.

Fejlkode: U3003-16
Batterispænding
Uden for nominel værdi

Fejlkode: C0064-28
Længdeaccelerationssensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0040-64
Bremselyskontakt A
Signal med fejl.

ABS

PBM styreenhed elektromekanisk parkeringsbremse

3 Fejl

Fejlkode: C2006-09
Servomotor t.v.
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1111-77
Elektrisk parkeringsbremse
Funktionen trækning af parkeringsbremse med fejl.

Fejlkode: U0415-00
CAN-forbindelse fra ABS-styreenhed
Modtaget ugyldige data.

Airbag	RCM styreenhed sikkerheds-tilbageholdelsessystem	2 Fejl
---------------	---------------------------------------------------------	---------------

Fejlkode: U3003-16
Batterispænding
Uden for nominel værdi

Fejlkode: U0155-00
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Airbag	OCS passagerregistrering CAN	ikke tilgængelig
---------------	-------------------------------------	-------------------------

Klimaanlæg	HVAC styreenhed for fuldautomatisk klimaanlæg	3 Fejl
-------------------	------------------------------------------------------	---------------

Fejlkode: B105A-71
Kabinettemperaturfølerblæser
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A69-09
Luftfugtighedsføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U2002-23
Audiobetjeningsenhed, forrest
Dataudveksling med fejl.

Klimaanlæg	FBH brændstofdrevet tilskudsvarmer	1 Fejl
-------------------	-------------------------------------------	---------------

Fejlkode: U3000-16
styreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort	BCM karosseristyreenhed CAN	15 Fejl
----------------	------------------------------------	----------------

Fejlkode: C1A56-93
Dæktryksensor FV
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1A60-93
Dæktryksensor BV
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1D21-05
Dæktryksstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B102B-67
Transpondernøgle
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B100D-67
tændingslås
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1380-87

Ratkontaktpanel højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B112B-87
Ratmodul
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13BD-87
Ratvarme-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0155-00
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0164-00
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0214-00
Radiofjernbetjenings-styreenhed
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U0200-00
CAN-kommunikation med dørstyreenhed B
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U0257-00
Modul grænseflade display/betjeningsselementer foran
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B12F6-11
Forlygte-spændingsforsyning A
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B13C8-11
Forlygte-spændingsforsyning B
Strømkreds med fejl.

Komfort

BCM soltag

15 Fejl

Fejlkode: C1A56-93
Dæktryksensor FV
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1A60-93
Dæktryksensor BV
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1D21-05
Dæktryksstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B102B-67
Transpondernøgle
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B100D-67
tændingslås
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1380-87
Ratkontaktpanel højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B112B-87
Ratmodul
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13BD-87
Ratvarme-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0155-00
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0164-00
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0214-00
Radiofjernbetjenings-styreenhed
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U0200-00
CAN-kommunikation med dørstyreenhed B
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U0257-00
Modul grænseflade display/betjeningsselementer foran
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B12F6-11
Forlygte-spændingsforsyning A
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B13C8-11
Forlygte-spændingsforsyning B
Strømkreds med fejl.

Komfort

IPC kombiinstrument OBD 1

7 Fejl

Fejlkode: B100D-64
tændingslås
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1026-12
Styring af tændingslås
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A75-86
Tankmåler 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A76-86
Tankmåler 2
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0164-00

CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0208-00
CAN-kommunikation med sædestyreenhed A
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U3003-16
Batterispænding
Uden for nominel værdi

Komfort

IPC kombiinstrument OBD 2

7 Fejl

Fejlkode: B100D-64
tændingslås
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1026-12
Styring af tændingslås
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A75-86
Tankmåler 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A76-86
Tankmåler 2
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0164-00
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0208-00
CAN-kommunikation med sædestyreenhed A
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U3003-16
Batterispænding
Uden for nominel værdi

Komfort

HCM forlygtestyremodul

1 Fejl

Fejlkode: U3003-16
Batterispænding
Uden for nominel værdi

Komfort

DSM førersædestyreenhed

6 Fejl

Fejlkode: B1065-24
Kontakt "Kør sædeflade ud"
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0199-00

CAN-kommunikation med dørstyreenhed A
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U2100-00
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U3003-16
Batterispænding
Uden for nominel værdi

Fejlkode: U3003-17
Batterispænding
Uden for nominel værdi

Komfort **PSM passagersædestyreenhed** **4 Fejl**

Fejlkode: B1C02-24
Kontakt sædepositions hukommelse
M-tast sidder fast.

Fejlkode: B1C04-24
Kontakt sædepositions hukommelse
Tast 2 sidder fast.

Fejlkode: B1C05-24
Kontakt sædepositions hukommelse
Tast 3 sidder fast.

Fejlkode: U3003-16
Batterispænding
Uden for nominel værdi

Komfort **DDM førerdørsmodul** **3 Fejl**

Fejlkode: B1C39-29
Nøgleafbryder
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0208-00
CAN-kommunikation med sædestyreenhed A
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U2101-00
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Komfort **PDM passagerdørsmodul** **1 Fejl**

Fejlkode: B1109-11
Servomotorer centrallås passagerside
Funktion ukorrekt.

Komfort **RGTM bagklapmodul** **5 Fejl**

Fejlkode: C2005-31
Servomotor t.h.

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C2006-31
Servomotor t.v.
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B11C4-23
Lukkekontakt bagklap
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0401-68
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U0415-68
CAN-forbindelse fra ABS-styreenhed
Modtaget ugyldige data.

Komfort **FCDIM interfacemodul** **1 Fejl**

Fejlkode: B1D21-13
Fjernbetjeningskontakt
Funktion ukorrekt.

Komfort **IPMB billedbehandlingsmodul B** **1 Fejl**

Fejlkode: U0010-88
Mediumspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Komfort **SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre** **ikke tilgængelig**

Komfort **SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre** **ikke tilgængelig**

Komfort **CCM hastigheds-reguleringsmodul CAN** **ikke tilgængelig**

Komfort **PAM styreenhed for parkeringshjælp CAN** **ikke tilgængelig**

Komfort **GWM central gateway** **ikke tilgængelig**

Komfort **GPSM hovedstyreenhed tilnærmelsessensorikke tilgængelig**

Komfort **HUD head-up-display** **ikke tilgængelig**

Komfort **AUCM ventilator head-up-display** **ikke tilgængelig**

Komfort **HCM B forlygtestyremodul B** **3 Fejl**

Fejlkode: B1286-97
Bakspejl
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B12AC-11
Udvendige elektrokrom-sidespejle

Fejlkode: U3001-00
styreenhed
forkert slukning

Audio/Video	ACM audiomodul CAN	0 Fejl
Audio/Video	FCDIM interfacemodul CAN 1	0 Fejl
Audio/Video	FCDIM interfacemodul CAN 2	ikke tilgængelig
Audio/Video	AAM audioforstærker	0 Fejl
Audio/Video	NCM navigationsstyreenhed	ikke tilgængelig