



4433549

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
26.03.2024

## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	362977		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volkswagen	<b>Motorstørrelse</b>	1968 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	TRANSPORTER	<b>Motoreffekt</b>	103 kW
<b>Type</b>	5L	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	CF75258	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WV1ZZZ7HZFH009445	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	286068	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Gul	<b>Registreringsår</b>	2014
		<b>Registrert første gang</b>	31.07.2014



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4433549

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet bremses ligger på. En redusert test	
3.11	Nøkler / Utstyr	Spesialnøkkel for låsebolter mangler	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Høyre bak, Venstre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys
17.10		Feil med innvendig høyderregulering:	Høyre side
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
45.17	Instrumenter	* Løst deksel h/air bag	
48.1	Oppvarmet bakrute	Oppvarmet bakrute virker ikke:	Venstre bakdør
49.1	Kupevifte	Virker ikke på en eller flere hastigheter	
51.5	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vindusvisker virker ikke	Bakrute
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummillist:	Venstre foran
84.4	Lås	Feil ved låsesylinder	Bakluke/-dør
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak, Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Bakluke, Høyre forskjerm
86.8		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Høyre bakskjerm, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør, Panzer, Venstre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Bakluke
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Høyre
97.3	Døråpning	Rust:	Høyre fordør, Venstre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	Midtre eksospotte
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	



4433549

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	

**Servicehistorikk**

Dato	Km.stand
24.01.2023	267349
07.12.2018	132868
12.12.2017	103450
01.12.2016	79283
21.10.2015	38253

**Testforhold**

<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	30.08.2024
<b>Ikke prøvekjørt pga:</b>	Alvorlig feil



4433549

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper

**R****Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

**R**

4 - Service/ Dokum.

**R****Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

✓

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsvirkning

**R**

10 - Bremsvæsknivå

✓

12 - Bremsør

✓

**Bremser**

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

**Lys og signaler**

17 - Lys

**R**

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

22 - Varsellamper utvidet

✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann

**R****Motor**

26 - Avgassanalyse (Diesel)

✓

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

✓

29 - Oljenivå motor

✓

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

**O**

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

37 - Registerreim

**R****Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

**R**

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

**R**

49 - Kupevifte

**R**

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

**R**

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

56 - Drivrem generator

✓

57 - Batteri ytre tilstand

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

✓

59 - Tilhengerkontakt

✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

**O****Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk

✓

66 - Felg

✓

67 - Ekstra hjulsett

✓

68 - Hjullager

✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett

✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



4433549

## Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓



4433549

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Frase</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	4 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	280,00
9.2		Bremsevirkning, HF	290,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	712 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



4433549

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4433549



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt





4433549



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4433549



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



4433549

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



26. mar. 2024

Køretøj: Volkswagen Transp.T5 2.0 16V TDI Bus 4Motion  
Motorkode: CAAC  
Produktionsår: 09-15  
Kilometerstand: 286060 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: CF75258  
VIN: WV1ZZZ7HZFH009445 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 26. mar. 2024 08:44:11

---

Fejlkode

---

**OBD** **OBD** **0 Fejl**

**Motor** **Motorelektronik 1** **4 Fejl**

Fejlkode: 7144  
Gatewaystyreenhed  
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Fejlkode: 5231  
Brændstofsstemtryk  
Tryk for lavt.

Fejlkode: 4985  
Gløderør cyl. 2  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 10088  
Neutralpositionsføler  
Uplausibelt signal.

**ABS** **Bremseelektronik** **1 Fejl**

Fejlkode: 1542  
Omdrejningstalsføler G202  
Funktion/signal med fejl.

**Airbag** **Airbag** **0**

**Klimaanelæg** **Varme/klimaanelæg** **1 Fejl**

Fejlkode: 9479699  
Aktivering sædevarme FV

Afbrydelse i strømkreds .

<b>Klima</b>	<b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b>	<b>2 Fejl</b>
Fejlkode: 664 Brændstofmåler Fejl i tankindikator.		
Fejlkode: 1408 Frakobling på grund af overspænding Frakobling på grund af overspænding		
<b>Klima</b>	<b>Tilskudsvarmer</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 1</b>	<b>3 Fejl</b>
Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.		
Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.		
Fejlkode: 3022 Lokal databus 4 Funktion ukorrekt.		
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Betjenings-/infodisplay Tag</b>	<b>2 Fejl</b>
Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.		
Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.		
<b>Komfort</b>	<b>Lygtenivellering</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: 5256213 Køretøjsniveauføler foran Afbrydelse/kortslutning til plus		
<b>Komfort</b>	<b>Parkeringssensor 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BV</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BH</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>0</b>

<b>Komfort</b> Fejlkode: 2252 Generatorsignal Funktion ukorrekt.	<b>Batteriregulering</b>	<b>2 Fejl</b>
Fejlkode: 2256 Hvilestrøm Strømværdi med fejl.		
<b>Komfort</b>	<b>Telefon-/mobilforberedelse</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.		
<b>Komfort</b>	<b>Vognbaneskiftassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Bak-/360 graders kamerasystem</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Firhjulselektronik</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: 448 Forfødepumpe til Haldex-kobling Funktion ukorrekt.		
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearelektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Startspærre</b>	<b>0</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Medioplayer 3</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Radiotuner</b>	<b>0</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Navigation</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Sound-system</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Tv-tuner</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Sprogforstærkning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>