



4483728

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.04.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	392269		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	100 kW
Type	AU	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EK91401	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVWZZZAUZJW911114	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	61376	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2018
		Registrert første gang	06.06.2018



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4483728

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
86.11	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut/lakksår	Panser, Tak
101.4	Bagasjeromstildekning	Skadet innfesting:	Hattehulle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	30.08.2025



4483728

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **O**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver ✓
- 8 - Parkeringsbrems ✓

Bremser

- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremserør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand ✓
- 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
- 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
- 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg **O**
- 67 - Ekstra hjulsett ✓
- 68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



4483728

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4483728

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	610 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	555 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,50 mm
67.2		Mønsterdybde	4,50 mm
67.3		Mønsterdybde	4,50 mm
67.4		Mønsterdybde	4,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4483728

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4483728



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4483728



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



4483728

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



16. apr. 2024

Køretøj: Volkswagen e-Golf7
Motorkode: EAZA
Produktionsår: 16-20
Kilometerstand: 61380 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: EK91401
VIN: WWWZZZAUZJW911114 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 16. apr. 2024 13:42:18

Fejlkode

Motor	Motorelektronik 1	5 Fejl
Fejlkode: 4815 ABS-system Udlæs fejlkodehukommelsen.		
Fejlkode: 24175 ESP Udlæs fejlkodehukommelsen.		
Fejlkode: 17158 CAN-bus Meddelelse ukorrekt.		
Fejlkode: 15494 ABS-system Udlæs fejlkodehukommelsen.		
Fejlkode: 5523 Motorstyreenhed spærret Intet/forkert frigivelsessignal fra startspærre		

Motor	Elektromotor 1	18 Fejl
Fejlkode: 31801 Styreenhed for batteriovervågning ingen kommunikation		
Fejlkode: 31833 CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: 31839 CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed Hella Gutmann Solutions GmbH		

Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 31841
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 31843
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 31845
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 31849
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 31853
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 31857
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 31861
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 31865
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 31869
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 31875
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 31789
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 31788
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 37308
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 32965
Hovedrelæ
Relæ bryder for tidligt.

Fejlkode: 32961
Motorstyreenhed spærret
Intet/forkert frigivelsessignal fra startspærre

ABS**Bremseelektronik****13 Fejl**

Fejlkode: 128
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 297
Ratvinkelsensor
Initialisering fejl.

Fejlkode: 8252
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 8254
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 8256
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 8258
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 8264
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 8312
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 8349
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 16401
Dæktrykadvarsel
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 16412
Dæktryksovervågningssystem
Signal med fejl.

Fejlkode: 16413
Dæktryksovervågningssystem
Signal med fejl.

Fejlkode: 32948
Komfortbegrænsning
Funktion ukorrekt.

ABS**Bremsekraftforstærkning****5 Fejl**

Fejlkode: 173568
Spændingsforsyning 2
Spænding for lav.

Fejlkode: 173312
Spændingsforsyning 2
Spænding for lav.

Fejlkode: 185856
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 89600
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 148992
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Airbag

Airbag

1 Fejl

Fejlkode: 1053952
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Klimaanelæg

Varme/klimaanelæg

3 Fejl

Fejlkode: 328199
Potentiometer for højre temperaturreguleringsspjæld
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 459023
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1048838
Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning
System aktivt.

Klimaanelæg

Parkerings-/tilskudsvarmer

ikke tilgængelig

Komfort

Gateway-elektronik 1

4 Fejl

Fejlkode: 204290
Trådløs nøgle 1
Spænding for lav.

Fejlkode: 263442
Tyverialarmens signalhorn
Frigivelse fra startspærre mangler.

Fejlkode: 541973
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 555541
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort**Hybridbatteristyring****8 Fejl**

Fejlkode: 32530
Ladestyring højspændingsbatteri
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 32512
14 V spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 32526
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 32358
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 32359
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 32362
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 32363
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 32377
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Komfort**Højspændings-batteriopladningsstyring****7 Fejl**

Fejlkode: 12648478
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 12648479
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 12648480
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 12648492
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 12648499
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 12714250
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2097664
Højspændings-ladetilslutning 1
Kommunikation forstyrret.

Komfort **Højspændings-batterilader** **1 Fejl**

Fejlkode: 13705479
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort **Termostyring** **9 Fejl**

Fejlkode: 7
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 11
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 36967
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 36998
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 37000
A/C-højspændingskompressor
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 37011
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 37033
A/C-højspændingskompressor
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 59040
Kølemiddeltryksensor/kølemiddeltemperaturføler 4
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 59047
Ekspansionsventil 1
mekanisk Fejl

Komfort **Kombiinstrument** **4 Fejl**

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 16776971
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 16776988
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 9456681
Køretøjsnøgle
Signal med fejl.

Komfort	Lygtenivellering	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring venstre	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring højre	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring venstre 2	0
Komfort	Lysstyring højre 2	0
Komfort	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Parkeringssensor	4 Fejl

Fejlkode: 12648465
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 13637426
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 12656928
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 12648468
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort	Radarsensor adaptiv fartpilot	10 Fejl
----------------	--------------------------------------	----------------

Fejlkode: 2101
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 933
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2131
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1064
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1067
CAN-bus

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1168
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1088
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1085
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2065
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2068
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort **Førerdørselektronik** **1 Fejl**

Fejlkode: 458803
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort **Passagerdørselektronik** **1 Fejl**

Fejlkode: 458803
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort **Dørelektronik førerside bag** **ikke tilgængelig**

Komfort **Dørelektronik passagerside bag** **ikke tilgængelig**

Komfort **Sædejustering fører** **ikke tilgængelig**

Komfort **Diagnose-interface-bus** **1 Fejl**

Fejlkode: 131702
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Komfort **Nødopkaldssystem/telematiksystem** **0**

Komfort **Anhængerfunktion** **ikke tilgængelig**

Komfort **Specialfunktion** **ikke tilgængelig**

Komfort **Vognbaneskiftassistent** **ikke tilgængelig**

Komfort **Vognbaneskiftassistent 2** **ikke tilgængelig**

Komfort	Frontkammersystem	ikke tilgængelig
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Komfort	Projektionsvisning	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Multifunktionsmodul	3 Fejl

Fejlkode: 13705475
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 4
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Komfort	Specialkøretøjsassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Batteriregulering ekstralager 1	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Differentialespærreelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	ikke tilgængelig
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	4 Fejl

Fejlkode: 22272
CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 23040
CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 22784
CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 19460
CAN-bus
Funktion ukorrekt.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Styretøj	Ratstammemodul	0
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	ikke tilgængelig
Audio/Video	Sound-system	ikke tilgængelig
Audio/Video	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Audio/Video	Informationselektronik	2 Fejl
<p>Fejlkode: 6145 Infotainment-betjenings-/visningsenhed 1 Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: 7223 CAN-bus Meddelelse ukorrekt.</p>		
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig