



4446450

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.04.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no C/o Nordea Finans AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	14142830	Navn	Auksjonen.no C/o Nordea Finans AS
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Berlingo	Motoreffekt	75 kW
Type	E	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PR61480	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VR7EFYHYCMJ686633	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	44948	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2021
		Registrert første gang	17.06.2021




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4446450

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre foran, Venstre foran
17.8	Lys	Feil lysbilde	Høyre tåkelys, Høyre nærlys, Høyre fjernlys
17.16		Skadet lykt:	Høyre nærlys, Høyre fjernlys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
59.3	Tilhengerkontakt	Funksjonsfeil	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre fordør, Støtfanger foran, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Støtfanger bak
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.18	Bremseskiver	Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
70.6	Hjulkapsler/navkopper	Komplett hjulkapsel med ripe i overflaten: 1 hjulkapsel	
86.19	Lakk / karosseri utvendig	Bulk(er)	Høyre fordør, Bakluke


Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
01.09.2023	33456

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	90 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	16.06.2025



4446450

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

5 - Bremsbelegg R

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

38 - Clutch ✓

39 - Girkasse (manuell) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt R

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

Hjul, dekk, felg

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper O

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓



4446450

Hjuloppheng


75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	R



4446450

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røygkass	0,00 m ⁻¹
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,10 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,10 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	491 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,80 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,30 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4446450

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt



4446450



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4446450



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4446450




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



4446450

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Naf senter Kristiansand
Skibåsen 33
4636 Kristiansand
Telefon: 38056666
Fax:
E-mail: Willy.pedersen@naf.no
Website: Www.naf.no



10. apr. 2024

Køretøj: Citroen Berlingo-IV 1.5 Blue-HDi MPV
Motorkode: YHT (DV5RCF)
Produktionsår: 20-21
Kilometerstand: 44948 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: PR61480
VIN: VR7EFYHYCMJ686633 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 10. apr. 2024 10:32:10 / Lovdag

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Diesel	1 Fejl
Fejlkode: P2044-21 Ureaadditiv, temperaturføler Funktion ukorrekt.		
Motor	Additiv diesel	ikke tilgængelig
ABS	ABS/ESP	2 Fejl
Fejlkode: P0560-16 ABS/ESP-styreenhed Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: C1545-00 ESP-regulering Regulering med fejl.		
Airbag	Airbag UDS	0 Fejl
Klima anlæg	Klima anlæg UDS	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed BSI	10 Fejl
Fejlkode: B1153 Forrudevisker Funktion ukorrekt.		

Fejlkode: B1137
Nærlys højre side
Hella Gutmann Solutions GmbH

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1715
Dørlås-berøringskontakt FH
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716
Dørlås-berøringskontakt FV
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1717
Dørlås dobbeltdør bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1718
Fjernbetjening
Synkronisering ukorrekt.

Fejlkode: B1805
startermotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13FA

Fejlkode: B132A
Kølemiddeltryk
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: B13F8

Komfort

Tilbehørsstyreenhed

9 Fejl

Fejlkode: B2EC8
Supplerende A/C-anlæg
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1
Anhængerbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3
Anhængerblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE
Anhænger-tågebaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF
Anhængerbaklys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Komfort

Anhængerstyreenhed

9 Fejl

Fejlkode: B2EC8-12
Supplerende A/C-anlæg
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-12
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-13
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-13
Anhængerbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-13
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-13
Anhængerblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-13
Anhænger-tågebaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-13
Anhængerbaklys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-13
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Komfort

Kombiinstrument UDS

0 Fejl

Komfort

Multifunktionskamera

ikke tilgængelig

Komfort

Info display

ikke tilgængelig

Komfort

Multifunktions-touchscreen

2 Fejl

Fejlkode: U1FA0-00
Audio-/videoforbindelser
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1576-54
Hella Gutmann Solutions GmbH

Multifunktionsskærm
Kodning mangler/med fejl.

Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	0 Fejl
Komfort	Projektionsvisning UDS	ikke tilgængelig
Komfort	Multifunktionsrat	0 Fejl
Komfort	Kontaktmodul rat	2 Fejl

Fejlkode: B1836
Transponderantenne
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1836
Transponderantenne
Funktion ukorrekt.

Komfort	Regn-/lyssensor UDS	0 Fejl
Komfort	Parkeringsensor	14 Fejl

Fejlkode: B120E
Forbrændingsmotor
Signal med fejl.

Fejlkode: B1218
ESP-styreenhed
Signal med fejl.

Fejlkode: B1225
Parkeringsensor foran til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228
Parkeringsensor bag til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0140
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1003
CAN-bus
Funktion frakoblet.

Fejlkode: U111D
CAN-forbindelse med parkeringsensor-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1802
Kørselshastighedssignal
Signal med fejl.

Fejlkode: U1804
Ratvinkelsensor
Signal med fejl.

Fejlkode: U1805
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Hjulhastighed ikke tilgængelig.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F18
Touchscreen
CAN-forbindelse fejler.

Fejlkode: U1F2E
CAN-bus til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F95
Parkeringsensorstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort	Elektron. tændingslås	ikke tilgængelig
Komfort	Dørmodul for, førerside PDPC	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	alarmhorn	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring CAN	0 Fejl
Audio/Video	Autoradio CAN	ikke tilgængelig
Audio/Video	Navigation	3 Fejl

Fejlkode: B1503
Audioudgang, bagest venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1504
Audioudgang, bagest højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1FA0
Audio-/videoforbindelser
Kommunikation forstyrret.

Audio/Video	Telematikbetjeningsenhed	ikke tilgængelig
Audio/Video	Cd-afspiller ekstern	ikke tilgængelig