



4494590

NAF Bruktbiltest

Testdato
22.04.2024

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	392693		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	S-MAX	Motoreffekt	103 kW
Type	WA6	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DP30226	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0SXXGBWSDR43912	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	192464	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2013
		Registrert første gang	31.07.2013



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4494590

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
3.8		Nøkkel/er skadet 1 stk	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjøre lengde mellom servicer er overskredet
4.6		Service er ikke utført i hht produsentens spesifikasjoner. Dette kan medføre uforutsett verditap og evt garantibortfall. Kostnader må vurderes nærmere ved avregning.	Tid mellom servicer er overskredet
9.8	Bremsevirkning	Vesentlig pulserende bremsvirkning:	Høyre foran
17.17	Lys	Løs lykt:	Venstre tåkelys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
22.7	Varsellamper utvidet	Varsellampe for gløding (Motor) lyser	
27.5	Motor virkemåte	Dårlig trekraft	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
33.6	Eksosanlegg	Løst varmedeksel:	Midtre eksospotte, Bakre eksosrør
40.15	Girkasse (automatisk)	* Manuelt gir låst på 2 gir	
48.4	Oppvarmet bakrute	* Ikke alle varmetråder funker	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
59.5	Tilhengerkontakt	Korrosjon / irr.	
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
83.15	Dør-/panseråpner	* Må dytte inn bakluke for og åpne den, anbefaler videre feil søk	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
86.3		Skadet:	Støtfanger bak, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.7		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser
86.8		Rustangrep:	Tak
86.13		Lakkslipp/flassing	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør
89.3	Understellsnummer	Ikke påvist / funnet	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør
97.3		Rust:	Høyre bakdør
104.2	Varseltrekant	Mangler.	



4494590

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Grunnet motor og girkasse problemer er ikke bilen prøvekjørt. Redusert test	
17.29	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
57.6	Batteri ytre tilstand	* Ikke tilgjengelig for kontroll	
58.11	Tilstand 12 volt batteri	* Ikke tilgjengelig for kontroll	
68.4	Hjullager	* Ukjent lyd fra bakre hjul, nærmere kontroll anbefales	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.34		* Logo flasser F	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
90.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Dato	Km.stand
14.03.2023	176998
30.08.2021	151423
28.06.2020	131031
08.06.2017	92533
22.06.2016	79916
11.01.2016	66171
12.03.2015	45160
14.05.2014	21461

Testforhold

Frist for neste EU kontroll

26.04.2025

Ikke prøvekjørt pga:

Alvorlig feil



4494590

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **O****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning **R**

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

Lys og signaler17 - Lys **R**19 - Refleks **R****Lys og signaler**

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**27 - Motor virkemåte **R**28 - Utvendig tilstand motor **O**

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske **R**

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg **R**

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk40 - Girkasse (automatisk) **R**

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute **R**

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand **O**58 - Tilstand 12 volt batteri **O**59 - Tilhengerkontakt **R****Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

Hjul, dekk, felg

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager **O**69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4494590

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	R
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	R



4494590

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	27,90 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	27,30 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	10,40 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	10,50 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	210,00
9.3		Bremsevirkning, VB	140,00
9.4		Bremsevirkning, HB	130,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	23 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4494590

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt




11. Generelt




12. Generelt



4494590



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Døråpning



17. Døråpning



18. Tilhengerkontakt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Utvendig tilstand motor



23. Utvendig tilstand motor



24. Lakk / karosseri utvendig



4494590

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



22. apr. 2024

Køretøj: Ford S-Max 2.0 16V TDCi
Motorkode: UFWA
Produktionsår: 05-15
Kilometerstand: 192464 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: DP30226
VIN: WF0SXXGBWSDR43912 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 22. apr. 2024 08:52:15

Fejlkode

OBD

OBD

8 Fejl

Fejlkode: P0700
Gearkassestyreenhed
Motorlampe rekvireret.

Fejlkode: P0766
Gearskifteventil D
Funktion med fejl, ventil trukket.

Fejlkode: U0415
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: P0700
Gearkassestyreenhed
Motorlampe rekvireret.

Fejlkode: P0766
Gearskifteventil D
Funktion med fejl, ventil trukket.

Fejlkode: P0771
Gearskifteventil E
Funktion med fejl, ventil trukket.

Fejlkode: P2849
Skiftegaffel A
Tast fastklemt.

Fejlkode: P0700
Gearkassestyreenhed
Motorlampe rekvireret.

Motor	TDCI CAN	2 Fejl
<p>Fejlkode: U0415 CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system Kommunikation/signal uplausibelt.</p> <p>Fejlkode: P0700 Gearkassestyreenhed Motorlampe rekvireret.</p>		
ABS	TRW EBC 450 CAN	0 Fejl
ABS	Ratvinkelgiver SASM CAN	0 Fejl
ABS	PBM elektro-mekan. parkeringsbremse	ikke tilgængelig
Airbag	Airbag RCM CAN	0 Fejl
Klimaanlæg	Klimaanlæg HVAC OBD	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument IPC CAN	1 Fejl
<p>Fejlkode: C1A54 Parkeringsbremse-aktivering Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul CAN	0 Fejl
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	0 Fejl
Komfort	Belysning HCM CAN	0 Fejl
Komfort	Parkeringssensor PAM CAN	0 Fejl
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	0 Fejl
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Førersædemodul DSM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Komfort	Keyless Go RFA CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	3 Fejl
<p>Fejlkode: P0766 Gearskifteventil D Funktion med fejl, ventil trukket.</p> <p>Fejlkode: P0771 Gearskifteventil E Funktion med fejl, ventil trukket.</p>		

Fejlkode: P2849
Skiftegaffel A
Tast fastklemt.

Gearkasse

Automatgear CAN

3 Fejl

Fejlkode: P0766
Gearskifteventil D
Funktion med fejl, ventil trukket.

Fejlkode: P0771
Gearskifteventil E
Funktion med fejl, ventil trukket.

Fejlkode: P2849
Skiftegaffel A
Tast fastklemt.

Undervogn

Akt. chassisreg. VDM CAN

ikke tilgængelig

Styretøj

Elektr. styring CAN

0 Fejl

Audio/Video

Audiokontrolmodul ACM CAN

12 Fejl

Fejlkode: B119F
GPS-antenne
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B119F
GPS-antenne
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B11A3
Gyroskop
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1215
Eksternt hukommelseskort
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A01
Højtaler 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A02
Højtaler 2
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A03
Højtaler 3
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A04
Højtaler 4
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1D79
Mikrofonindgang
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0010
Mediumspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U3006
styreenhed
Indgangsstrømkreds A med fejl.

Audio/Video

Sprogregistrering SPRM CAN

0 Fejl