



4439547

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.04.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	387565		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Transit Connect	Motoreffekt	88 kW
Type	PU2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ72167	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0SXXWPGSJS43852	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	278632	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
		Registrert første gang	30.07.2018



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4439547

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.8	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng	
1.11		* Bilen bør hentes på henger.!	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.12		Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
6.10		Rust på bremseskive:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre foran, Venstre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre skiltlys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.5	Motor virkemåte	Dårlig trekraft	
27.6		Motor fusker ved belastning	
27.7		Rykkete gange på dellast	
27.15		* Vanskelig og høre etter ulyd/støy fra motor pga støy/ulyd fra svinghjul/girkasse - kontrollere nærmere etter svinghjul/girkasse er reparert.	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
38.1	Clutch	Clutch løser dårlig ut	
38.5		Slurer / slitt	
38.7		Ulyd fra utløserlager	
38.10		Feil dødgang	
39.2	Girkasse (manuell)	Ulyd i girkasse	
42.1	Drivaksler	Defekt gummimansjett:	Venstre ytre foran
50.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
56.2	Drivrem generator	Slitt/morken/sprekt drivrem	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Reparasjon	
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummlist:	Venstre foran
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjermet:	Venstre foran, Høyre foran



4439547

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre skyvedør
98.5	Seter	Feil med seteregulering/lås:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
28.10		Skadet / løst deksel under motor	
39.16	Girkasse (manuell)	Oljelekkasje / svetting	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Venstre foran, Høyre foran, Høyre bak
66.12		Påbegynnende oksidering:	Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
67.28	Ekstra hjulsett	Dekk er noe skjevslett	4 dekk
81.12	Frontrute	* Frontrute - synlige riper/slitasje	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre baksjerm, Venstre baksjerm, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør, Tak, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Tak, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm, Bakluke, Panser, Høyre fordør, Høyre baksjerm, Venstre baksjerm, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Venstre fordør
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		* Lakksår/Lakkskader/skadet del(er):	Venstre og høyre forskjerm, Venstre og høyre fordør, Venstre og høyre bakdør, Venstre og høyre baksjerm, Støtfanger foran og bak.
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre, Venstre
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre skyvedør, Venstre skyvedør, Venstre fordør, Høyre fordør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre skyvedør



4439547

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
97.7		Rust:	Venstre skyvedør, Høyre skyvedør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	5 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	30.11.2024



4439547

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **R**
- 2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **✓**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **✓**
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems **✓**
- 9 - Bremsvirkning **✓**
- 10 - Bremsvæsknivå **✓**
- 12 - Bremsørør **✓**
- 13 - Bremseslanger **✓**
- 14 - Bremskraftforsterker **✓**
- 15 - Bremsedal **✓**

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks **✓**

Lys og signaler

- 20 - Lyd / lyssignaler **✓**
- 21 - Varsellamper **✓**
- 22 - Varsellamper utvidet **✓**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **O**
- 29 - Oljenivå motor **✓**
- 30 - Kjølevæske **R**
- 31 - Kjølevifte **✓**
- 32 - Kjølesystem **R**
- 33 - Eksosanlegg **✓**
- 35 - Motorfester **✓**
- 36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**
- 37 - Registerreim **R**

Drivverk

- 38 - Clutch **R**
- 39 - Girkasse (manuell) **R**
- 41 - Differensial **✓**
- 42 - Drivaksler **R**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning **✓**
- 45 - Instrumenter **✓**
- 46 - Radio / Multimedia **✓**
- 47 - Elektrisk vindusheis **✓**
- 49 - Kupevifte **✓**
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**
- 53 - Sentrallås **✓**
- 54 - Setevarmer **✓**
- 56 - Drivrem generator **R**
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |
- 59 - Tilhengerkontakt **✓**
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **✓**

Hjul, dekk, felg

- 66 - Felg **O**
- 67 - Ekstra hjulsett **O**
- 68 - Hjullager **✓**
- 70 - Hjulcapsler/navkopper **✓**

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**
- 72 - Styresnekke, tannstang **✓**
- 73 - Styrestag/ledd **✓**
- 74 - Styreservo **✓**

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere **✓**
- 76 - Stabilisator **✓**
- 77 - Fjærer / fjærbein **✓**
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**
- 80 - Travers **✓**



4439547

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R



4439547

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	24,90 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	24,90 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	10,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	10,00 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	260,00
9.4		Bremsevirkning, HB	260,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	0 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	0 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,80 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,30 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,30 mm
67.2		Mønsterdybde	5,40 mm
67.3		Mønsterdybde	4,50 mm
67.4		Mønsterdybde	4,40 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



4439547

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4439547



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4439547



25. Generelt



4439547

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



1. apr. 2024

Køretøj: Ford Grand Tourneo Connect 1.5 8V TDCi
Motorkode: XWGA
Produktionsår: 15-18
Kilometerstand: 278632 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: LJ72167
VIN: WF0SXXWPGSJS43852 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 1. apr. 2024 10:38:16

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **Motor PCM Diesel-TDCI** **2 Fejl**

Fejlkode: P0615
Starterrelæ
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P068A
Hovedrelæ
Relæ bryder for tidligt.

ABS **ABS CAN** **0 Fejl**

ABS **Ratvinkelgiver SASM CAN** **0 Fejl**

Airbag **Airbag RCM CAN** **0 Fejl**

Klimaanlæg **Tilskudsvarme CAN** **2 Fejl**

Fejlkode: B1D34
Parkeringsvarmer/tilskudsvarmer
Låsning som beskyttelse mod forstyrrelser aktiv.

Fejlkode: B1D29
Komfortvarmer
Startfejl

Klimaanlæg **Klimaanlæg HVAC OBD** **ikke tilgængelig**

Komfort **Gateway-modul A CAN** **ikke tilgængelig**

Komfort **Kombiinstrument IPC CAN** **5 Fejl**

Fejlkode: U0140
Karosseri, CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0159
CAN-bus/forbindelse til parkeringshjælp
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0100
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0121
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: U0401
CAN-forbindelse med motorstyreenhed
Modtaget ugyldige data.

Komfort **Central styreenhed BCMii CAN** **0 Fejl**

Komfort **GPS-modul CAN** **0 Fejl**

Komfort **Afstandsadvarelssystem FDSM CAN** **1 Fejl**

Fejlkode: U0423
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Komfort **Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)** **0 Fejl**

Komfort **Parkeringssensor PAM CAN** **0 Fejl**

Komfort **Billedbehandlingsmodul (A)** **ikke tilgængelig**

Komfort **Billedbehandlingsmodul (B)** **ikke tilgængelig**

Komfort **Førerdørsmodul CAN** **ikke tilgængelig**

Komfort **Passagerdørsmodul CAN** **ikke tilgængelig**

Komfort **Anhængermodul TRM CAN** **ikke tilgængelig**

Komfort **Belysning HCM CAN** **ikke tilgængelig**

Komfort **Ratstammemodul** **ikke tilgængelig**

Komfort **Registreringsmodul for sideforhindring venstre** **ikke tilgængelig**

Komfort **Registreringsmodul for sideforhindring** **ikke tilgængelig**

højre

Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	1 Fejl
Fejlkode: U3003 Batterispænding Strømkreds med fejl.		
Audio/Video	Audiokontrolmodul ACM CAN	1 Fejl
Fejlkode: U0257 Modul grænseflade display/betjeningsselementer foran Kommunikation forstyrret.		
Audio/Video	Tilbehørs-grænseflademodul APIM CAN	0 Fejl
Audio/Video	Radio RTM CAN	ikke tilgængelig





Digital Service Record

Customer Copy

Vehicle Details

VIN : WF0SXXWPGSJS43852 Registration No : LJ72167 Warranty Start Date : 30.07.2018
 Model : Transit/Tourneo Connect 2013- 1st Registration Date : 01.01.1986
 Engine : 1.5L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) Date of Registration No : 01.01.1986
 Colour : FROZEN WHITE Registration Country : NO
Service Intervals : Every 30000 KM or 12 months (which ever comes first)

Next Service Due	Due Date	or at Odometer
9 Years (270000 km)	28.07.2023 adjusted for current average annual Kilometers travelled (41000KM)	266988KM (which ever comes first)
	03.11.2023 if normal average journey use	

Repairer	Job Details	Odometer	Details
RohneSelmer Alnabru Strømsveien 183 OSLO 0975 NORWAY 22 63 16 15 23505050 hph@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1102	Job Date : 03.11.2022 Job Number : 218394 	Reading : 236988 KM	Scheduled Service Completed 8 Years (240000 km) Body & Paint Check Completed Rectification Required Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Fuel Filter Renewal of Brake Fluid Renewal of Engine Air Filter
RohneSelmer Alnabru Strømsveien 183 OSLO 0975 NORWAY 22 63 16 15 23505050 hph@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1102	Job Date : 13.01.2022 Job Number : 213632 	Reading : 203985 KM	Scheduled Service Completed 7 Years (210000 km) Body & Paint Check Completed Rectification Required Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Oil and Oil Filter

This document is not proof of ownership.

Security Print Code : KAXAM20221103NO/0

It is a record of the data stored on the DSR system at the time of printing.





Printed Date : 02.04.2024

(1) Ford Essential Service: This service is not equivalent to the standard routine service and is not eligible to support the vehicle warranty



Digital Service Record

Customer Copy

Repairer	Job Details	Odometer	Details
RohneSelmer Alnabru Strømsveien 183 OSLO 0975 NORWAY 22 63 16 15 23505050 hph@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1102	Job Date : 17.06.2021 Job Number : 210138 	Reading : 168309 KM	Scheduled Service Completed 6 Years (180000 km) Body & Paint Check Completed Rectification Required Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Fuel Filter Renewal of Engine Air Filter
RøhneSelmerAS Strømsveien 183 Oslo AVD. Alnabru 0664 NORWAY 21 50 50 50 alnabru@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1099	Job Date : 09.03.2020 Job Number : 103739 	Reading : 99866 KM	Scheduled Service Completed 3 Years (90000 km) Body & Paint Check Completed Rectification Required Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Oil and Oil Filter Mobile Service Van
Sulland Bilsenter Lillehammer AS Industrigata 24 LILLEHAMMER 2605 NORWAY 61 27 98 01 94149810 post.sbl@sulland.no https://ford.sulland.no/utsalgssted/1033	Job Date : 25.07.2019 Job Number : 3174931 	Reading : 67047 KM	Scheduled Service Completed 2 Years (60000 km) Body & Paint Check Completed 2 - Passed Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Fuel Filter Renewal of Engine Air Filter
	Job Date : 22.02.2019 Job Number : 3170605 	Reading : 34420 KM	Scheduled Service Completed 1 Years (30000 km) Body & Paint Check Completed 1 - Passed Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Oil and Oil Filter

This document is not proof of ownership.

Security Print Code : KAXAM20221103NO/0

It is a record of the data stored on the DSR system at the time of printing.

Printed Date : 02.04.2024

(1) Ford Essential Service: This service is not equivalent to the standard routine service and is not eligible to support the vehicle warranty



Digital Service Record

Customer Copy

Repairer	Job Details	Odometer	Details
Bilservice AS Stoltenberggaten 54 Tønsberg kundesenter@bilservice.no 3103 NORWAY 33 30 77 78 815 20 500 kundesenter@bilservice.no https://www.ford.bilservice.no	Job Date : 04.07.2018 Job Number : 802536 	Reading : 0 KM	Scheduled Service Completed Pre-Delivery Inspection Body & Paint Check Completed Not Applicable Other Related Items No Service Actions Required

This document is not proof of ownership.

Security Print Code : KAXAM20221103NO/0

It is a record of the data stored on the DSR system at the time of printing.

Printed Date : 02.04.2024

(1) **Ford Essential Service:** This service is not equivalent to the standard routine service and is not eligible to support the vehicle warranty