



4469867

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.04.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	391275		



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	5008	Motoreffekt	88 kW
Type	6L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	HK11188	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF3MCBHZWHL051636	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	159641	Bruktimportert	Nei
Farge	Grønn	Registreringsår	2017
		Registrert første gang	21.11.2017



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4469867

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
3.10		Nøkkel til avtakbar hengerkule mangler	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: Motorlampe og AdBluesystem (avgasssystem) - feilsøk for nærmere kontroll	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.15	Motor virkemåte	* Varsler for umulig og starte bilen om 350 km pga feil på avgasssystem.	
28.5	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje ved:	Turbo
30.2	Kjølevæske	Lavt væskeniå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæskeniå	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
96.2	Dørtrekk	Løst dørtrekk	Høyre bakdør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakdør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Høyre baklys
17.32		* Høyre frontlykt - riper	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* Frontrute - synlige riper/slitasje	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute, Høyre bakdør
85.12	Takluke/Panoramatak	* Synlige riper/slitasje	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Panser, Bakluke, Tak, Høyre fordør, Støtfanger bak, Venstre fordør
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre bakskjerm
86.19		Bulk(er)	Høyre B-stolpe, Venstre bakdør
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		* Lakksår: Støtfanger foran.	
89.5	Understellsnummer	* Påbegynt korrosjon på understellsnummer i motorrommet.	



4469867

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre bakdør, Bakluke/dør, Venstre fordør, Høyre bakdør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Tilstand 12 volt batteri	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Parkeringsbrems	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	19.09.2025



4469867

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver ✓
- 8 - Parkeringsbrems |
- 9 - Bremsvirkning |
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **O**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske **R**
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem **R**
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand ✓
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |
- 59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg **O**
- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager ✓
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



4469867

Karosseri

81 - Frontrute	○
82 - Siderute/bakrute	○
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	○
86 - Lakk / karosseri utvendig	○
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	○
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	R



4469867

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	27,70 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	27,70 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,50 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,50 mm
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	175000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Skader/avvik som forhindrer vurdering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,10 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,80 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4469867

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4469867



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4469867



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



4469867

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



11. apr. 2024

Køretøj: Peugeot 5008-II 1.6 8V Blue-HDi 120 FAP MPV
Motorkode: BHZ (DV6FC)
Produktionsår: 17-
Kilometerstand: 196540 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: HK11188
VIN: VF3MCBHZWHL051636 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 11. apr. 2024 09:49:09

Fejlkode

OBD

OBD

5 Fejl

Fejlkode: P20F6
AdBlue-indsprøjtningssystem 1 bank 1
System hænger (konstant åbent).

Fejlkode: P20F6
AdBlue-indsprøjtningssystem 1 bank 1
System hænger (konstant åbent).

Fejlkode: P20E8
Trykregulering urea-additiv
Systemtryk for lavt.

Fejlkode: P20F6
AdBlue-indsprøjtningssystem 1 bank 1
System hænger (konstant åbent).

Fejlkode: P20E8
Trykregulering urea-additiv
Systemtryk for lavt.

Motor

EDC 17 C60

2 Fejl

Fejlkode: P20F6-00
Udstødningsefterbehandlingssystem
System utæt.

Fejlkode: P20E8-00
Trykregulering urea-additiv
Systemtryk for lavt.

Motor	ADD	0 Fejl
ABS	ABS/ESP	0 Fejl
Airbag	Airbag	7 Fejl

Fejlkode: B1400-64
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1802-81
Køretøjshastigheds-information
Signal med fejl.

Fejlkode: B00B5-13
Siddepositionsføler i førerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B0020-1B
Sideairbag VF
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B0079-1B
reversibel selestrammer førerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B00D5-67
Kontrollampe passagerairbag-slukning
Funktion ukorrekt.

Klimaanlæg	Klimatiseringsautomatik bag	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed BSI CAN	9 Fejl

Fejlkode: U1F83
CAN-kommunikation med førersædestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F84
CAN-kommunikation med førersædestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B181A
Elektronisk tændingslås
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1808
Startspærre
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B1715
Dørlås-berøringskontakt FH
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B120A
Kollisionsadvarselssystem
Funktion ukorrekt.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: B120D
Fartpilot
Afstandskontrolfunktion med fejl.

Fejlkode: B1811
Additivpumpe
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1209
Afstands-assistent
Signal med fejl.

Komfort

Motorskifteenhed BSM

2 Fejl

Fejlkode: B113D-15
Køreløshøjre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B113E-15
Køreløshøjre
Strømkreds med fejl.

Komfort

Anhængerstyreenhed (BSG)

3 Fejl

Fejlkode: B1002-00
styreenhed
Uventet reset

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B2EC3-13
Anhængerblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Komfort

Kombiinstrument

0 Fejl

Komfort

Multiplex-betjeningsenhed

0 Fejl

Komfort

Multifunktionsskærm

ikke tilgængelig

Komfort

Multifunktions-touchscreen

1 Fejl

Fejlkode: U1FA0-00
Audio-/videoforbindelser
Kommunikation forstyrret.

Komfort

Parkeringsensor

12 Fejl

Fejlkode: B121A-87
Karosseristyreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U1F00-00

Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1250-97
Parkeringsensor foran til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244-97
Parkeringsensor bag til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-97
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1222-35
Parkeringsensor foran til venstre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250-92
Parkeringsensor foran til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-92
Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-35
Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228-92
Parkeringsensor bag til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244-92
Parkeringsensor bag til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-92
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Komfort	360 graders udsyn (AVP)	ikke tilgængelig
Komfort	Multifunktionskamera	0 Fejl
Komfort	Ratkontaktmodul	0 Fejl
Komfort	Ratbetjeningsknap	0 Fejl
Komfort	Vinduesvisker	2 Fejl

Fejlkode: B11B0-71
Vinduesvisker
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B100C-16
styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Komfort	Regn-/lyssensor	0 Fejl
Komfort	Førerdersmodul	8 Fejl
<p>Fejlkode: U1F00-00 Diagnosticeringsmodul Fejl ikke optaget i fejlrapporten.</p> <p>Fejlkode: U1F62-87 Rudehejs bag til venstre Fejl i kommunikation.</p> <p>Fejlkode: U1F63-87 Rudehejs bag til højre Fejl i kommunikation.</p> <p>Fejlkode: B1391-16 Rudehejs-servomotor foran til venstre Strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: B1392-16 Rudehejs-servomotor foran til højre Strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: B1393-16 Rudehejs-servomotor bag til venstre Strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: B1386-16 Rudehejs-servomotor bag til højre Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1384-98 Rudehejs-servomotor foran til højre Strømkreds med fejl.</p>		
Komfort	elektr. aktiveret bagklap	ikke tilgængelig
Komfort	 Servicemodul (automatisk nødopkald)	ikke tilgængelig
Komfort	Kurvelys CAN	0 Fejl
Komfort	Spændingsbevaring	ikke tilgængelig
Komfort	Køretøjsafstandsassistent	1 Fejl
<p>Fejlkode: B1213-97 Afstandsovervågning fartpilot Fejl i radarføleres funktion.</p>		
Komfort	Elektron. tændingslås AVE	ikke tilgængelig
Gearkasse	Automatgear BVA_AM6	0 Fejl
Gearkasse	Betjening automatgearkasse	0 Fejl

Gearkasse	Vippekontakter	0 Fejl
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	alarmhorn	ikke tilgængelig
Styretøj	Hydr. servostyring	0 Fejl
Audio/Video	Bilradio	ikke tilgængelig
Audio/Video	Audioforstærker	0 Fejl
Audio/Video	Cd-afspiller	ikke tilgængelig
Audio/Video	Navigationssystem	13 Fejl

Fejlkode: B1501
Audioudgang, forrest venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1501
Audioudgang, forrest venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1501
Audioudgang, forrest venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1502
Audioudgang, forrest højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1502
Audioudgang, forrest højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1502
Audioudgang, forrest højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1503
Audioudgang, bagest venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1503
Audioudgang, bagest venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1503
Audioudgang, bagest venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1504
Audioudgang, bagest højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1504
Audioudgang, bagest højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1504
Audioudgang, bagest højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.