



4513877

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.04.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	393810		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	Q5	Motoreffekt	125 kW
Type	8R	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LY70711	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WAUZZZ8R4BA084158	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	201239	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2011
		Registrert første gang	24.06.2011



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4513877

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.9		Ulyd i drivverk	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjøre lengde mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre bak, Venstre bak
6.7	Bremeskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre bak, Venstre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre nærlys, Venstre fjernlys, Høyre skiltlys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre tåkelys
17.16		Skadet lykt:	Venstre tåkelys
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
51.5	Vindusvisker, spylar (foran/bak)	Vindusvisker virker ikke	Bakrute
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Måtte startes med booster.	
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	1 felg
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Venstre foran, Høyre foran
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnest i vulkanisering:	Bakre venstre nedre, Bakre høyre nedre
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre forskjerm
86.3		Skadet:	Støtfanger foran
86.6		Lakkblærer	Høyre baksjerm, Venstre fordør
86.8		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Tak
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak
86.12		Mangelfull kvalitet på replakking:	Venstre forskjerm
87.2	Utvendig speil	Skade på speilglass:	Høyre side
87.5		Skade på speilramme / -hus	Høyre side
87.6		Speilvarme virker ikke:	Venstre side, Høyre side
88.11	Underside	* Riper/sår i kanaldeksler, begge sider.	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.24	Unormal lyd	* Ingen ulyd i svinghjul under test.	



4513877

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.15	Nøkler / Utstyr	Navigasjon - programvare ikke installert	
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak, Venstre foran
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	2 felger
67.27		Ripe/slitasje	1 felg
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* 1 steinsprut som er reparert.	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakdør
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre fordør
86.19		Bulk(er)	Venstre forskjerm
86.20		Steinsprut:	Venstre bakdør, Panser
86.21		Små lakkblærer:	Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Bakluke, Høyre forskjerm
86.26		Diverse lakkrust	
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		* Diverse steinsprut/lakksår.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	



4513877

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
Ukjent	177881
16.06.2021	156576
29.05.2019	125767
31.01.2018	96442
02.12.2015	61810
30.09.2014	47756
Ukjent	28631

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.01.2025



4513877

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
- 4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg R
- 6 - Bremseskiver R
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann O

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor O
- 29 - Oljenivå motor O
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 58 - Tilstand 12 volt batteri R
- 59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk O
- 66 - Felg O
- 67 - Ekstra hjulsett R
- 68 - Hjullager R
- 69 - Reserverhjul / dekkreparasjonssett R

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



4513877

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4513877

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	28,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	28,60 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	9,90 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	9,90 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	20 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	9,00 mm
67.2		Mønsterdybde	9,00 mm
67.3		Mønsterdybde	9,00 mm
67.4		Mønsterdybde	9,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4513877

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4513877



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4513877



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4513877



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



4513877



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt




55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



4513877



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



4513877

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



26. apr. 2024

Køretøj: Audi Q5 2.0 16V TDI Quattro
Motorkode: CGLB
Produktionsår: 08-13
Kilometerstand: 201230 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: LY 70711
VIN: WAUZZZ8R4BA084158 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 26. apr. 2024 14:12:42

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **Motorelektronik 1** **3 Fejl**

Fejlkode: 4915
Udstødningstemperaturføler 3 række 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 4629
Hovedrelæ
Relæ bryder for tidligt.

Fejlkode: 5257
Udstødningstemperaturføler 3 række 1
Strømkreds med fejl.

ABS **Bremseelektronik** **2 Fejl**

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

ABS **Parkeringsbremse** **1 Fejl**

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Airbag	Airbag	1 Fejl
<p>Fejlkode: 13635840 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p>		
Klimaanlæg	Varme/klimaanlæg	2 Fejl
<p>Fejlkode: 256 Kølemiddeltryks-/temperaturføler Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p>		
Klimaanlæg	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	klimakompressor	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl
<p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p>		
Komfort	Central styreenhed komfort	4 Fejl
<p>Fejlkode: 2615 Tankklaplåsning Afbrydelse i strømkreds .</p> <p>Fejlkode: 2616 Tankklap-oplåsning Afbrydelse i strømkreds .</p> <p>Fejlkode: 457 Karosseristyreenhed Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p>		
Komfort	Gateway-elektronik 1	2 Fejl
<p>Fejlkode: 978 Lampe til venstre nærlyslygte M29 Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p>		

Komfort	Diagnose-interface-bus	3 Fejl
<p>Fejlkode: 3041 Dvaletilstand Funktion aktiv.</p> <p>Fejlkode: 457 Karosseristyreenhed Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p>		

Komfort	Fører dørselektronik	2 Fejl
<p>Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.</p> <p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p>		

Komfort	Passager dørselektronik	2 Fejl
<p>Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.</p> <p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p>		

Komfort	Dørelektronik BV	2 Fejl
<p>Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.</p> <p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p>		

Komfort	Dørelektronik BH	2 Fejl
<p>Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.</p> <p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p>		

Komfort	Bagklapselektronik	0
----------------	---------------------------	----------

Komfort	Lygtenivellering	1 Fejl
<p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p>		
Komfort	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Parkeringssensor 2	3 Fejl
<p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p> <p>Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.</p> <p>Fejlkode: 457 Karosseristyreenhed Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	Anhængerfunktion	1 Fejl
<p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p>		
Komfort	Radarsensor adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
Komfort	Radarsensor adaptiv fartpilot 2	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering passager	ikke tilgængelig
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion 2	ikke tilgængelig
Komfort	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Vognbaneassistent (LDW)	ikke tilgængelig
Komfort	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
Komfort	Hybridbatteristyring	ikke tilgængelig
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig

Gearkasse	Gearelektronik	0 Fejl
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	3 Fejl
<p>Fejlkode: 1330 Central styreenhed komfort Central styreenhed komfort</p> <p>Fejlkode: 2812 Ratstammelåsning Strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.</p>		
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Ratstammemodul	3 Fejl
<p>Fejlkode: 1426 Betjeningsenhed i rat Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.</p> <p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p>		
Styretøj	aktiv styring	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	ikke tilgængelig
Audio/Video	Radiotuner	1 Fejl
<p>Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.</p>		
Audio/Video	Radiotuner digital	ikke tilgængelig
Audio/Video	Navigation	ikke tilgængelig
Audio/Video	Mediaplayer 1	ikke tilgængelig
Audio/Video	Mediaplayer 2	ikke tilgængelig
Audio/Video	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Audio/Video	Tv-tuner	ikke tilgængelig

Audio/Video	Sound-system	ikke tilgængelig
Audio/Video	Sprogstyring	ikke tilgængelig
Audio/Video	Informationselektronik	3 Fejl
<p>Fejlkode: 3157 Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: 3367 Forsyningsspænding skærm Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: 3278 Funktionsbegrænsning pga. manglende meddelelse Funktion ukorrekt.</p>		
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig