

MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI 4X4 150 HK AUTOMAT 4WD

KH65613

113 228 KM

27.10.2009
Førstegang registrert

Diesel

CHASSISNR: WDF63970313537915

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.03.2025

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	
Identitet			
1.1	Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Mangler servicedokumentasjon.	
1.2	Nøkler	Mangler.	
Assistentsystemer og diagnose			
2.1	Diagnose	Oppnår ikke kontakt med bilen/feilet.	
Eksteriør			
3.1	Lakk	bilen trenger lakkrens	
3.2	Panser	Steinsprut. /med rust	
3.3	Dører -	P-bulk.	begge foran
3.4	Skjermer -	Rust. -ink riper venstre bak	begge bak
3.5	Dekk/Felger	Hjulsett to mangler.	
3.6	Dekk/Felger	Piggdekk mangler pigger. -i alle dekk	
3.7	Dekk/Felger	obs!!! bilen står på piggdekk!	
3.8	Støtfanger -	Skade.	foran
3.9	Støtfanger	Ripe(r).	
3.10	Støtfanger -	Skade. /skadet refleks	bak
Lys			
4.1	Lys foran -	Nærlys lyser ikke. trenger feilsøk	begge
4.2	Lys foran -	Matte glass. -og vann i lykter	begge
4.3	Lys bak -	Krakelering i plast.	begge, nede, oppe
4.4	Markeringslys -	Krakelering i plast. /sprukket glass	høyre bak
Motor			
5.1	Lekkasjer	Oljelekkasje fra motor.	
Hjuloppheng/styring			
6.1	Fjærer/støtdemper -	Støtdemper lekkasje.	venstre bak
Gir og drivlinje			
7.1	Girkasse	Svetter. trenger feilsøk	
7.2	Differensial	Lekkasje. trenger feilsøk	
7.3	Differensial	slitte opphengsforinger	
Interiør			
8.1	Seter -	Skade på setetrekk.	venstre foran
Opplysninger/klargjøring			
9.1	Opplysninger -	Øvrig opplysninger. b-stolpe må bygges om til org tilstand av et godkjent verksted. deretter må det godkjennes av svv.	høyre
9.2	Øvrig utstyr/klargjøring	Demontere spesial/ulovlig utstyr .	



3.2 Steinsprut /med rust



3.3 P-bulk



3.4 Rust -ink riper venstre bak



3.6 Piggdekk mangler pigger -i alle dekk



3.8 Skade




3.9 Ripe(r)



3.10 Skade /skadet refleks



4.2 Matte glass -og vann i lykter



4.3 Krakelering i plast



4.4 Krakelering i plast /sprukket glass



5.1 Oljelekkasje fra motor



6.1 Støtdemper lekkasje



7.1 Svetter Trenger feilsøk



7.2 Lekkasje Trenger feilsøk




7.3 Øvrige feil Slitte opphengsforinger



8.1 Skade på setetrekk



9.1 Øvrig opplysninger B-stolpe må bygges om til org tilstand av et godkjent verksted. Deretter må det godkjennes av SVV.





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
----------------------	---	--------------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK		PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 35, 2016
-----------------------------------	--	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk				
Mønsterdybde vinterdekk	9	9	9	9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

KOMMENTAR

Relevant info: - Automatgir - 4x4 - Frontbøyle med ekstralys - Mørke ruter fra B-stolpe - Ryggesensorer - Parkeringsvarmer - Cruisekontroll
--

✔ Kontrollert |
 ○ Ikke kontrollert |
 ✘ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understallsnummer
- ✘ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✘ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✘ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✘ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✘ Panser
- ✘ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✘ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-splyer
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✘ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningszone
- ✘ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✘ Lys foran
- ✘ Lys bak
- ✘ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

Motor

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✘ Lekkasje
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

Hjuloppheng/styring

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✘ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

Bremser

- ✔ Bremsefunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremsekraftforsterker
- ✔ Bremsevæske
- ✔ Lekkasje
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✘ Girkasse
- ✘ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

Interiør

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✘ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✘ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✘ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekatologer justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet.

Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.