



4492880

NAF Bruktbiltest

Testdato
29.04.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no C/o Brage Finans	Kontaktperson	
Medlemsnummer	14142814	Navn	Auksjonen.no C/o Brage Finans
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		



Kjøretøy

Bilmerke	Dangel	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Partner 4x4	Motoreffekt	96 kW
Type	V37PC	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	PD67357	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VR3EFYHZJKJ782417	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	35483	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
		Registrert første gang	07.11.2019



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4492880

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
39.11	Girkasse (manuell)	Oljelekkasje fra mellomgirkasse	
67.7	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	1 dekk
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	1 felg
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
18.11.2021	19722

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	90 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	13.11.2025



4492880

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose23 - Full systemskann **O****Motor**

26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

38 - Clutch ✓

39 - Girkasse (manuell) **R**

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

Hjul, dekk, felg

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓



4492880

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4492880

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	27,10 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	27,10 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,80 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,80 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	700 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	592 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,30 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,80 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,90 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,30 mm
67.2		Mønsterdybde	3,20 mm
67.3		Mønsterdybde	3,80 mm
67.4		Mønsterdybde	3,80 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4492880

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4492880



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4492880



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4492880



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



4492880

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Naf senter Kristiansand
Skibåsen 33
4636 Kristiansand
Telefon: 38056666
Fax:
E-mail: Willy.pedersen@naf.no
Website: Www.naf.no



29. apr. 2024

Køretøj: Peugeot Partner-IV 1.5 16V Blue-HDi 130
Motorkode: YHZ (DV5RC)
Produktionsår: 18-
Kilometerstand: 35483 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: PD67357
VIN: VR3EFYHZJKJ782417 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 29. apr. 2024 10:08:42 / Lovdag

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Dieselmotor	1 Fejl
Fejlkode: P16D0-07 Krumtapgiver Svinghjul med fejl.		
Motor	ADD	ikke tilgængelig
ABS	Bosch ABS	4 Fejl
Fejlkode: U1118-87 CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: U1000-00 styreenhed Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: P0562-16 ABS/ESP-styreenhed Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: U2213-88 Parkeringsbremse, udløserkontakt Funktion/signal med fejl.		
Airbag	Airbag	4 Fejl
Fejlkode: U1800-81 Information om udendørstemperatur		

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1400-64
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1400-16
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Klimaanlæg

Klimaanlæg

0 Fejl

Komfort

Central styreenhed BSI

39 Fejl

Fejlkode: U1F22
CAN-kommunikation med parkeringssensor
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F43
Kommunikation med airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F39
Regn-/lyssensor
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F42
Klimastyreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F25
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F2E
CAN-bus til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F27
Betjeningsenhed/infodisplay til infotainment
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F28
Kontaktmodul under rat
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F38
Funktionsdisplay i kombiinstrument
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F83
CAN-kommunikation med førersædestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B180F
nøgle

Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B173E
nøgle
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B173D
nøgle
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B1808
Startspærre
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B132C
Udetemperatursensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1802
Kørselshastighedssignal
Signal med fejl.

Fejlkode: B1153
Forrudevisker
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1162
Bagagerumsbelysning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162C
Relæ 1 tilbehør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1627
Batteriladetilstand-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1331
Rudehejs-frigivelsessignal
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715
Dørlås-berøringskontakt FH
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716
Dørlås-berøringskontakt FV
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1717
Dørlås dobbeltdør bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B175C
Dørkontakt i førerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B171E
Dørlås dobbeltdør bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1865
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyreenhed
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: B1805
startermotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1806
Motorstyring
Motoren dør.

Fejlkode: B1816
Tilstand hybriddrivline/status startfrigivelse fra motorstyreenhed
Signal mangler/ingen kommunikation.

Fejlkode: U1809
CAN-forbindelse med kombiinstrument-styreenhed
Oliestands- /-temperatursignal mangler/har fejl.

Fejlkode: B1328
Aktivering bagrude-/sidespejlvarme
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1860
Parkeringsbremsekontakt
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1864
Bremsepedalskontakt 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B132F
Kølemiddeltryk
Højtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: B132A
Kølemiddeltryk
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: U1F1A
LIN-bus
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F85
LIN-bus 4
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1EFD
Kabine, CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Komfort	Karosseriombygning (BSG)	0 Fejl
Komfort	Anhængerstyreenhed (BSG)	0 Fejl
Komfort	Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl

Komfort	Multifunktionsskærm	ikke tilgængelig
Komfort	Multifunktions-touchscreen	2 Fejl
<p>Fejlkode: B1574-1C Touchscreen Spændingsforsyning, strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: U1FA0-00 Audio-/videoforbindelser Kommunikation forstyrret.</p>		
Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Servicemodul (automatisk nødopkald)	ikke tilgængelig
Komfort	Telematikbetjeningsenhed	ikke tilgængelig
Komfort	Parkeringsensor	38 Fejl
<p>Fejlkode: B120E-87 Forbrændingsmotor Signal med fejl.</p> <p>Fejlkode: B1218-87 ESP-styreenhed Signal med fejl.</p> <p>Fejlkode: B1221-14 Parkeringsensor foran til venstre indvendig Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1221-92 Parkeringsensor foran til venstre indvendig Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1222-14 Parkeringsensor foran til venstre udvendigt Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1222-92 Parkeringsensor foran til venstre udvendigt Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1223-14 Parkeringsensor BV indvendig Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1223-92 Parkeringsensor BV indvendig Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1224-14 Parkeringsensor bag til venstre udvendigt Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1224-92 Parkeringsensor bag til venstre udvendigt Funktion ukorrekt.</p>		

Fejlkode: B1225-14
Parkeringsensor foran til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1225-92
Parkeringsensor foran til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1226-14
Parkeringsensor foran til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1226-92
Parkeringsensor foran til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1227-14
Parkeringsensor bag til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1227-92
Parkeringsensor bag til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228-14
Parkeringsensor bag til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228-92
Parkeringsensor bag til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244-14
Parkeringsensor bag til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244-92
Parkeringsensor bag til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-14
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-92
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250-14
Parkeringsensor foran til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250-92
Parkeringsensor foran til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-14
Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-92
Hella Gutmann Solutions GmbH

Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B128E-4B
Parkeringsensor
Komponenttemperatur/systemtemperatur for høj.

Fejlkode: U0140-87
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1003-88
CAN-bus
Funktion frakoblet.

Fejlkode: U111D-87
CAN-forbindelse med parkeringsensor-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1802-87
Kørselshastighedssignal
Signal med fejl.

Fejlkode: U1805-87
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Hjulhastighed ikke tilgængelig.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F0F-88
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F18-88
Touchscreen
CAN-forbindelse fejler.

Fejlkode: U1F2E-87
CAN-bus til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F3E-87
CAN-bus til telematik-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F95-87
Parkeringsensorstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort

Ratkontaktmodul

6 Fejl

Fejlkode: B1836-12
Transponderantenne
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1182-00
Vinduesviskerkontakt
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B100C-16
styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Fejlkode: B1835-00
Radiofjernbetjening
Signal/funktion med fejl.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1836-00
Transponderantenne
Funktion ukorrekt.

Komfort **Ratbetjeningsknap** **2 Fejl**

Fejlkode: U1F1A-87
LIN-bus
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1553-07
Multifunktionstaste - rat til venstre
Funktion ukorrekt.

Komfort **Multiplex-betjeningsenhed** **1 Fejl**

Fejlkode: B1530-07
Betjeningsenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort **Regn-/lyssensor** **0 Fejl**

Komfort **Førerdørsmodul** **ikke tilgængelig**

Komfort **Elektron. tændingslås AVE** **ikke tilgængelig**

Tyverisikring **Tyverialarm** **ikke tilgængelig**

Tyverisikring **alarmhorn** **ikke tilgængelig**

Styretøj **Hydr. servostyring** **0 Fejl**

Audio/Video **Navigationssystem** **6 Fejl**

Fejlkode: B100C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1503
Audioudgang, bagest venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1504
Audioudgang, bagest højre
Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1FA0
Audio-/videoforbindelser
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1574
Touchscreen
Funktion ukorrekt.

Audio/Video

Bilradio

ikke tilgængelig

Audio/Video

Cd-afspiller

ikke tilgængelig