



4518885

NAF Bruktbiltest

Testdato
29.04.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	392883		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Transit Connect	Motoreffekt	88 kW
Type	PU2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ73730	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0SXXWPGSJB42891	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	163372	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
		Registrert første gang	29.11.2018



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4518885

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.1	Motor virkemåte	Banke-/ulyder i motor	
27.2		Støy / ulyd forkant av motor	
29.2	Oljenivå motor	Oljenivå er langt under minimumsmerket, og kan ikke avleses på peilepinnen	
29.6		* Ingen olje på peilepinnen - Ukjent tilstand på motor, feilsøk for nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskenivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæskeniå	
38.11	Clutch	*	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Midten foran, Venstre foran
98.5		Feil med seteregulering/lås:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.18	Nøkler / Utstyr	* 1 stk uoriginal nøkkel (ikke elektronisk) - følger med	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
28.10		Skadet / løst deksel under motor	
28.11		* Vanskelig og kontrollere etter oljelekkasje pga manglende innsyn/tilgjengelighet	
38.14	Clutch	* Clutch - Påbegynt og bli litt slitt	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
66.12		Påbegynnende oksidering:	Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak, Venstre foran
70.6	Hjulkapsler/navkopper	Komplett hjulkapsel med ripe i overflaten: 1 hjulkapsel	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak, Støtfanger foran



4518885

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre bakskjerm, Høyre bakdør, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm
86.19		Bulk(er)	Bakluke
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør, Panser, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm, Bakluke, Tak, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		* Lakksår/Lakkskader/Skadet del(er)/Oppskrapet del(er): Venstre og høyre forskjerm, Venstre og høyre fordør, Venstre og høyre bakdør, Venstre og høyre bakskjerm, Bakluke, Støtfanger foran og bak.	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Venstre skyvedør, Høyre skyvedør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.10.2024
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



4518885

Prøvekjøring2 - Unormal lyd **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **O**4 - Service/ Dokum. **✓****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **R**8 - Parkeringsbrems **✓**

9 - Bremsvirkning |

10 - Bremsvæsknivå **✓**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Bremsedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **✓**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**27 - Motor virkemåte **R**28 - Utvendig tilstand motor **O**29 - Oljenivå motor **R**30 - Kjølevæske **R**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **R**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**38 - Clutch **R**41 - Differensial **✓**42 - Drivaksler **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**46 - Radio / Multimedia **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**56 - Drivrem generator **✓**

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri |

Hjul, dekk, felg65 - Dekk **✓****Hjul, dekk, felg**66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **✓**68 - Hjullager **✓**70 - Hjulcapsler/navkopper **O****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **✓**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓**



4518885

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4518885

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	24,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	24,50 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	10,70 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	10,70 mm
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,30 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,60 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,70 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,20 mm
67.3		Mønsterdybde	5,30 mm
67.4		Mønsterdybde	5,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



4518885

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4518885



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



4518885



25. Generelt



26. Generelt



4518885

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



29. apr. 2024

Køretøj: Ford Transit Connect 1.5 16V TDCi EcoBlue
Motorkode: ZTGA
Produktionsår: 18-
Kilometerstand: 55831 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: LJ73730
VIN: WF05XXWPGSJB42891 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 29. apr. 2024 13:16:17

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Motor PCM Diesel-TDCI	0 Fejl
ABS	ABS CAN	5 Fejl

Fejlkode: U0429
CAN-forbindelse fra ratstammestyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U0100
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0212
LIN-bus-forbindelse med ratstammekontakt
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U3003
Batterispænding
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U3003
Batterispænding
Strømkreds med fejl.

ABS	Ratvinkelgiver SASM CAN	ikke tilgængelig
Airbag	Airbag RCM CAN	0 Fejl
Klimaanelæg	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
Klimaanelæg	Klimaanelæg HVAC OBD	0 Fejl

Komfort	Gateway-modul A CAN	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument IPC CAN	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	3 Fejl
<p>Fejlkode: U300A Tændingslås Strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: B121A Tastaturfelt Fejl i belysning.</p> <p>Fejlkode: B115E Kameramodul Signal med fejl.</p>		
Komfort	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Afstandsadvarelsessystem FDSM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
Komfort	Parkerings sensor PAM CAN	0 Fejl
Komfort	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Komfort	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Ratstammemodul	0 Fejl
Komfort	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Komfort	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl





Digital Service Record

Customer Copy

Vehicle Details

VIN : WF0SXXWPGSJB42891 Registration No : LJ73730 Warranty Start Date : 29.11.2018
Model : Transit/Tourneo Connect 2013- 1st Registration Date : 01.01.1986
Engine : 1.5L EcoBlue (88kW/120PS) Date of Registration No : 01.01.1986
Colour : FROZEN WHITE Registration Country : NO
Service Intervals : Every 30000 KM or 24 months (which ever comes first)

Next Service Due	Due Date	or at Odometer
12 Years (180000 km)	adjusted for current average annual Kilometers travelled (OKM) 31.08.2024 if normal average journey use	OKM (which ever comes first)

Repairer	Job Details	Odometer	Details
RøhneSelmerAS Strømsveien 183 Oslo AVD. Alnabru 0664 NORWAY 21 50 50 50 alnabru@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1099	Job Date : 31.08.2023 Job Number : 167961 	Reading : 147410 KM	Scheduled Service Completed 11 Years Annual Inspection Body & Paint Check Completed Rectification Required Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Brake Fluid
RøhneSelmerAS Strømsveien 183 Oslo AVD. Alnabru 0664 NORWAY 21 50 50 50 alnabru@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1099	Job Date : 21.12.2022 Job Number : 219357 	Reading : 119212 KM	Scheduled Service Completed 10 Years (150000 km) Body & Paint Check Completed Rectification Required Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Oil and Oil Filter Mobile Service Van Renewal of Oil

This document is not proof of ownership.

Security Print Code : DBTBP20230831NO/0

It is a record of the data stored on the DSR system at the time of printing.

Printed Date : 29.04.2024

(1) Ford Essential Service: This service is not equivalent to the standard routine service and is not eligible to support the vehicle warranty



Digital Service Record

Customer Copy

Repairer	Job Details	Odometer	Details
RohneSelmer Alnabru Strømsveien 183 OSLO 0975 NORWAY 22 63 16 15 23505050 hph@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1102	Job Date : 26.01.2022 Job Number : 213952 	Reading : 93433 KM	Scheduled Service Completed 8 Years (120000 km) Body & Paint Check Completed Rectification Required Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Engine Air Filter
RøhneSelmerAS Strømsveien 183 Oslo AVD. Alnabru 0664 NORWAY 21 50 50 50 alnabru@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1099	Job Date : 10.03.2021 Job Number : 120334 	Reading : 67435 KM	Scheduled Service Completed 6 Years (90000 km) Body & Paint Check Completed Rectification Required Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Brake Fluid Mobile Service Van
RøhneSelmerAS Strømsveien 183 Oslo AVD. Alnabru 0664 NORWAY 21 50 50 50 alnabru@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1099	Job Date : 29.04.2020 Job Number : 105282 	Reading : 42355 KM	Scheduled Service Completed 4 Years (60000 km) Body & Paint Check Completed Rectification Required Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Fuel Filter Renewal of Engine Air Filter Mobile Service Van
RøhneSelmerAS Strømsveien 183 Oslo AVD. Alnabru 0664 NORWAY 21 50 50 50 alnabru@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1099	Job Date : 28.08.2019 Job Number : 22931433 	Reading : 21679 KM	Scheduled Service Completed 2 Years (30000 km) Body & Paint Check Completed 1 - Passed Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Mobile Service Van

This document is not proof of ownership.

Security Print Code : DBTBP20230831NO/0

It is a record of the data stored on the DSR system at the time of printing.


Printed Date : 29.04.2024

(1) **Ford Essential Service:** This service is not equivalent to the standard routine service and is not eligible to support the vehicle warranty



Digital Service Record

Customer Copy

Repairer	Job Details	Odometer	Details
Bilservice AS Stoltenberggaten 54 Tønsberg kundesenter@bilservice.no 3103 NORWAY 33 30 77 78 815 20 500 kundesenter@bilservice.no https://www.ford.bilservice.no	Job Date : 10.10.2018 Job Number : 2050000116 	Reading : 13 KM	Scheduled Service Completed Pre-Delivery Inspection Body & Paint Check Completed Not Applicable Other Related Items No Service Actions Required

This document is not proof of ownership.

Security Print Code : DBTBP20230831NO/0

It is a record of the data stored on the DSR system at the time of printing.

Printed Date : 29.04.2024

(1) **Ford Essential Service:** This service is not equivalent to the standard routine service and is not eligible to support the vehicle warranty