



4527993

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
02.05.2024

## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	391305		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Iveco	<b>Motorstørrelse</b>	3920 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	eurocargo	<b>Motoreffekt</b>	130 kW
<b>Type</b>	75e18	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	BR97935	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	ZCFA75D0402567441	<b>Kjøretøygruppe</b>	381
<b>Km.stand.</b>	127591	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Registreringsår</b>	2010
		<b>Registrert første gang</b>	24.06.2010



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4527993

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre sideblinklys
17.11		Skadet lykteglass:	Venstre baklys, Høyre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Høyre sideblinklys
18.6	Markeringslys/-lykter	Skadet lykteglass	Høyre bak
19.3	Refleks	* Venstre refleks - skadet	
21.17	Varsellamper	* Varsler for - Motorlampe, Skriver, bremses og lys - feilsøk for nærmere kontroll	
27.16	Motor virkemåte	* Ulyd/støy motor - feilsøk for nærmere kontroll	
28.6	Utvendig tilstand motor	* Vanskelig og kontrollere etter oljelekkasje/oljesvetting - forbehold om oljelekkasje/oljesvetting.	
38.11	Clutch	* Ulyd/støy/vibrasjoner fra clutchpedal/luftsystem - feilsøk for nærmere kontroll	
46.1	Radio / Multimedia	Radio / musikkanlegg virker ikke	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
52.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	Venstre side, Høyre side
52.2		Visker virker ikke:	Foran
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 2 av 2 nøkler
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
65.19	Dekk	* Venstre og høyre indre bakdekk: 11,3mm og 12,7mm	
67.22	Ekstra hjulsett	Mangler eller feil hjul	4 hjul
67.24		* Venstre og høyre indre dekk: 7,3mm og 6,2mm.	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran, Høyre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Panser
86.15		* Samlepott for reparasjon/utskiftning av utvendig karosseri deler/løftelem, etc.	
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre



4527993

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
88.11	Underside	* Ikke kontrollert undersiden pga manglende tilgjengelighet for bukk som passer for denne lastebilen - forbehold om ukjente feil og mangler	
91.2	Dashbord / midtkonsoll	Manglende/løse deler eller deksler:	Dashbord
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
102.6		* Løftelem - virker ikke tilstrekkelig, går kun opp og ned. Løftelem foringer - slakk	
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Midten foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.18		Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
67.32	Ekstra hjulsett	* 2 stk sommdekk og 4 stk piggfri M+S dekk ligger i lasterommet	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Panser
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre fordør
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.34		*	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre fordør, Høyre fordør
97.7	Døråpning	Rust:	Venstre fordør, Høyre fordør

### Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremserør	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Ratt, rattaksel, ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styreservo	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Fjærer / fjærbein	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Travers	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styrestag/ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer foraksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer bakaksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering



4527993

Punkt	Årsak
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Hjullager	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Støtdempere	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Stabilisator	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styresnekke, tannstang	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremseslanger	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Lasteavhengig reduksjonsventil	Skader/avvik som forhindrer vurdering

## Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	5 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	20 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	19.05.2024



4527993

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓  
4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg O  
6 - Bremseskiver O  
8 - Parkeringsbrems ✓  
9 - Bremsvirkning |  
10 - Bremsvæsknivå ✓  
12 - Bremsørør |  
13 - Bremseslanger |  
15 - Bremsedal ✓  
16 - Lasteavhengig reduksjonsventil |

**Lys og signaler**

- 17 - Lys R  
18 - Markeringslys/-lykter R  
19 - Refleks R  
20 - Lyd / lyssignaler ✓  
21 - Varsellamper R

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte R  
28 - Utvendig tilstand motor R  
30 - Kjølevæske ✓  
31 - Kjølevifte ✓  
37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

- 38 - Clutch R

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓  
45 - Instrumenter ✓  
46 - Radio / Multimedia R  
47 - Elektrisk vindusheis ✓  
49 - Kupevifte ✓  
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R  
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓  
52 - Lyktespyler / Visker R  
53 - Sentrallås R  
56 - Drivrem generator ✓  
57 - Batteri ytre tilstand ✓  
58 - Tilstand 12 volt batteri R

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk R  
66 - Felg ✓  
67 - Ekstra hjulsett R  
68 - Hjullager |  
70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd |  
72 - Styresnekke, tannstang |  
73 - Styrestag/ledd |  
74 - Styreservo |

**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere |  
76 - Stabilisator |  
77 - Fjærer / fjærbein |  
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel |  
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel |  
80 - Travers |

**Karosseri**

- 81 - Frontrute R  
82 - Siderute/bakrute ✓  
83 - Dør-/panseråpner R  
84 - Lås ✓  
86 - Lakk / karosseri utvendig R  
87 - Utvendig speil R  
88 - Underside R  
89 - Understellsnummer ✓



4527993

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	<b>R</b>
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	○
97 - Døråpning	○
98 - Seter	<b>R</b>
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	<b>R</b>
103 - Interiør generelt	<b>R</b>



4527993

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	14 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	11,90 mm
65.2		Mønsterdybde HF	13,20 mm
65.3		Mønsterdybde VB	11,30 mm
65.4		Mønsterdybde HB	11,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,50 mm
67.2		Mønsterdybde	9,30 mm
67.3		Mønsterdybde	9,20 mm
67.4		Mønsterdybde	9,10 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



4527993

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





4527993



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4527993

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.