



4467595

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.04.2024

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	390041		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2987 cm ³
Modell	GL 350 Bluetec 4mati	Motoreffekt	190 kW
Type	166	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BS88923	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDC1668241A334105	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	207875	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2014
		Registrert første gang	06.01.2014



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4467595

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
6.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
9.8	Bremsevirkning	Vesentlig pulserende bremsvirkning:	Høyre foran
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
51.6	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Bakrute
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift	
90.1	Tilhengerfeste	Elektrisk nedfelling av hengerfeste virker ikke	
96.3	Dørtrekk	* Lys til VF dør løst og funker ikke	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	
6.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Høyre foran
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
17.29	Lys	Kraketert lykteglass	Høyre baklys, Venstre baklys, Høyre sideblinklys, Venstre sideblinklys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.11	Utvendig tilstand motor	*	
59.7	Tilhengerkontakt	* Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
67.29	Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
69.11	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
82.14	Siderute/bakrute	Slitt rute:	Bakrute



4467595

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
84.11	Lås	Treg låsesylinder:	Venstre fordør
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre bakdør
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre bakdør
99.9	Bilbelte	Treg retur:	Venstre foran
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
103.5	Interiør generelt	Innvendig vurdering vanskelig pga. mye løsøre	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Frist for neste EU kontroll

20.01.2024

Ikke prøvekjørt pga:

Dekk ikke i forhold til sesong



4467595

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **O**
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems **✓**
- 9 - Bremsvirkning **R**
- 10 - Bremsvæsknivå **O**
- 12 - Bremsørør **✓**
- 13 - Bremseslanger **✓**
- 15 - Brems pedal **✓**

Lys og signaler

- 17 - Lys **O**
- 18 - Markeringslys/-lykter **✓**
- 19 - Refleks **✓**
- 20 - Lyd / lyssignaler **✓**
- 21 - Varsellamper **✓**
- 22 - Varsellamper utvidet **✓**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **O**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **✓**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor **✓**
- 30 - Kjølevæske **✓**
- 31 - Kjølevifte **✓**
- 32 - Kjølesystem **✓**
- 33 - Eksosanlegg **✓**
- 35 - Motorfester **✓**
- 36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) **✓**
- 41 - Differensial **✓**
- 42 - Drivaksler **✓**
- 43 - Mellomaksel **✓**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning **✓**
- 45 - Instrumenter **✓**
- 47 - Elektrisk vindusheis **✓**
- 48 - Oppvarmet bakrute **✓**
- 49 - Kupevifte **✓**
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**
- 53 - Sentrallås **✓**
- 54 - Setevarmer **✓**
- 55 - Ladespenning generator **✓**
- 56 - Drivrem generator **✓**
- 59 - Tilhengerkontakt **O**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **✓**
- 66 - Felg **O**
- 67 - Ekstra hjulsett **O**
- 68 - Hjullager **✓**
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **O**
- 70 - Hjulcapsler/navkopper **✓**

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**
- 72 - Styresnekke, tannstang **✓**
- 73 - Styrestag/ledd **✓**
- 74 - Styreservo **✓**

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere **✓**
- 76 - Stabilisator **✓**
- 77 - Fjærer / fjærbein **✓**
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**
- 80 - Travers **✓**



4467595

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	O
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	O
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	R



4467595

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	33,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	33,20 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	33,80 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	19,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	19,20 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	18,50 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	350,00
9.2		Bremsevirkning, HF	320,00
9.3		Bremsevirkning, VB	400,00
9.4		Bremsevirkning, HB	400,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	9,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4467595

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4467595



13. Generelt



14. Lasterom



15. Lys



16. Lys




17. Lys



18. Lys



19. Frontrute



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Døråpning



24. Døråpning



4467595



25. Døråpning



26. Dørtrekk



27. Døråpning



28. Dørtrekk



29. Tilhengerfeste



4467595

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



10. apr. 2024

Køretøj: Mercedes GL 350 CDI (X166) 4Matic
Motorkode: OM 642.826
Produktionsår: 12-15
Kilometerstand: 207875 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BS88923
VIN: WDC1668241A334105 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 10. apr. 2024 14:54:47

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Dieselmotor	3 Fejl
Fejlkode: DTC 130C00 Motorstyreenhed Intern fejl.		
Fejlkode: DTC 130D00 Motorstyreenhed Intern fejl.		
Fejlkode: DTC 130E00 Motorstyreenhed Intern fejl.		
Motor	SCR: Udstødningsgasreduktion	0 Fejl
Motor	FSCU UDS OBD	0 Fejl
ABS	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	0 Fejl
ABS	EFB OBD	0 Fejl
Airbag	SRS Airbagstyreenhed	0 Fejl
Airbag	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	0 Fejl
Airbag	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	0 Fejl
Klimaanlæg	KLA Klimaanlæg	0 Fejl

Klimaanlæg	Komfortvarmer	1 Fejl
<p>Fejlkode: U144F Brændstofstand For lavt påfyldningsniveau.</p>		
Sikkerhed	SGR: Styreenhed for radarsensorer	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 6207 CAN-kommunikation med radarsensor VF Kommunikation forstyrret.</p>		
Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot	0 Fejl
Sikkerhed	Aktiv fartpilot/bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Komfort	360°-kamera	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC C14786 CAN-bus-forbindelse til audiostreammodul/infotainmentsystem Signal mangler/med fejl.</p>		
Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl
Komfort	TPAD: Touchpad	ikke tilgængelig
Komfort	HBF 1 OBD	ikke tilgængelig
Komfort	HKS	0 Fejl
Komfort	SDE H OBD	0 Fejl
Komfort	PSD: Panoramamatag	0 Fejl
Komfort	Motorsound	ikke tilgængelig
Komfort	FSG CAN OBD	2 Fejl
<p>Fejlkode: DTC A5B515 Fejlkode: DTC A5B615</p>		
Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)	2 Fejl

Komfort	TSG VR Dørstyreenhed HF	0 Fejl
Komfort	TSG HL Dørstyreenhed VB	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 98B1 Centrallåsens servomotor Strømkreds med fejl.</p>		
Komfort	TSG HR Dørstyreenhed HB	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 9759 Døradvarsels-/indstigningslampe Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	Forlygtestyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	ISM CAN OBD	0 Fejl
Gearkasse	VGS: Fuldt integreret gearstyring	0 Fejl
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Undervogn	Airmatic OBD	1 Fejl
<p>Fejlkode: U0427 CAN-forbindelse med tyverialarm-styreenhed Modtaget ugyldige data.</p>		
Undervogn	Rokkeregulering	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Audio/Video	Audio 20 OBD	2 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 94D8 GPS-antenne Strømkreds med fejl.</p>		
<p>Fejlkode: DTC A10D Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.</p>		
Audio/Video	ZBE: Centralt betjeningspanel	0 Fejl
Audio/Video	ZAN OBD	0 Fejl
Audio/Video	Venstre display bagved	ikke tilgængelig
Audio/Video	Højre display bagved	ikke tilgængelig
Audio/Video	Dvd-afspiller	ikke tilgængelig
Audio/Video	E-Call GLONASS (Rusland)	ikke tilgængelig

Audio/Video	KOMO: Kommunikationsmodul telematiksystemtjenster	ikke tilgængelig
Audio/Video	mbrace: Styreenhed til app-adgang	ikke tilgængelig
Audio/Video	Sound OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	TEH: Tunerenhed	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	ikke tilgængelig