



4528481

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.05.2024

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	392991		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	Vito	Motoreffekt	140 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DR62090	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF44760313564822	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	229449	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
		Registrert første gang	27.02.2019



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4528481

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
6.10	Bremeskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
21.17	Varsellamper	* Varsellampe dører lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
51.5	Vindusvisker, spylar (foran/bak)	Vindusvisker virker ikke	Bakrute
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke, Venstre bakdør, Høyre sidekanal
86.8		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Venstre bakdør
86.11		Steinsprut/lakksår	Panser
86.15		* Skader innvendig v/f dør	
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran, Høyre foran
88.2		Skadet/løst plastdeksel:	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.17	Bremeskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Tak



4528481

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	26.02.2025



4528481

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **R**
2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
4 - Service/ Dokum. **O**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **R**
6 - Bremseskiver **R**
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
12 - Bremsørør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper **R**
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
56 - Drivrem generator ✓
58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
59 - Tilhengerkontakt ✓
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg ✓
67 - Ekstra hjulsett ✓
68 - Hjullager ✓
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



4528481

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4528481

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	230,00
9.2		Bremsevirkning, HF	230,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,10 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,10 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,00 mm
67.2		Mønsterdybde	8,00 mm
67.3		Mønsterdybde	8,00 mm
67.4		Mønsterdybde	8,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



4528481

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4528481



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4528481



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



4528481

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



2. mai 2024

Køretøj: Mercedes Vito 119 CDI (W447) Kasten 4Matic BlueTEC
Motorkode: OM 651.950
Produktionsår: 15-
Kilometerstand: 229449 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: DR62090
VIN: WDF44760313564822 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 2. mai 2024 15:11:28

Fejlkode

OBD

OBD

4 Fejl

Fejlkode: P2201
NOx-sensor 1 række 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P2201
NOx-sensor 1 række 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P2201
NOx-sensor 1 række 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P06A9
Sensorreferencespænding D
Strømkreds med fejl.

Motor

Dieselmotor

9 Fejl

Fejlkode: P13E7FD
Ureaadditiv-niveau
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: P06A900
Sensorer, spændingsforsyning 4
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P220192
NOx-sensor 1 række 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U014000
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed foran
Hella Gutmann Solutions GmbH

CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U016800
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U016400
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U0111FA
CAN-bus-forbindelse med batteriovervågningsmodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P1BC1FA
Udviklingskode
Ignorer og slet fejlkode.

Fejlkode: P1BC2FB
Udviklingskode
Ignorer og slet fejlkode.

Motor	FSCU UDS OBD	0 Fejl
Motor	SCR: Udstødningsgasreduktion	0 Fejl
Motor	PTCU: Drivlinje	ikke tilgængelig
ABS	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	17 Fejl

Fejlkode: C081100
CAN-bus/forbindelse til video-/radarsensorstyreenhed
CAN-signal "Præventiv kollisionsbeskyttelse" mangler/er ukorrekt.

Fejlkode: C05D600
CAN-bus-forbindelse med radarsensorenhed
CAN-signal "Krævet reduktion af motormoment" mangler/er usandsynligt.

Fejlkode: C037100
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
CAN-signal "Gearkasse" mangler/er ukorrekt.

Fejlkode: C06A100
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
CAN-signal gearkassestyreenhed mangler/er ukorrekt.

Fejlkode: C05E100
CAN-bus/forbindelse til video-/radarsensorstyreenhed
Signal "Krævet gear" mangler/er ukorrekt.

Fejlkode: C03A600
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Meddelelse værdi gaspedal fejlbehæftet.

Fejlkode: C035300
CAN-bus-forbindelse med dørstyreenhed VF
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: C035200
CAN-bus-forbindelse med dørstyreenhed HF

Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: C068500
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
Drejelåsefallestatus dør HB mangler eller er usandsynlig.

Fejlkode: C05F700
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Statussignal motorhjelm mangler/usandsynligt.

Fejlkode: C03A200
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Motoromdrejningssignal med fejl.

Fejlkode: C03A300
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
CAN-signal "Motorkørselsstatus" mangler/er ukorrekt.

Fejlkode: C038200
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Drejningsmomentsignal mangler/er fejlagtigt.

Fejlkode: C038400
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Drejningsmomentsignal mangler/er fejlagtigt.

Fejlkode: C039200
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Drejningsmomentsignal mangler/er fejlagtigt.

Fejlkode: C066300
CAN-bus/forbindelse til central gateway
CAN-signal "Indgående opkald" mangler/er ukorrekt.

Fejlkode: C074D00

ABS	EFB OBD	ikke tilgængelig
Airbag	SRS Airbagstyreenhed	0 Fejl
Airbag	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	ikke tilgængelig
Airbag	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	KLA Klimaanlæg	2 Fejl

Fejlkode: B105307
Servomotor temperaturstyringspjæld foran
Motor eller pjæld går trægt/er blokeret.

Fejlkode: U001988
Kabine, CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	1 Fejl
------------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: C10C800
Kollisionsadvarselssystem-styreenhed

Advarsel udløst

Sikkerhed	Aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot/bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	4 Fejl

Fejlkode: U001988
Kabine, CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U00192A
Kabine, CAN-bus
Signal med fejl.

Fejlkode: U001911
Kabine, CAN-bus
Kortslutning til stel.

Fejlkode: B1A3911
Forbindelse med radiomodtager
Strømkreds kortslutning til stel.

Komfort	KI: Kombiinstrument	2 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: U001988
Kabine, CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U016687
CAN-bus-forbindelse med styreenhed til parkeringsvarme
Kommunikation forstyrret.

Komfort	SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)	5 Fejl
----------------	--	---------------

Fejlkode: B181E64
Motorhelmskontakt
Uplausibelt signal.

Fejlkode: B22A31C
Styreenhed for kontrolpanel i loft
Spændingsværdien ligger uden for det tilladte område.

Fejlkode: B23267B
Sprinklervand-niveausensor
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: U014387
CAN-bus-forbindelse med multifunktionsstyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U016487
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Komfort **SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre** **2 Fejl**

Fejlkode: U014100
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed foran
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U014600
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort **SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre** **0 Fejl**

Komfort **MFK: Multifunktionskamera** **2 Fejl**

Fejlkode: U014187
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed foran
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U014287
CAN-bus til karosseristyreenhed bagved
Kommunikation forstyrret.

Komfort **360°-kamera** **ikke tilgængelig**

Komfort **KAB: Kameratildækning** **4 Fejl**

Fejlkode: U001988
Kabine, CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U010087
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U026487
CAN-kommunikation med RFK (bakkamera)
Kommunikation forstyrret.

Komfort **TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD** **3 Fejl**

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U014187
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed foran
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U014687
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Komfort **TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD** **4 Fejl**

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U020387
CAN-bus-forbindelse med dørstyreenhed VF
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U014187
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed foran
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U014687
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Komfort **MRM OBD** **0 Fejl**

Komfort **DBE dig. OBD** **ikke tilgængelig**

Komfort **TPAD: Touchpad** **ikke tilgængelig**

Komfort **HMI-GW** **ikke tilgængelig**

Komfort **OLU: Onboard Logic Unit** **ikke tilgængelig**

Komfort **RFK: Bakkamera** **3 Fejl**

Fejlkode: U014287
CAN-bus til karosseristyreenhed bagved
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U014787
CAN-bus-forbindelse med audio-gateway
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U11A287
CAN-bus/forbindelse til kameratildækningsstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort **AHE: Anhængerregistrering** **1 Fejl**

Fejlkode: U001988
Kabine, CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Komfort **Venstre bagsæde massagefunktion** **ikke tilgængelig**

Komfort **Højre bagsæde massagefunktion** **ikke tilgængelig**

Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 2 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 højre side	ikke tilgængelig
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører	ikke tilgængelig
Komfort	PARK: Parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	STR: Elektrisk skydedør i højre side	ikke tilgængelig
Komfort	STL: Elektrisk skydedør i venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	PSD: Panoramataag	ikke tilgængelig
Komfort	PSM: Programmerbart specialmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Fartskriver	ikke tilgængelig
Komfort	HGW brugerinterface CAN-bus	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM CAN OBD	4 Fejl

Fejlkode: U010187
CAN-bus-forbindelse til gearkassestyreenhed
Meddelelse mangler/med fejl.

Fejlkode: U015531
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U010031
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U010029
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Signal ugyldigt.

Gearkasse	VGS: Fuldt integreret gearstyring	4 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: U010187
CAN-bus-forbindelse til gearkassestyreenhed
Meddelelse mangler/med fejl.

Fejlkode: U015531
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U010031
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U010029
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Signal ugyldigt.

Gearkasse

Gearkasse

2 Fejl

Fejlkode: U014600
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U016400
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Tyverisikring

EDW: Tyverialarm

ikke tilgængelig

Styretøj

Elektr. servostyring

1 Fejl

Fejlkode: U014600
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Audio/Video

MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control

ikke tilgængelig

Audio/Video

ZBE: Centralt betjeningspanel

ikke tilgængelig

Audio/Video

Telematik HERMES

ikke tilgængelig

Audio/Video

Radio/navigation

ikke tilgængelig

Audio/Video

ZAN OBD

ikke tilgængelig

Audio/Video

MTAS Mobiltelefonholder

ikke tilgængelig

Audio/Video

E-Call GLONASS (Rusland)

ikke tilgængelig

Audio/Video

Tel Styreenhed telefon

ikke tilgængelig

Audio/Video

TB5 TV-tuner

ikke tilgængelig

Audio/Video

Sound OBD

ikke tilgængelig

Audio/Video

MBUX Head Unit

ikke tilgængelig

Dæktryksovervågning

RDK OBD

ikke tilgængelig