



4539234

NAF Bruktbiltest

Testdato
07.05.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	395905		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1984 cm ³
Modell	PASSAT	Motoreffekt	155 kW
Type	3C	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BD85122	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZ3CZDE154670	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	214175	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2013
		Registrert første gang	15.11.2013



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4539234

Testresultater

Ref.id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
2.13		* Ulyd/støy - bremsler.	
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Venstre foran
6.10		Rust på bremseskive:	Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak, Venstre foran
17.16	Lys	Skadet lykt:	Høyre nærlys
17.27		* 1000m virker ikke - feilsøk for nærmere kontroll	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
40.15	Girkasse (automatisk)	* Rykkete gange ved kjøring i revers - feilsøk for nærmere kontroll	
43.3	Mellomaksel	Sprukket / deformert gummiskive:	Bak
46.9	Radio / Multimedia	*	
56.3	Drivrem generator	Ulyd i strammehjul / remhjul	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
67.8	Ekstra hjulsett	(Kun ALD, iht privatleasekontrakt) Mønsterdybde under 3 mm for sommerdekk, eller 5 mm for vinterdekk:	2 dekk
67.13		Vesentlig skade på dekkets sideflate:	1 dekk
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre bak
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre foran, Høyre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre sidekanal
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran, Venstre forskjerm
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side, Høyre side
88.11	Underside	* Venstre fremre skvettlapp bak - ligger imot bakhjulet	
91.2	Dashbord / midtkonsoll	Manglende/løse deler eller deksler:	Midtkonsoll, Dashbord
93.1	Taktrekk	Hull/rifter/flenger i taktrekk	Foran
93.3		Løst taktrekk	Midten
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakkdør, Venstre bakkdør
98.1	Seter	Feil med/mangler nakkestøtte:	Høyre bak, Venstre bak, Midten bak
98.6		* Midtre baksete - seterygg mangler/skadet	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo



4539234

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
103.3		Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Midten foran, Midten bak, Høyre foran, Venstre foran
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre bak, Venstre bak
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre nærlys, Høyre sideblinklys, Midtre bremselys, Venstre baklys, Høyre baklys
46.12	Radio / Multimedia	* Montert uoriginal radio pga ombygning i dashbordet	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre bakskjerm, Høyre bakter, Høyre fordør, Panser, Bakluke, Tak, Venstre fordør, Venstre bakter, Venstre bakskjerm
86.19		Bulk(er)	Høyre sidekanal
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Bakluke, Tak, Høyre fordør, Venstre fordør, Høyre bakter, Venstre bakter, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		* Lakksår/Lakkskader/skadet del(er)/oppskrapt del(er): Venstre forskjerm(skjermbredde), Høyre kanal, Støtfanger foran og bak	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre bakter, Venstre bakter, Høyre fordør, Venstre fordør, Bakluke/- dør



4539234

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Parkeringsbrems	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	9 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	12.12.2024



4539234

Prøvekjøring2 - Unormal lyd **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **✓**4 - Service/ Dokum. **✓****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **R**

8 - Parkeringsbrems |

9 - Bremsvirkning |

10 - Bremsvæsknivå **✓**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**27 - Motor virkemåte **R**28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **R**41 - Differensial **✓**42 - Drivaksler **✓**43 - Mellomaksel **R****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**46 - Radio / Multimedia **R**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**52 - Lyktespyler / Visker **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**56 - Drivrem generator **R**57 - Batteri ytre tilstand **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **R****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **O**66 - Felg **O****Hjul, dekk, felg**67 - Ekstra hjulsett **R**68 - Hjullager **✓**70 - Hjulcapsler/navkopper **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **O**76 - Stabilisator **R**77 - Fjærer / fjærbein **R**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓**



4539234

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	R



4539234

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,70 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	1,20 mm
67.2		Mønsterdybde	1,50 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,60 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4539234

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4539234



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt




4539234




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



4539234

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



7. mai 2024

Køretøj: Volkswagen Passat 2.0i 16V TSI Variant 4Motion
Motorkode: CCZB
Produktionsår: 11-14
Kilometerstand: 214170 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: BD85122
VIN: WWWZZZ3CZDE154670 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 7. mai 2024 09:23:44

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **Motorelektronik 1** **1 Fejl**

Fejlkode: P068A
Motorstyringsrelæ
Relæspændingsforsyning kl. 30 med fejl.

ABS **Bremseelektronik** **1 Fejl**

Fejlkode: 2214
Dæktrykadvarsel
Advarsel afgivet/fejl i funktion.

ABS **Parkeringsbremse** **0**

Airbag **Airbag** **0**

Klima anlæg **Varme/klima anlæg** **2 Fejl**

Fejlkode: 9479957
Potentiometer for indirekte friskluftsspjæld
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Klima anlæg **Parkerings-/tilskudsvarmer** **ikke tilgængelig**

Komfort**Central styreenhed komfort****3 Fejl**

Fejlkode: 532

Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 625

Hastighedsgiver
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 1321

Airbagstyreenhed J234
Funktion ukorrekt.**Komfort****Gateway-elektronik 1****13 Fejl**

Fejlkode: 185

Relæ spændingsforsyning kl. 15
Aktivering fejlagtig. Budskab mangler.

Fejlkode: 446

Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 473

Styreenhed elektr. parkeringsbremse
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 526

bremselyskontakt
Signal med fejl.

Fejlkode: 532

Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 778

Ratvinkelsensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1309

Servostyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1314

Motorstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1315

Gearkassestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1316

Bremsestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1321

Airbagstyreenhed J234
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1598

Batteriovervågning
Spænding for lav.

Fejlkode: 3678
Koordinator for start/stop drift
Funktion ukorrekt.

Komfort

Gateway-elektronik 2

1 Fejl

Fejlkode: 2174
Analogt/digitalt ur
Funktion ukorrekt.

Komfort

Kombiinstrument

1 Fejl

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Komfort

Lygtenivellering

1 Fejl

Fejlkode: 13705991
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort

Fjernlysassistent

ikke tilgængelig

Komfort

Parkeringsensor 2

0

Komfort

Radarsensor adaptiv fartpilot

ikke tilgængelig

Komfort

Førerdørselektronik

4 Fejl

Fejlkode: 66048
Rudehejs-servomotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 66821
Elektrisk justerbare spejle-sensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 65793
Spændingsforsyning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 131329
Dørstyreenhed bag
Funktion ukorrekt.

Komfort

Passagerdørselektronik

3 Fejl

Fejlkode: 66048
Rudehejs-servomotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 65793
Spændingsforsyning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 131329
Dørstyreenhed bag
Funktion ukorrekt.

Komfort

Sædejustering fører

2 Fejl

Fejlkode: 2346
Aflæseknop memory 2
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort

Diagnose-interface-bus

2 Fejl

Fejlkode: 1304
CAN-bus til radiostyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort

Batteriregulering

1 Fejl

Fejlkode: 1598
Batteriovervågning
Spænding for lav.

Komfort

Telefon-/mobilforberedelse

2 Fejl

Fejlkode: 9457427
Audiokanal sprog/telefon til venstre
Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen

Fejlkode: 22
CAN-bus/forbindelse til radio
ingen kommunikation

Komfort

Anhængerfunktion

ikke tilgængelig

Komfort

Specialfunktion

ikke tilgængelig

Komfort

Vognbaneskiftassistent

ikke tilgængelig

Komfort

Bak-/360 graders kamerasystem

ikke tilgængelig

Komfort

Frontkamarasystem

ikke tilgængelig

Komfort

Bagklapselektronik

ikke tilgængelig

Gearkasse	Firhjulselektronik	0
Gearkasse	Gearelektronik	0
Tyverisikring	Startspærre	1 Fejl
<p>Fejlkode: 2812 Ratstammelåsning Strømkreds med fejl.</p>		
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	ikke tilgængelig
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	2 Fejl
<p>Fejlkode: 3262 Komfortbegrænsning Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: 774 BV føler for køretøjsniveau Fejl i BV føler for køretøjsniveau.</p>		
Styretøj	Servostyring	3 Fejl
<p>Fejlkode: 668 Spændingsforsynings B plus Spændings-/strømforsyning med fejl.</p>		
<p>Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.</p>		
<p>Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.</p>		
Styretøj	Ratstammemodul	2 Fejl
<p>Fejlkode: 114178 Funktionsbegrænsning Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: 136194 Spændingsforsyning Strømkreds med fejl.</p>		
Audio/Video	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Audio/Video	Radiotuner	ikke tilgængelig
Audio/Video	Navigation	ikke tilgængelig
Audio/Video	Sound-system	ikke tilgængelig

Audio/Video

Tv-tuner

ikke tilgængelig

Dæktryksovervågning

Dæktryksovervågning

ikke tilgængelig