

VH58672 - 2014 Peugeot Partner Stasjonsvogn

Km.stand	164 309	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	21.04.2024
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	165 983
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	21.04.2024
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	165 983
Egenvekt	1410	Medfølger sommerdekk	Vet ikke	PKK utført	20.02.2022
Effekt	90	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	VF37F9HF8DJ837860	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	25.02.2014	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	24.04.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1	-	Understellsnr.
1.2	A	Kjennermerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	C	Lakk
2.2	C	Antirustbehandling/under bil
2.3	C	Panser
2.4	C	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	C	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	C	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager


Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 24.04.2024
 Signatur selger

Dato: 24.04.2024
 Signatur kunde



KOMMENTARER

- 1.1 Identitet - Understellsnr. - Ikke synlig i frontrute
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Generelt en del småskader og riper i lakk
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Deksel under motor mangler
- 2.3 Eksteriør - Panser - Rust underside panser
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Bulk kanal høyre side
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Dørpakning innsteg skadet
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Lakkflass til skinne høyre skyvedør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Skyvedør høyre side treig.
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Mye steinsprut i frontrute
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Topp over spylervæske er uoriginal. Dårlig passform
- 8.4 Hjuloppheng og styring - Aksler - Oljesvetting utgående aksel høyre og venstre foran

BILDER



2.5 Dørpakning innsteg skadet



2.1 Generelt en del småskader og riper i lakk



2.1 Generelt en del småskader og riper i lakk



2.1 Generelt en del småskader og riper i lakk




2.1 Generelt en del småskader og riper i lakk



2.1 Generelt en del småskader og riper i lakk



8.4 Oljesvetting utgående aksel høyre og venstre foran



8.4 Oljesvetting utgående aksel høyre og venstre foran



2.4 Bulk kanal høyre side



2.3 Rust underside panser

BILDER

2.16 Topp over spylervæske er uoriginal. Dårlig passform

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	tørt	80 km/t	Ja

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	6	6	7	7	Uke 17, 2022
Bremseklosser	60	60	80	80	