



4537301

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
06.05.2024



## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33 30 05 40     |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33 30 05 40     |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 394167          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                   |                               |                      |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Mercedes-Benz     | <b>Motorstørrelse</b>         | 2987 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | Sprinter          | <b>Motoreffekt</b>            | 140 kW               |
| <b>Type</b>             | 906 BA35          | <b>Aksler i drift</b>         | 1                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | KJ61904           | <b>Drivstofftype</b>          | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | WDB9061351N549985 | <b>Kjøretøygruppe</b>         | 315                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 220722            | <b>Bruktimportert</b>         | Ja                   |
| <b>Farge</b>            | Hvit              | <b>Registreringsår</b>        | 2013                 |
|                         |                   | <b>Registrert første gang</b> | 17.06.2013           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4537301

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat  | Beskrivelse                                      |
|--------|---------------------------|---|--|
| 1.11   | Kjøreegenskaper           | * En redusert test grunnet for stor og heise opp              |  |
| 3.5    | Nøkler / Utstyr           | Nøkkel/er mangler   |  |
| 4.1    | Service/ Dokum.           | Serviceokumentasjon mangler                                   |  |
| 4.7    |                           | Aktivert serviceindikator                                     |  |
| 8.5    | Parkeringsbrems           | Virker ikke:  | Venstre  |
| 17.11  | Lys                       | Skadet lykteglass:  | Høyre sideblinklys, Venstre baklys, Høyre baklys |
| 49.1   | Kupevifte                 | Kupevifte virker ikke.  |  |
| 53.1   | Sentrallås                | Fjernbetjening virker ikke                                    | på 1 av 1 nøkkel                                 |
| 58.8   | Tilstand 12 volt batteri  | * Batteri må lades før test                                   |  |
| 67.17  | Ekstra hjulsett           | Ekstra hjulsett mangler                                       |  |
| 86.3   | Lakk / karosseri utvendig | Skadet:   | Høyre forskjerm, Støtfanger bak                  |
| 86.8   |                           | Rustangrep:   | Venstre fordør, Venstre baksjerm                 |
| 86.11  |                           | Steinsprut/lakksår  | Panser   |
| 87.5   | Utvendig speil            | Skade på speilramme / -hus                                    | Høyre side                                       |
| 91.1   | Dashbord / midtkonsoll    | Hull/rift/flenge:   | Dashbord   |
| 97.3   | Døråpning                 | Rust:   | Høyre fordør, Venstre fordør                     |
| 98.2   | Seter                     | Misfarget/skittent:   |  |
| 98.3   |                           | Hull/rift gjennom setetrekk:                                  | Venstre foran                                    |
| 98.5   |                           | Feil med seteregulering/lås:                                  | Venstre foran                                    |
| Ref.Id | Opplysning                | Resultat  | Beskrivelse                                      |
| 23.5   | Full systemskann          | Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer |  |
| 81.10  | Frontrute                 | Slitt frontrute   |  |

## Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

## Testforhold

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t          |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 15 °C            |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Tørt             |
| <b>Bilen ble prøvekjørt:</b>           | Driftsvarm motor |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei              |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 05.06.2025       |



4537301

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper

**R****Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

**R**

4 - Service/ Dokum.

**R****Bremser**

8 - Parkeringsbrems

**R**

9 - Bremsvirkning

✓

10 - Bremsvæsknivå

✓

**Lys og signaler**

17 - Lys

**R**

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

22 - Varsellamper utvidet

✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann

**O****Motor**

27 - Motor virkemåte

✓

29 - Oljenivå motor

✓

**Motor**

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

**Drivverk**

38 - Clutch

✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

49 - Kupevifte

**R**

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

**R**

55 - Ladespenning generator

✓

56 - Drivrem generator

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

**R****Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk

✓

66 - Felg

✓

67 - Ekstra hjulsett

**R**

68 - Hjullager

✓

**Karosseri**

81 - Frontrute

**O**

82 - Siderute/bakrute

✓

83 - Dør-/panseråpner

✓

86 - Lakk / karosseri utvendig

**R**

87 - Utvendig speil

**R**

88 - Underside

✓

89 - Understellsnummer

✓

**Interiør**

91 - Dashbord / midtkonsoll

**R**

94 - Solskjerm

✓

95 - Innvendig speil

✓

97 - Døråpning

**R**

98 - Seter

**R**

99 - Bilbelte

✓

102 - Laste-/bagasjerom

✓

103 - Interiør generelt

✓



4537301

**Måleverdier**

| <b>Ref.Id</b> | <b>Punkt</b>                    | <b>Fråse</b>  | <b>Måleverdi</b>                                  |
|---------------|---------------------------------|---|---|
| 3.1           | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 1 stk   |
| 9.1           | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                  | 320,00  |
| 9.2           |                                 | Bremsevirkning, HF                                  | 320,00  |
| 9.3           |                                 | Bremsevirkning, VB                                  | 250,00  |
| 9.4           |                                 | Bremsevirkning, HB                                  | 270,00  |
| 30.1          | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 30 °C   |
| 50.1          | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |   | Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling |
| 55.1          | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                           | 14,20 volt  |
| 55.2          |                                 | Ladespenning uten last (V)                          | 14,20 volt  |
| 58.1          | Tilstand 12 volt batteri        |   | Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling |
| 65.1          | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 8,00 mm   |
| 65.2          |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 8,00 mm   |
| 65.3          |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 6,00 mm   |
| 65.4          |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 6,00 mm   |
| 65.5          |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk                               |
| 66.1          | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Stålfelg  |
| 67.1          | Ekstra hjulsett                 |   | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet       |



4537301

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4537301



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4537301



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



4537301

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.





# Norges Automobilforbund AS -Divisjon Bilteknikk

Meny

## Mercedes-Benz Sprinter - KJ61904

Lagre

Sjekk ny bil

Modellår  
2013Kilometer  
220 722 kmGirkasse  
ManuellDrivstoff  
Diesel1.gang reg.  
17.06.2013Effekt  
190 hkKarosseri  
KasseHjuldrift  
BakhjulsdriftBruktimportert  
NeiFarge  
Hvit

Vis flere detaljer om bilen

Se utstyr bilen kan ha

Bilens historikk

## Ta utgangspunkt



199 000 –  
239 000 kr

i 6 av 10 tilfeller

Utgangspunkt for prising.  
Det er ikke tatt hensyn til  
utstørsvariant.

Basert på merkeforhandler



— dager

Forventet punkt  
basert på bile  
som solgt elle  
siste 3 måne

Ingen dager sis

Ikke nok data til å

På en skala fra 0–10, hvor sannsynlig er  
det at du ville anbefalt Diagnoseporten til  
en venn eller kollega?



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Svært lite sannsynlig Svært sannsynlig

[Hopp over](#)

Neste

Utvikling publiseringstid

## Sammenlign med biler til salgs og solgte biler på FINN.no

[Filters](#)

Aktiv    Solgt/Avpublisert 0-3 mnd    Annet bilutsalg  
Merkeforhandler    Bakhjulsdrift    Diesel    2013  
180 - 200 hk

**1 biler**[Tilbakestill filtre](#)[Prisfordeling](#)[Kilometerstand](#)

Prisene for sammenlignbare biler varierer med 0 kr

159 709 kr  
Billigste

159 700 kr  
Median - typisk pris

159 709 kr  
Dyreste

Hva sier grafene? ✨ KI-generert

[Les oppsummeringen](#)

På en skala fra 0-10, hvor sannsynlig er det at du ville anbefalt Diagnoseporten til en venn eller kollega?



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Svært lite sannsynlig      Svært sannsynlig

## Biler

1 biler

Pris lav - høy



N

KJ 61904

## Mercedes-Benz Sprinter

2013 • Diesel



220 722 km



190 hk



Bakhjulsdrift

199 000 - 239 000 kr



## Mercedes-Benz Sprinter

3.0 190hk v6-automat-navi-r.kamera-kjøøl&amp;frys

2013 | Diesel

Inaktiv Solgt 13 dager siden | 536 dager publiseringstid |

Annet bilutsalg

• 218 500 km • 190 hk • Bakhjulsdrift • Automat

159 709 kr

[Mer informasjon](#) ✓

## Mulighetenes marked

## Næringsvirksomhet

Bli bedriftskunde

Informasjon og inspirasjon

Admin for bedrifter

## Om FINN

Jobbe i FINN

FINNspirasjon

## Vilkår og personvern

Personvernerklæring

Personvern i FINN

På en skala fra 0–10, hvor sannsynlig er det at du ville anbefalt Diagnoseporten til en venn eller kollega?



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Svært lite sannsynlig

Svært sannsynlig

Innstillinger for personvern

Informasjonskapsler

**Få hjelp**

Kundeservice

Trygg handel på FINN

Fiks ferdig

Bruksvilkår

Annonsereregler

Tilgjengelighet



Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven. Regelmessig, systematisk eller kontinuerlig innhenting, lagring, indeksering, distribusjon og all annen form for sammenstilling av data tillates ikke uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra FINN.no.

© 1996–2024 FINN.no AS

[Helthjem](#) [Lendo](#) [Mittanbud](#) [Morgenlevering](#) [Nettbil](#) [Podme](#) [Prisjakt](#) [Økonomi](#)Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. [Les mer](#)

På en skala fra 0–10, hvor sannsynlig er det at du ville anbefalt Diagnoseporten til en venn eller kollega?



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Svært lite sannsynlig

Svært sannsynlig