



4506444

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.04.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	392549		



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1969 cm ³
Modell	XC60 T8 Twin Engine	Motoreffekt	223 kW
Type	U	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RL39544	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	YV1UZBMUDK1348237	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	89634	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2019
		Registrert første gang	11.03.2019



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4506444

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
21.17	Varsellamper	* Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
62.5	Ladekabel elbil/hybrid	* Irr på kabel	
83.15	Dør-/panseråpner	* Løs tette list v og h bakdør åpning	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre forskjerm, Høyre fordør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
16.03.2020	25159

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	21.03.2025



4506444

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

O

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsvirkning

✓

10 - Bremsvæsknivå

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

✓

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

R

22 - Varsellamper utvidet

R**e-Diagnose**

23 - Full systemskann

R**Motor**

25 - Avgassanalyse (Bensin)

✓

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

✓

29 - Oljenivå motor

O

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

37 - Registerreim

✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)

✓

41 - Differensial

✓

42 - Drivaksler

✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

56 - Drivrem generator

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

✓

59 - Tilhengerkontakt

✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid

✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid

R**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk

✓

66 - Felg

✓

67 - Ekstra hjulsett

O

68 - Hjullager

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



4506444

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



4506444

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	230,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	190,00
9.4		Bremsevirkning, HB	190,00
25.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
67.2		Mønsterdybde	5,50 mm
67.3		Mønsterdybde	4,50 mm
67.4		Mønsterdybde	4,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4506444

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4506444



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4506444



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



4506444

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



24. apr. 2024

Køretøj: Volvo XC60 T8 2.0i 16V GDI Plug-In Hybrid AWD
Motorkode: B 4204 T34
Produktionsår: 18-
Kilometerstand: 89634 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: RL39544
VIN: YV1UZBMUDK1348237 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 24. apr. 2024 10:48:35

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **IEM Eldrивmotor bagaksel** **2 Fejl**

Fejlkode: P286D
Kobling A
Indkoblingstid ukorrekt.

Fejlkode: U3003
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Motor **IGM inverter** **1 Fejl**

Fejlkode: P1030
Nøddriftstilstand
Aktiv kortslutning i højspændingssystemet (sikkerhedsfunktion)

Motor **OBC højspændingsbatteri-oplader** **1 Fejl**

Fejlkode: P0D27
Ladeapparat eldrивmotor-/gatewaybatteri
Indgangsspænding for lav.

Motor **BECM batteriovervågningsmodul** **1 Fejl**

Fejlkode: P0C42
Kølevæske-temperaturføler eldriftsbatteri
Strømkreds med fejl.

Motor	Benzinmotor	9 Fejl
--------------	--------------------	---------------

Fejlkode: P244A
Dieselpartikelfilter række 1
Differencetryk for lavt.

Fejlkode: P008A
Brændstoflavtryksføler
Brændstoftryk for lavt.

Fejlkode: P228C
Brændstoftrykregulator
Reguleringsgrænse underskredet.

Fejlkode: P2636
Brændstofpumpe B
Fødeydelse lav.

Fejlkode: P050C
Koldstartsmotortemperatur
Signal med fejl.

Fejlkode: P119F
Systemfejl
Inspektion nødvendig.

Fejlkode: P061B
Motorstyreenhed
Intern fejl: Drejningsmomentberegning forkert.

Fejlkode: P061B
Motorstyreenhed
Intern fejl: Drejningsmomentberegning forkert.

Fejlkode: P060C
styreenhed
Intern fejl.

ABS	SAS Ratvinkelgiver	0 Fejl
------------	---------------------------	---------------

ABS	ABS BCM	ikke tilgængelig
------------	----------------	-------------------------

ABS	VDDM ABS/ESP-styreenhed	2 Fejl
------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: C0077
Dæktrykadvarsel
Dæktryk for lavt.

Fejlkode: C1075
ABS-enhed
Funktion ukorrekt.

Airbag	SRS Airbag	0 Fejl
---------------	-------------------	---------------

Airbag	RML sikkerhedssele VF	0 Fejl
---------------	------------------------------	---------------

Airbag	RMR sikkerhedssele HF	0 Fejl
---------------	------------------------------	---------------

Klima­anlæg**CCM klima­anlægsstyring****5 Fejl**

Fejlkode: B12A6
Parkeringsvarmer-vandpumpe
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12A6
Parkeringsvarmer-vandpumpe
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12A6
Parkeringsvarmer-vandpumpe
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A69
Luftfugtighedsføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U130A
LIN-bus 18
Fejl i kommunikation.

Sikkerhed**ASDM styreenhed aktiv radar- og kamera­overvågning****5 Fejl**

Fejlkode: C1001
360 graders kamerasystem
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1015
CAN-bus-forbindelse til infotainmentstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U2C62
Signalledning til andre systemstyreenheder
Ugyldigt signal registreret.

Fejlkode: U2C69
Signalledning til andre systemstyreenheder
Ugyldigt signal registreret.

Fejlkode: U2C73
Signalledning til andre systemstyreenheder
Ugyldigt signal registreret.

Komfort**DIM kombiinstrument****0 Fejl****Komfort****CEM centralelektronikmodul****7 Fejl**

Fejlkode: C111B
Bremselys venstre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B10F5
Positionsls bag til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B146F
Sprinklerdyseopvarmning foran
Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B14BA
Tankklaplåsning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B14BB
Tankklaplåsning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B14C2
Hovedforlygter
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U2E05
Parkeringsensor
Funktion begrænset.

Komfort **DDM førerdørsmodul** **4 Fejl**

Fejlkode: B10EB
Dobbeltlåsningsservomotor førerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1108
Servomotor centrallås førerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110A
Centrallås-servomotor førerside bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12FD
Døroplåsning for
Fejl i tilbagemeldningssignal-strømkreds.

Komfort **PDM passagerdørsmodul** **2 Fejl**

Fejlkode: B1109
Servomotor for centrallås passagerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110B
Centrallås-servomotor passagerside bag
Funktion ukorrekt.

Komfort **PSMD førersædemodul** **1 Fejl**

Fejlkode: U3003
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Komfort **PSMP passagersædestyreenhed** **ikke tilgængelig**

Komfort **SODL sidehindringsregistrering til venstre** **0 Fejl**

Komfort	SODR sidehindringsregistrering til højre	0 Fejl
Komfort	SCL ratlås-servomotor	1 Fejl
Fejlkode: B1026 Ratstammelåsning-aktivering Funktion ukorrekt.		
Komfort	VCM styreenhed køretøjskommunikation	0 Fejl
Komfort	OHC kontrolpanel i loft	ikke tilgængelig
Komfort	PAM parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	POT bagklapmodul	0 Fejl
Komfort	TEM telematikstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	WAM 360 graders kamerasystem	1 Fejl
Fejlkode: U1A4B styreenhed Processor 2 med fejl.		
Komfort	BECM batteriovervågningsmodul	1 Fejl
Fejlkode: POC42 Kølevæske-temperaturføler eldriftsbatteri Strømkreds med fejl.		
Komfort	Anhængermodul	1 Fejl
Fejlkode: B1102 Anhænger-bremselys Strømkreds med fejl.		
Komfort	HCML Forlygtestyreenhed til venstre	1 Fejl
Fejlkode: U2F00		
Komfort	HCMR Forlygtestyreenhed til højre	1 Fejl
Fejlkode: B15A3 Tilbagemeldingssensor forlygte-svingmotor til venstre Strømkreds med fejl.		
Komfort	VCU køretøjets computerenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearkasse	0 Fejl
Gearkasse	DEM differentiale-elektronikmodul	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGSM gearvælger	0 Fejl

Gearkasse	TACM gearskiftemodul	0 Fejl
Undervogn	aktivt chassis	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Audio/Video	Audiomodul	1 Fejl
<p>Fejlkode: U3000 styreenhed Funktion ukorrekt.</p>		
Audio/Video	Infotainment	4 Fejl
<p>Fejlkode: B1252 USB-tilslutning Signal for højt.</p> <p>Fejlkode: B1300 Display midterkonsol Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen</p> <p>Fejlkode: U130B LIN-bus 19 Fejl i kommunikation.</p> <p>Fejlkode: U1A25 MOST-bus Ringledning fuldstændig, kommunikation fejler.</p>		
Audio/Video	TVM tv-styreenhed	ikke tilgængelig