



4549344

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
10.05.2024

## Kunde

**Navn** Auksjonen.no C/O Toyota  
Kredittbank GMBH

**Medlemsnummer** 14713531

**Adresse** Døvleveien 23

**Postnummer og -sted** - 3170 SEM

**Telefon** 22222222

**Ekstern referanse** 394719

### Kontaktperson

**Navn** Auksjonen.no C/O Toyota  
Kredittbank GMBH

**Telefon** 22222222

**E-post**



## Kjøretøy

**Bilmerke** Toyota

**Modell** PROACE

**Type** V

**Registreringsnr.** BU30831

**Understellsnr.** YARVFAHK8GZ005146

**Km.stand.** 40301

**Farge** Hvit

**Motorstørrelse** 1997 cm<sup>3</sup>

**Motoreffekt** 90 kW

**Aksler i drift** 1

**Drivstofftype** Diesel

**Kjøretøygruppe** 315

**Bruktimportert** Nei

**Registreringsår** 2022

**Registrert første gang** 21.04.2022



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4549344

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre baklys
21.17	Varsellamper	* Varsellampe adblue lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none"><li>Reparasjonsmetode: Skift</li></ul>	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Venstre fordør, Høyre sidekanal
86.3		Skadet:	Høyre bakskjerm
86.11		Steinsprut/lakksår	Panser, Høyre fordør, Høyre bakkdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

## Servicehistorikk

Dato	Km.stand
25.10.2023	29801
04.08.2023	22999

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	13 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	20.04.2026



4549344

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. ✓

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver O
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys R
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper R
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann R

**Motor**

- 26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand ✓
- 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
- 59 - Tilhengerkontakt ✓
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg ✓
- 67 - Ekstra hjulsett R
- 68 - Hjullager ✓
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



4549344

## Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓



4549344

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	230,00
9.2		Bremsevirkning, HF	230,00
9.3		Bremsevirkning, VB	160,00
9.4		Bremsevirkning, HB	160,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	732 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4549344

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





4549344



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4549344



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt





4549344

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



10. mai 2024

Køretøj: Toyota Proace 2.0 D-4D 16V Turbo FAP  
Motorkode: 4 WZ-FTV (AHK/DW10FE)  
Produktionsår: 16-  
Kilometerstand: 40307 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: BU30831  
VIN: YARVFAHK8GZ005146 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 10. mai 2024 13:01:02

---

Fejlkode

---

### **OBD**

### **OBD**

**1 Fejl**

Fejlkode: P0720  
Hastighedsgiver for gearkasseudgang  
Omdrejningssignal med fejl.

### **Motor**

### **Dieselmotor**

**7 Fejl**

Fejlkode: U1209-81  
CAN-bus/forbindelse til gearkassestyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P1199-7B  
Brændstofstand  
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: U1218-81  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U0118-87  
CAN-bus til additivdoseringsmodul  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U2FFF-00  
Ingen fejlkode  
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: P0115-98  
Kølvæsketemperaturføler  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0215-72  
Hovedrelæ

Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

**Motor** **Additiv diesel** **0 Fejl**

**ABS** **ABS/VSC** **2 Fejl**

Fejlkode: P0560-16  
ABS/ESP-styreenhed  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0562-16  
ABS/ESP-styreenhed  
Strømkreds med fejl.

**ABS** **ASR-kontakt** **0 Fejl**

**Airbag** **SRS Airbag** **1 Fejl**

Fejlkode: B1400-64  
CAN-bus  
Spændingsforsyning med fejl.

**Klimaanlæg** **Tilskudsvarme CAN** **0 Fejl**

**Klimaanlæg** **Klimaanlægsbetjeningsenhed bag** **ikke tilgængelig**

**Klimaanlæg** **Klimaanlæg bag** **ikke tilgængelig**

**Klimaanlæg** **Klimaanlæg** **0 Fejl**

**Komfort** **Central styreenhed** **12 Fejl**

Fejlkode: U1F3C  
Regenereringsadditiv-pumpe  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F40  
Styreenhed batteriovervågning  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B173E  
nøgle  
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B173D  
nøgle  
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B1715  
Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1709  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Udvendig kontakt "Åbn/luk bagagerumssmæk"  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1805  
startermotor  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1811  
Additivpumpe  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1825  
Olieniveauekontrol  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B132A  
Kølemiddeltryk  
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: U1F1B  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

## **Komfort**

## **Motorskifteenhed**

**ikke tilgængelig**

## **Komfort**

## **Anhængerstyreenhed**

**13 Fejl**

Fejlkode: B2EC2-12  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-12  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-12  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-12  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-12  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1002-00  
styreenhed  
Uventet reset

Fejlkode: B2EC0-13  
Anhænderbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-13  
Anhænderbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-13

Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-13  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-13  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-13  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-13  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionsskærm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktions-touchscreen</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: U1FA0-00  
Audio-/videoforbindelser  
Kommunikation forstyrret.

<b>Komfort</b>	<b>Parkeringsassistent</b>	<b>12 Fejl</b>
----------------	----------------------------	----------------

Fejlkode: B1244-97  
Parkeringsensor bag til venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-97  
Parkeringsensor bag til højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250-92  
Parkeringsensor foran til venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250-35  
Parkeringsensor foran til venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-92  
Parkeringsensor foran til højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1227-35  
Parkeringsensor bag til højre indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1224-35  
Parkeringsensor bag til venstre udvendigt  
Funktion ukorrekt.



Fejlkode: B1228-35  
Parkeringsensor bag til højre udvendigt  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244-92  
Parkeringsensor bag til venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244-35  
Parkeringsensor bag til venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-92  
Parkeringsensor bag til højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-35  
Parkeringsensor bag til højre side  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Ratkontaktmodul</b>	<b>3 Fejl</b>
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: B1836-12  
Transponderantenne  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1836-00  
Transponderantenne  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B152C-00  
Radio  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Ratbetjeningsknapper</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multiplex-betjeningsenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Regn-/lyssensor</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Servicemodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Spændingsbevaring</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Beskyttelse og styring af strømforsyningen</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Ladekontrol</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Køretøjsafstandsassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionskamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>HUD head-up-display</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Elektronisk tændingslås</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Skydedør højre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

<b>Komfort</b>	<b>Skydedør venstre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sikkerhedsselevisning</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Automatgearkasse-betjening</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>TC gearkassestyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>alarmhorn</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>TD tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Hydraulisk servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Navigation</b>	<b>9 Fejl</b>

Fejlkode: B100C  
 Styreenhed, spændingsforsyning  
 Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1503  
 Audioudgang, bagest venstre  
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1504  
 Audioudgang, bagest højre  
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1517  
 Bluetooth-modul  
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1562  
 USB-tilslutning 2  
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1563  
 USB-tilslutning 1  
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1563  
 USB-tilslutning 1  
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F00  
 Diagnosticeringsmodul  
 Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1FA0  
 Audio-/videoforbindelser  
 Kommunikation forstyrret.

<b>Audio/Video</b>	<b>Radio</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
--------------------	--------------	-------------------------