



4509313

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
07.05.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	395149		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Citroen	<b>Motorstørrelse</b>	1499 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Berlingo	<b>Motoreffekt</b>	75 kW
<b>Type</b>	E	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	KJ41395	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	VR7EFYHYCJJ857260	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	104680	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Registreringsår</b>	2019
		<b>Registrert første gang</b>	11.03.2019



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4509313

**Testresultater**

<b>Ref.Id</b>	<b>Repareres</b>	<b>Resultat</b>	<b>Beskrivelse</b>
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre nærlys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
65.12	Dekk	Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekkets sideflate:	Høyre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
83.15	Dør-/panseråpner	* Treg midtre hengsel begge skyvedører. Må utredes nærmere.	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre fordør, Støtfanger bak
86.11		Steinsprut/lakksår	Venstre fordør
86.13		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
88.11	Underside	* Jekkeskade høyre kanal.	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
<b>Ref.Id</b>	<b>Opplysning</b>	<b>Resultat</b>	<b>Beskrivelse</b>
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
39.16	Girkasse (manuell)	Oljekkasje / svetteing	
59.7	Tilhengerkontakt	* Feste tilhengerkontakt bøyd.	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
67.28	Ekstra hjulsett	Dekk er noe skjevslett	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Steinsprut:	
86.22		Matt lakk:	
86.26		Diverse lakkrust	
86.32		Lakkrens ut over normal klargjøring:	Hele karosseriet
86.34		* Fargeforskjell etter logo / dekor.	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre



4509313

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	

### Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll

### Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
15.03.2023	88857
11.04.2022	74488
29.07.2020	46112

### Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	70 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	12 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	15.03.2025
<b>Er testen utført på NAF Senteret?</b>	Nei



4509313

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt |

12 - Bremsrør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann R

**Motor**

26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

38 - Clutch ✓

39 - Girkasse (manuell) O

42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri R

59 - Tilhengerkontakt O

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk R

66 - Felg R

67 - Ekstra hjulsett O

**Hjul, dekk, felg**

68 - Hjullager ✓

69 - Reserverhjul / dekkreparasjonssett R

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



4509313

### Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

### Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

### Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4509313

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	24,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	25,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	25,40 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,70 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,70 mm
9.1	Bremsevirkning		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	48 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	22 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	387 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



4509313

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Støtfanger bak



12. Støtfanger bak



4509313



13. Høyre fordør



14. Felg



15. Støtfanger foran



16. Støtfanger foran



17. Venstre forskjerm



18. Venstre fordør



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Høyre forskjerm



23. Underside



24. Dekk





4509313



**25. Dekk**



4509313

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF senter Bergen-Kokstad  
Kokstaddalen 5  
5257 Kokstad  
Telefon: +4755175550  
Fax:  
E-mail: kokstad@naf.no  
Website: www.naf.no



7. mai 2024

Køretøj: Citroen 995808  
Motorkode: YHY (DV5RD)  
Produktionsår: 18-  
Kilometerstand: 104680 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: KJ41395  
VIN: VR7EFYHYCJJ857260 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 7. mai 2024 15:19:10

Fejlkode > Fejlkode

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>Diesel</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>Additiv diesel</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Motor</b>	<b>Diesel</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>Additiv diesel</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>ABS</b>	<b>ABS/ESP</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: C1638-61  
Ratvinkelsensor  
ikke kalibreret

Fejlkode: C1638-61  
Ratvinkelsensor  
ikke kalibreret

<b>ABS</b>	<b>ABS/ESP</b>	<b>2 Fejl</b>
------------	----------------	---------------

Fejlkode: C1638-61  
Ratvinkelsensor  
ikke kalibreret

Fejlkode: C1638-61  
Ratvinkelsensor  
ikke kalibreret

<b>Airbag</b>	<b>Airbag UDS</b>	<b>2 Fejl</b>
---------------	-------------------	---------------

Fejlkode: B0001  
Førerairbag trin 1  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B0001  
Førerairbag trin 1  
Strømkreds med fejl.

<b>Airbag</b>	<b>Airbag UDS</b>	<b>2 Fejl</b>
---------------	-------------------	---------------

Fejlkode: B0001  
Førerairbag trin 1  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B0001  
Førerairbag trin 1  
Strømkreds med fejl.

<b>Klimaanlæg</b>	<b>Klimaanlæg UDS</b>	<b>0 Fejl</b>
-------------------	-----------------------	---------------

<b>Klimaanlæg</b>	<b>Klimaanlæg UDS</b>	<b>0 Fejl</b>
-------------------	-----------------------	---------------

<b>Komfort</b>	<b>Central styreenhed BSI</b>	<b>20 Fejl</b>
----------------	-------------------------------	----------------

Fejlkode: U1F39  
Regn-/lyssensor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1808  
Startspærre  
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B1153  
Førudevisker  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162C  
Relæ 1 tilbehør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715  
Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1717  
Dørlås dobbeltdør bag  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1865  
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyreenhed  
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: B132A  
Kølemiddeltryk  
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: U1F1A  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F39  
Regn-/lyssensor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1808  
Startspærre  
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B1153  
Forrudevisker  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162C  
Relæ 1 tilbehør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715  
Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1717  
Dørlås dobbeltdør bag  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1865  
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyrenehed  
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: B132A  
Kølemiddeltryk  
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: U1F1A  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

## **Komfort**

## **Tilbehørsstyrenehed**

**30 Fejl**

Fejlkode: B2EC8  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhængerbaglygte

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0  
Anhænderbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhænderbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC8  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0  
Anhænderbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhænderbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0  
Anhænderbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhænderbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

## **Komfort**

## **Anhængerstyreenhed**

**30 Fejl**

Fejlkode: B2EC8-12  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-12  
Anhænderbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-12  
Anhænderbaglygte

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-12  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-12  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-12  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-12  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-12  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-13  
Anhænderbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-13  
Anhænderbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-13  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-13  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-13  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-13  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-13  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC8-12  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-12  
Anhænderbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-12  
Anhænderbaglygte  
Strømkreds med fejl.



Fejlkode: B2EC2-12  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-12  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-12  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-12  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-12  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-13  
Anhænderbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-13  
Anhænderbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-13  
Anhænderblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-13  
Anhænderblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-13  
Anhænder-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-13  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-13  
Anhænder-bremselys  
Strømkreds med fejl.

**Komfort**

**Kombiinstrument UDS**

**0 Fejl**

**Komfort**

**Multifunktionskamera**

**ikke tilgængelig**

**Komfort**

**Info display**

**ikke tilgængelig**

**Komfort**

**Multifunktions-touchscreen**

**2 Fejl**

Fejlkode: U1FA0-00  
Audio-/videoforbindelser  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1FA0-00  
Audio-/videoforbindelser  
Kommunikation forstyrret.

<b>Komfort</b>	<b>Multiplex-betjeningsenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Projektionsvisning UDS</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionsrat</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kontaktmodul rat</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Regn-/lyssensor UDS</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Parkeringsensor</b>	<b>26 Fejl</b>

Fejlkode: B120E  
Forbrændingsmotor  
Signal med fejl.

Fejlkode: B1218  
ESP-styreenhed  
Signal med fejl.

Fejlkode: U0140  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1003  
CAN-bus  
Funktion frakoblet.

Fejlkode: U111D  
CAN-forbindelse med parkeringsensor-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1802  
Kørselshastighedssignal  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1804  
Ratvinkelsensor  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1805  
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system  
Hjulhastighed ikke tilgængelig.

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F18  
Touchscreen  
CAN-forbindelse fejler.

Fejlkode: U1F2E  
CAN-bus til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F3E  
CAN-bus til telematik-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F95  
Parkeringsensorstyreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B120E  
Forbrændingsmotor  
Signal med fejl.

Fejlkode: B1218  
ESP-styreenhed  
Signal med fejl.

Fejlkode: U0140  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1003  
CAN-bus  
Funktion frakoblet.

Fejlkode: U111D  
CAN-forbindelse med parkeringsensor-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1802  
Kørselshastighedssignal  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1804  
Ratvinkelsensor  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1805  
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system  
Hjulhastighed ikke tilgængelig.

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F18  
Touchscreen  
CAN-forbindelse fejler.

Fejlkode: U1F2E  
CAN-bus til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F3E  
CAN-bus til telematik-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F95  
Parkeringsensorstyreenhed  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Elektron. tændingslås</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørmodul for, førerside PDPC</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Central styreenhed BSI</b>	<b>20 Fejl</b>

Fejlkode: U1F39  
Regn-/lyssensor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1808  
Startspærre  
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B1153  
Forrudevisker  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162C  
Relæ 1 tilbehør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715  
Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1717  
Dørlås dobbeltdør bag  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1865  
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyreenhed  
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: B132A  
Kølemiddeltryk  
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: U1F1A  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F39  
Regn-/lyssensor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1808  
Startspærre  
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B1153  
Forrudevisker  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162C  
Relæ 1 tilbehør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715  
Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1717  
Dørlås dobbeltdør bag  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1865  
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyrenehed  
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: B132A  
Kølemiddeltryk  
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: U1F1A  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

## **Komfort**

## **Tilbehørsstyrenehed**

**30 Fejl**

Fejlkode: B2EC8  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhængerbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0

Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC8  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: B2EC1  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhængerbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

## **Komfort**

## **Anhængerstyreenhed**

**30 Fejl**

Fejlkode: B2EC8-12  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-12  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-12  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-12  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-12  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-12  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-12  
Anhængerbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-12  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-13

Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-13  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-13  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-13  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-13  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-13  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-13  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC8-12  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-12  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-12  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-12  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-12  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-12  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-12  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-12  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-13  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Hella Gutmann Solutions GmbH



Fejlkode: B2EC1-13  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-13  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-13  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-13  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-13  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-13  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument UDS</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionskamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Info display</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktions-touchscreen</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: U1FA0-00  
Audio-/videoforbindelser  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1FA0-00  
Audio-/videoforbindelser  
Kommunikation forstyrret.

<b>Komfort</b>	<b>Multiplex-betjeningsenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Projektionsvisning UDS</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionsrat</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kontaktmodul rat</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Regn-/lyssensor UDS</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Parkeringsensor</b>	<b>26 Fejl</b>

Fejlkode: B120E  
Forbrændingsmotor  
Signal med fejl.

Fejlkode: B1218  
Hella Gutmann Solutions GmbH

ESP-styreenhed  
Signal med fejl.

Fejlkode: U0140  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1003  
CAN-bus  
Funktion frakoblet.

Fejlkode: U111D  
CAN-forbindelse med parkeringssensor-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1802  
Kørselshastighedssignal  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1804  
Ratvinkelsensor  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1805  
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system  
Hjulhastighed ikke tilgængelig.

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F18  
Touchscreen  
CAN-forbindelse fejler.

Fejlkode: U1F2E  
CAN-bus til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F3E  
CAN-bus til telematik-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F95  
Parkeringsensorstyreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B120E  
Forbrændingsmotor  
Signal med fejl.

Fejlkode: B1218  
ESP-styreenhed  
Signal med fejl.

Fejlkode: U0140  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1003  
CAN-bus  
Funktion frakoblet.

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: U111D  
CAN-forbindelse med parkerings-sensor-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1802  
Kørselshastighedssignal  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1804  
Ratvinkelsensor  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1805  
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system  
Hjulhastighed ikke tilgængelig.

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F18  
Touchscreen  
CAN-forbindelse fejler.

Fejlkode: U1F2E  
CAN-bus til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F3E  
CAN-bus til telematik-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F95  
Parkerings-sensorstyreenhed  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Elektron. tændingslås</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørmodul for, førerside PDPC</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>alarmhorn</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>alarmhorn</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring CAN</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: U1213  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1213  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring CAN</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: U1213 CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed Kommunikation forstyrret.</p> <p>Fejlkode: U1213 CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed Kommunikation forstyrret.</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>Autoradio CAN</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Navigation</b>	<b>8 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B100C Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p> <p>Fejlkode: B1503 Audioudgang, bagest venstre Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1504 Audioudgang, bagest højre Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: U1FA0 Audio-/videoforbindelser Kommunikation forstyrret.</p> <p>Fejlkode: B100C Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p> <p>Fejlkode: B1503 Audioudgang, bagest venstre Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1504 Audioudgang, bagest højre Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: U1FA0 Audio-/videoforbindelser Kommunikation forstyrret.</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>Telematikbetjeningsenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Cd-afspiller ekstern</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Autoradio CAN</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Navigation</b>	<b>8 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B100C Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p>		

Fejlkode: B1503  
Audioudgang, bagest venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1504  
Audioudgang, bagest højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1FA0  
Audio-/videoforbindelser  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B100C  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1503  
Audioudgang, bagest venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1504  
Audioudgang, bagest højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1FA0  
Audio-/videoforbindelser  
Kommunikation forstyrret.

<b>Audio/Video</b>	<b>Telematikbetjeningsenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Cd-afspiller ekstern</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>Diesel</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>Additiv diesel</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Motor</b>	<b>Diesel</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>Additiv diesel</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>ABS</b>	<b>ABS/ESP</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: C1638-61  
Ratvinkelsensor  
ikke kalibreret

Fejlkode: C1638-61  
Ratvinkelsensor  
ikke kalibreret

<b>ABS</b>	<b>ABS/ESP</b>	<b>2 Fejl</b>
------------	----------------	---------------

Fejlkode: C1638-61  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Ratvinkelsensor  
ikke kalibreret

Fejlkode: C1638-61  
Ratvinkelsensor  
ikke kalibreret

### **Airbag**

### **Airbag UDS**

**2 Fejl**

Fejlkode: B0001  
Førerairbag trin 1  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B0001  
Førerairbag trin 1  
Strømkreds med fejl.

### **Airbag**

### **Airbag UDS**

**2 Fejl**

Fejlkode: B0001  
Førerairbag trin 1  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B0001  
Førerairbag trin 1  
Strømkreds med fejl.

### **Klimaanlæg**

### **Klimaanlæg UDS**

**0 Fejl**

### **Klimaanlæg**

### **Klimaanlæg UDS**

**0 Fejl**

### **Komfort**

### **Central styreenhed BSI**

**20 Fejl**

Fejlkode: U1F39  
Regn-/lyssensor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1808  
Startspærre  
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B1153  
Førerudevisker  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162C  
Relæ 1 tilbehør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715  
Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1717  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Dørlås dobbeltdør bag  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1865  
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyrenehed  
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: B132A  
Kølemiddeltryk  
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: U1F1A  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F39  
Regn-/lyssensor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1808  
Startspærre  
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B1153  
Forrudevisker  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162C  
Relæ 1 tilbehør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715  
Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1717  
Dørlås dobbeltdør bag  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1865  
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyrenehed  
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: B132A  
Kølemiddeltryk  
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: U1F1A  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

## **Komfort**

## **Tilbehørsstyrenehed**

## **30 Fejl**

Fejlkode: B2EC8  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC8  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0  
Hella Gutmann Solutions GmbH



Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

## **Komfort**

## **Anhængerstyreenhed**

## **30 Fejl**

Fejlkode: B2EC8-12  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-12  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-12  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-12  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-12  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-12  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-12  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-12  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-13  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-13  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-13  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-13  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-13  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-13  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-13  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC8-12  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-12  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-12  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-12  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-12  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-12  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-12  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-12  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-13  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-13  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-13  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-13  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-13  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-13  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-13  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

**Komfort**

**Kombiinstrument UDS**

**0 Fejl**

**Komfort**

**Multifunktionskamera**

**ikke tilgængelig**

**Komfort**

**Info display**

**ikke tilgængelig**

<b>Komfort</b>	<b>Multifunktions-touchscreen</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: U1FA0-00 Audio-/videoforbindelser Kommunikation forstyrret.</p> <p>Fejlkode: U1FA0-00 Audio-/videoforbindelser Kommunikation forstyrret.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>Multiplex-betjeningsenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Projektionsvisning UDS</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionsrat</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kontaktmodul rat</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Regn-/lyssensor UDS</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Parkeringsensor</b>	<b>26 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B120E Forbrændingsmotor Signal med fejl.</p> <p>Fejlkode: B1218 ESP-styreenhed Signal med fejl.</p> <p>Fejlkode: U0140 CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed Kommunikation forstyrret.</p> <p>Fejlkode: U1003 CAN-bus Funktion frakoblet.</p> <p>Fejlkode: U111D CAN-forbindelse med parkeringsensor-styreenhed Fejl i kommunikation.</p> <p>Fejlkode: U1802 Kørselshastighedssignal Signal med fejl.</p> <p>Fejlkode: U1804 Ratvinkelsensor Signal med fejl.</p> <p>Fejlkode: U1805 CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system Hjulhastighed ikke tilgængelig.</p> <p>Fejlkode: U1F00 Diagnosticeringsmodul Fejl ikke optaget i fejlrapporten.</p>		

Fejlkode: U1F18  
Touchscreen  
CAN-forbindelse fejler.

Fejlkode: U1F2E  
CAN-bus til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F3E  
CAN-bus til telematik-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F95  
Parkeringsensorstyreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B120E  
Forbrændingsmotor  
Signal med fejl.

Fejlkode: B1218  
ESP-styreenhed  
Signal med fejl.

Fejlkode: U0140  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1003  
CAN-bus  
Funktion frakoblet.

Fejlkode: U111D  
CAN-forbindelse med parkeringsensor-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1802  
Kørselshastighedssignal  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1804  
Ratvinkelsensor  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1805  
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system  
Hjulhastighed ikke tilgængelig.

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F18  
Touchscreen  
CAN-forbindelse fejler.

Fejlkode: U1F2E  
CAN-bus til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F3E  
CAN-bus til telematik-styreenhed  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F95  
Parkeringsensorstyreenhed  
Funktion ukorrekt.

**Komfort**

**Elektron. tændingslås**

**ikke tilgængelig**

**Komfort**

**Dørmodul for, førerside PDPC**

**ikke tilgængelig**

**Komfort**

**Central styreenhed BSI**

**20 Fejl**

Fejlkode: U1F39  
Regn-/lyssensor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1808  
Startspærre  
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B1153  
Forrudevisker  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162C  
Relæ 1 tilbehør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715  
Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1717  
Dørlås dobbeltdør bag  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1865  
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyreenhed  
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: B132A  
Kølemiddeltryk  
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: U1F1A  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F39  
Regn-/lyssensor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1808  
Startspærre  
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B1153  
Forrudevisker  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162C  
Relæ 1 tilbehør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715  
Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1717  
Dørlås dobbeltdør bag  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1865  
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyrenehed  
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: B132A  
Kølemiddeltryk  
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: U1F1A  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

## **Komfort**

## **Tilbehørsstyrenehed**

**30 Fejl**

Fejlkode: B2EC8  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhængerbaklys

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC8  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.



Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

## **Komfort**

## **Anhængerstyreenhed**

**30 Fejl**

Fejlkode: B2EC8-12  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-12  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-12  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-12  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-12  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-12  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-12  
Anhænderbaklys

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-12  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-13  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-13  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-13  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-13  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-13  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-13  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-13  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC8-12  
Supplerende A/C-anlæg  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-12  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-12  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-12  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-12  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-12  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-12  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-12  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-13  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-13  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-13  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-13  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-13  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-13  
Anhænderbaklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-13  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument UDS</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionskamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Info display</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktions-touchscreen</b>	<b>2 Fejl</b>
Fejlkode: U1FA0-00 Audio-/videoforbindelser Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: U1FA0-00 Audio-/videoforbindelser Kommunikation forstyrret.		
<b>Komfort</b>	<b>Multiplex-betjeningsenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Projektionsvisning UDS</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionsrat</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kontaktmodul rat</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Regn-/lyssensor UDS</b>	<b>0 Fejl</b>

## Komfort

## Parkeringsensor

## 26 Fejl

Fejlkode: B120E  
Forbrændingsmotor  
Signal med fejl.

Fejlkode: B1218  
ESP-styreenhed  
Signal med fejl.

Fejlkode: U0140  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1003  
CAN-bus  
Funktion frakoblet.

Fejlkode: U111D  
CAN-forbindelse med parkeringsensor-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1802  
Kørselshastighedssignal  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1804  
Ratvinkelsensor  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1805  
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system  
Hjulhastighed ikke tilgængelig.

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F18  
Touchscreen  
CAN-forbindelse fejler.

Fejlkode: U1F2E  
CAN-bus til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F3E  
CAN-bus til telematik-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F95  
Parkeringsensorstyreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B120E  
Forbrændingsmotor  
Signal med fejl.

Fejlkode: B1218  
ESP-styreenhed  
Signal med fejl.

Fejlkode: U0140  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1003  
CAN-bus  
Funktion frakoblet.

Fejlkode: U111D  
CAN-forbindelse med parkeringssensor-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1802  
Kørselshastighedssignal  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1804  
Ratvinkelsensor  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1805  
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system  
Hjulhastighed ikke tilgængelig.

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F18  
Touchscreen  
CAN-forbindelse fejler.

Fejlkode: U1F2E  
CAN-bus til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F3E  
CAN-bus til telematik-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F95  
Parkeringsensorstyreenhed  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Elektron. tændingslås</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørmodul for, førerside PDPC</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>alarmhorn</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>alarmhorn</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring CAN</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: U1213  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1213  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

## **Styretøj**

## **Servostyring CAN**

**2 Fejl**

Fejlkode: U1213  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1213  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

## **Audio/Video**

## **Autoradio CAN**

**ikke tilgængelig**

## **Audio/Video**

## **Navigation**

**8 Fejl**

Fejlkode: B100C  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1503  
Audioudgang, bagest venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1504  
Audioudgang, bagest højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1FA0  
Audio-/videoforbindelser  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B100C  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1503  
Audioudgang, bagest venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1504  
Audioudgang, bagest højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1FA0  
Audio-/videoforbindelser  
Kommunikation forstyrret.

## **Audio/Video**

## **Telematikbetjeningsenhed**

**ikke tilgængelig**

## **Audio/Video**

## **Cd-afspiller ekstern**

**ikke tilgængelig**

<b>Audio/Video</b>	<b>Autoradio CAN</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Navigation</b>	<b>8 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B100C Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p> <p>Fejlkode: B1503 Audioudgang, bagest venstre Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1504 Audioudgang, bagest højre Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: U1FA0 Audio-/videoforbindelser Kommunikation forstyrret.</p> <p>Fejlkode: B100C Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p> <p>Fejlkode: B1503 Audioudgang, bagest venstre Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1504 Audioudgang, bagest højre Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: U1FA0 Audio-/videoforbindelser Kommunikation forstyrret.</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>Telematikbetjeningsenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Cd-afspiller ekstern</b>	<b>ikke tilgængelig</b>