



4616481

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
05.06.2024



## Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		



## Kjøretøy

Bilmerke	Polestar	Motorstørrelse	cm <sup>3</sup>
Modell	2	Motoreffekt	170 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EE86804	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	YSMVSEFE6PL132743	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	24197	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2022
		Registrert første gang	14.12.2022



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4616481

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak

## Servicehistorikk

Bilen mangler instruksjonsbok/mappe

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	14 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	14.12.2026



4616481

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **O****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

**Bremser**

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

35 - Motorfester ✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg **O**

67 - Ekstra hjulsett ✓

**Hjul, dekk, felg**

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4616481

## Karosseri

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | ✓ |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | ✓ |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | R |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |

## Interiør

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



4616481

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4616481

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





4616481



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4616481



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt





4616481

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF senter næring Økern  
Økernveien 99  
0579 Oslo  
Telefon: 93497044  
Fax:  
E-mail: eikenga@naf.no  
Website: Naf.no



5. jun. 2024

Køretøj: Polestar Polestar 2 EV  
Motorkode: E 400 V6 (EAD3.4)  
Produktionsår: 21-  
Kilometerstand:  
Registrering Nr: EE86804  
VIN:  
Testet: 5. jun. 2024 14:01:21

---

Fejlkode

---

<b>Motor</b>	<b>Elektromotor</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: P1283 Eldrvmotor-effektelektronik Funktion ukorrekt.		
<b>Motor</b>	<b>BECM batteriovervågningsmodul</b>	<b>2 Fejl</b>
Fejlkode: P0C42 Kølevæske-temperaturføler eldriftsbatteri Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: P0CD5 Kølevæske-temperaturføler 2 eldriftsbatteri Strømkreds med fejl.		
<b>Motor</b>	<b>IEM Eldrvmotor bagaksel</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Motor</b>	<b>IHFA Inverter til højspænding-foraksel</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>OBC højspændingsbatteri-oplader</b>	<b>3 Fejl</b>
Fejlkode: P0D98 Højspændings-ladekabeloplåsning Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: P124C Højspændingsbatteri-oplader B Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: P125A Jævnstrømsladning		

Opladningsproces fejlbehæftet.

**ABS** **ABS BCM 2** **4 Fejl**

Fejlkode: C058F  
Regenerativt bremsesystem  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U2D50  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Forkert signal modtaget.

Fejlkode: U2D84  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Forkert signal modtaget.

Fejlkode: C0077  
Dæktrykadvarsel  
Dæktryk for lavt.

**ABS** **SAS Ratvinkelgiver** **1 Fejl**

Fejlkode: U2C36  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Ugyldigt signal registreret.

**Airbag** **RML sikkerhedssele VF** **0 Fejl**

**Airbag** **RMR sikkerhedssele HF** **0 Fejl**

**Airbag** **SRS Airbag** **0 Fejl**

**Klima anlæg** **CCM klima anlægsstyring** **1 Fejl**

Fejlkode: B10AE  
Servomotor for temperaturstyringspjæld FV  
Funktion ukorrekt.

**Sikkerhed** **ASDM styreenhed aktiv radar- og kameraovervågning** **16 Fejl**

Fejlkode: U2C69  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Ugyldigt signal registreret.

Fejlkode: U2C72  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Ugyldigt signal registreret.

Fejlkode: B1B36  
Parkerings sensor FH udvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B38  
Parkerings sensor FH indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B40  
Parkeringsensor FV udvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B42  
Parkeringsensor FV indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B44  
Parkeringsensor BH udvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B46  
Parkeringsensor BH indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48  
Parkeringsensor BV udvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B50  
Parkeringsensor BV indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13F3  
Parkeringsensor BV udvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13F4  
Parkeringsensor BH udvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U2CFE  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Ugyldigt signal registreret.

Fejlkode: U2610  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Ugyldigt signal registreret.

Fejlkode: U2400  
styreenhed  
Software ukorrekt.

Fejlkode: U261B  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Ugyldigt signal registreret.

## **Sikkerhed**

### **FLC 2 Frontkamera**

**1 Fejl**

Fejlkode: U1018  
FlexRay-databus  
Kommunikation forstyrret.

## **Sikkerhed**

### **FLR Styreenhed forreste radar**

**2 Fejl**

Fejlkode: U0092  
Køretøjskommunikations-bus H





<b>Komfort</b>	<b>SCL ratlås-servomotor</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>OHC kontrolpanel i loft</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>POT bagklapmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TCAM Modul til køretøjskonnektivitet</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EGSM gearvælger</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: U112B  
 CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
 Kommunikation forstyrret.

<b>Audio/Video</b>	<b>Audiomodul</b>	<b>0 Fejl</b>
--------------------	-------------------	---------------