

## EC98354 - 2021 Nissan Kombi (5-dørs)

Km.stand	<b>30 664</b>	Bruktimportert	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, dato	<b>Har ikke</b>
Ant. nøkler	<b>2</b>	Antirustgaranti	<b>Ja</b>	Reg.reim skiftet, km	<b>0</b>
Drivstoff		Heftelser	<b>Nei</b>	Siste service, dato	<b>04.10.2023</b>
Farge	<b>Sølv</b>	Koll.puter utkoblet	<b>Nei</b>	Siste service, km	<b>27 115</b>
Egenvekt	<b>1681</b>	Medfølger sommerdekk	<b>Ja</b>	PKK utført	
Effekt	<b>218</b>	Medfølger vinterdekk	<b>Nei</b>	Servicehefte/servicer fulgt	<b>Ja</b>
Chassisnr.	<b>SJNFAAZE1U0115746</b>	Tilhengerfeste	<b>Nei</b>	Vognmappe m/instruksjonsbok	<b>Ja</b>
Første reg.	<b>09.09.2021</b>	Er prøvekjørt	<b>Nei</b>	Utskrift dato	<b>26.06.2024</b>

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

## Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennemerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

## Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	C	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	C	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

## Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

## Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Godt velholdt bil

Dato: 26.06.2024  
Signatur selger

Dato: 26.06.2024  
Signatur kunde



## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.3 Eksteriør - Panser - Noe steinsprut på panser
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Steinsprut frontrute
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest
- 5.11 Motor - Service - Servicebok

## BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

## BILDER

**VEDLIKEHOLDSHISTORIKK**

Dette er for å bekrefte at arbeidet som er spesifisert i vedlikeholdsplanen i garantiheftet, er fullført. Periodisk vedlikehold skal utføres ved enten tidspunktene eller kjørelengdene som står spesifisert på vedlikeholdskjemaet foran i heftet, det som kommer først. Alle kvitteringer for vedlikehold skal overleveres til eventuelle senere eiere av bilen.

TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATO FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATO FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATO FOR SERVICE
1an	17164	22 8 22	2an	21115	05 10 23			
2an	47000	23 8 23	3an	57115	05 10 24			

FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED:

**Birger N. Haug AS**  
 Avd. Oslo  
 Haraldruvveien 9 - 0581 Oslo  
 Tlf. 23 24 41 00  
 Org.nr. NO 952 335 863 MVA  
 Kontonr. 6372.05.07151

FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED:

**Birger N. Haug AS**  
 Avd. Oslo  
 Haraldruvveien 9 - 0581 Oslo  
 Tlf. 23 24 41 00 - Fax 23 24 41 01  
 NO 952 335 863 MVA  
 Kontonr. 9001 07 17530

NESTE SERVICE  
 KM-STAND VED SERVICE  
 DATO FOR SERVICE

BILENS UNDERSTELLSNR.



5.11 Servicebok

**WÜRTH**

TEST REPORT  
 = BATTERY TEST =  
**GOOD & RECHARGE**

REGULAR/STD  
 FLOODED  
 VOLTAGE: 12.30V  
 RATED: 420EN  
 MEASURED: 324EN  
 IR: 8.97 μΩ

STATE OF HEALTH  
 ■■■■■ 77%

STATE OF CHARGE  
 ■■■■■ 62%

CLIENT:  
 TEST DATE:  
 2024/06/20  
 15:30:19

BY:

5.2 Batteritest

## DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	5	5	Uke 35, 2020
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	40%	40%	60%	60%	