



4617398

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
04.06.2024



## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33 30 05 40     |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33 30 05 40     |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 405786          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                   |                               |                      |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Volkswagen        | <b>Motorstørrelse</b>         | 1598 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | CADDY             | <b>Motoreffekt</b>            | 55 kW                |
| <b>Type</b>             | 5L                | <b>Aksler i drift</b>         | 1                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | VH57010           | <b>Drivstofftype</b>          | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | WV1ZZZ2KZEX067240 | <b>Kjøretøygruppe</b>         | 315                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 179802            | <b>Bruktimportert</b>         | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Hvit              | <b>Registreringsår</b>        | 2013                 |
|                         |                   | <b>Registrert første gang</b> | 10.12.2013           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4617398

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                         | Resultat  | Beskrivelse   |
|--------|-----------------------------------|---|---|
| 4.3    | Service/ Dokum.                   | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt   | Tid mellom servicer er overskredet, Kjøre lengde mellom servicer er overskredet |
| 17.1   | Lys                               | Virker ikke:  | Venstre skiltlys  |
| 17.15  |                                   | Vann / kondens i lykt:  | Venstre baklys  |
| 17.16  |                                   | Skadet lykt:  | Venstre baklys  |
| 42.8   | Drivaksler                        | * Mye fett rundt ytre drivaksel venstre foran, anbefaler nærmere kontroll.                            |   |
| 48.1   | Oppvarmet bakrute                 | Oppvarmet bakrute virker ikke:  |   |
| 58.5   | Tilstand 12 volt batteri          | Bør lade batteri  |   |
| 65.8   | Dekk                              | Piggdekk med slitte og/eller lite pigger  | Venstre bak, Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran                              |
| 65.9   |                                   | Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:                                | Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak                              |
| 67.17  | Ekstra hjulsett                   | Ekstra hjulsett mangler   |   |
| 75.3   | Støtdempere                       | Oljelekkasje fra støtdemper:  | Venstre bak   |
| 75.4   |                                   | Defekt støvmansjett   | Høyre bak, Venstre bak  |
| 86.2   | Lakk / karosseri utvendig         | Lakkriper:  | Støtfanger bak  |
| 86.3   |                                   | Skadet:   | Bakluke, Venstre bakskjerm  |
| 86.11  |                                   | Steinsprut/lakksår  | Høyre bakskjerm   |
| 86.13  |                                   | Lakkslipp/flassing  | Tak   |
| 88.1   | Underside                         | Skadet/løs innerskjerm:   | Venstre foran   |
| 98.2   | Seter                             | Misfarget/skittent:   | Venstre foran, Høyre foran  |
| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat  | Beskrivelse   |
| 6.16   | Bremseskiver                      | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet   | Begge sider foran   |
| 6.17   |                                   | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet   | Begge sider bak   |
| 9.14   | Bremsevirkning                    | * Bremsene ligger noe på, høyre bak.  |   |
| 23.6   | Full systemskann                  | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |   |
| 28.8   | Utvendig tilstand motor           | Liten oljelekkasje  |   |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd   |   |
| 66.10  | Felg                              | Ripe/slitasje på felg   | Høyre bak   |
| 75.11  | Støtdempere                       | Svetting fra støtdemper   | Høyre foran   |
| 81.9   | Frontrute                         | Noe steinsprut  |   |
| 81.10  |                                   | Slitt frontrute   |   |
| 86.17  | Lakk / karosseri utvendig         | Diverse småbulker/lakkriper   |   |



4617398

| Ref.Id | Opplysning        | Resultat  | Beskrivelse    |
|--------|-------------------|---|----------------|
| 86.26  |                   | Diverse lakkrust  |                |
| 86.27  |                   | Vanskelig å vurdere fordi bilen er:                     | Delvis foliert |
| 86.30  |                   | Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk |                |
| 86.34  |                   | * Diverse steinsprut/lakksår.                           |                |
| 87.11  | Utvendig speil    | Ripe i speilhus:  | Venstre, Høyre |
| 88.13  | Underside         | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell             |                |
| 97.5   | Døråpning         | Sår eller skade:  | Høyre bakhjør  |
| 98.9   | Seter             | * Noe små skader i setetrekk.                           |                |
| 102.9  | Laste-/bagasjerom | * Forventet bruksslitasje.                              |                |

### Ikke utførte

| Punkt           | Årsak  |
|-----------------|--|
| Kjøreegenskaper | Bilen har feil dekk i forhold til årstid/føreforhold |

### Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

| Dato       | Km.stand |
|------------|----------|
| 09.11.2022 | 146837   |
| 01.10.2021 | 127828   |
| 23.04.2020 | 104730   |
| 31.01.2019 | 76096    |
| 06.10.2017 | 49988    |

### Testforhold

|  |   |
|--|---|
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei   |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 25.10.2025  |
| <b>Ikke prøvekjørt pga:</b>            | Dekk ikke i forhold til sesong;Lite drivstoff / strøm |



4617398

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper |

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning O

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

**Lys og signaler**

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann O

**Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor O

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

38 - Clutch ✓

39 - Girkasse (manuell) ✓

42 - Drivaksler R

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute R

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri R

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk R

**Hjul, dekk, felg**

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere R

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4617398

## Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | ○ |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ○ |
| 88 - Underside                 | R |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |

## Interiør

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ○ |
| 98 - Seter                  | R |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ○ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



4617398

**Måleverdier**

| <b>Ref.Id</b> | <b>Punkt</b>                    | <b>Fråse</b>  | <b>Måleverdi</b>                            |
|---------------|---------------------------------|---|---|
| 3.1           | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:  | 2 stk                                       |
| 6.1           | Bremsekiver                     |   | Kontrollert visuelt                         |
| 9.1           | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF  | 250,00                                      |
| 9.2           |                                 | Bremsevirkning, HF  | 270,00                                      |
| 9.3           |                                 | Bremsevirkning, VB  | 120,00                                      |
| 9.4           |                                 | Bremsevirkning, HB  | 120,00                                      |
| 30.1          | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 40 °C                                       |
| 37.1          | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 210000                                      |
| 37.2          |                                 | eller ved, måneder:   | Ikke oppgitt av produsent                   |
| 50.1          | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 21 °C                                       |
| 50.2          |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 5 °C  |
| 55.1          | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                                     | 14,10 volt                                  |
| 55.2          |                                 | Ladespenning uten last (V)                                    | 14,60 volt                                  |
| 58.1          | Tilstand 12 volt batteri        | Referanseverdi norm:  | EN  |
| 58.2          |                                 | Referanseverdi kaldstart-kapasitet:                           | 680 ampere                                  |
| 58.3          |                                 | Målt kaldstart-kapasitet:                                     | 458 ampere                                  |
| 65.1          | Dekk                            | Mønsterdybde VF   | 2,00 mm                                     |
| 65.2          |                                 | Mønsterdybde HF   | 1,50 mm                                     |
| 65.3          |                                 | Mønsterdybde VB   | 3,00 mm                                     |
| 65.4          |                                 | Mønsterdybde HB   | 3,00 mm                                     |
| 65.5          |                                 | Bilen er utrustet med:  | Vinterdekk m/pigg                           |
| 66.1          | Felg                            | Felg montert på bilen:  | Lettmetallfelg                              |
| 67.1          | Ekstra hjulsett                 |   | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |



4617398

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4617398



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





4617398



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4617398



**37. Generelt**



**38. Generelt**



**39. Generelt**



**40. Generelt**



**41. Generelt**



**42. Generelt**



4617398

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



4. jun. 2024

Køretøj: Volkswagen Caddy Cross 1.6 16V TDI BlueMotion  
Motorkode: CAYE  
Produktionsår: 13-15  
Kilometerstand: 179800 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: VH 57010  
VIN: WV1ZZZ2KZEX067240 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 4. jun. 2024 14:04:49

---

Fejlkode

---

|                    |                          |               |
|--------------------|--------------------------|---------------|
| <b>OBD</b>         | <b>OBD</b>               | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Motor</b>       | <b>Motorelektronik 1</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>ABS</b>         | <b>Bremseelektronik</b>  | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Airbag</b>      | <b>Airbag</b>            | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Klimaanelæg</b> | <b>Varme/klimaanelæg</b> | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: 9473905  
Servomotor for temperaturstyringspjæld  
Funktion ukorrekt.

|                    |                                   |               |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Klimaanelæg</b> | <b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b> | <b>1 Fejl</b> |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|

Fejlkode: 664  
Brændstofmåler  
Fejl i tankindikator.

|                |                             |               |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Gateway-elektronik 1</b> | <b>2 Fejl</b> |
|----------------|-----------------------------|---------------|

Fejlkode: 956  
Nøgle 2  
Tilpasningsgrænse overskredet.

Fejlkode: 1504  
Lampe nummerpladelys  
Funktion ukorrekt.

|                |                               |                         |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Kombiinstrument</b>        | <b>0</b>                |
| <b>Komfort</b> | <b>Parkeringsensor 2</b>      | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Førerørselektronik</b>     | <b>0</b>                |
| <b>Komfort</b> | <b>Passagerørselektronik</b>  | <b>0</b>                |
| <b>Komfort</b> | <b>Diagnose-interface-bus</b> | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: 1207  
 Styreenhed for tilskudsvarme  
 Funktion ukorrekt.

|                      |                                   |                         |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b>       | <b>Batteriregulering</b>          | <b>0</b>                |
| <b>Komfort</b>       | <b>Telefon-/mobilforberedelse</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>       | <b>Anhængerfunktion</b>           | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>       | <b>Specialfunktion</b>            | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>       | <b>Lygtenivellering</b>           | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Gearkasse</b>     | <b>Firhjulselektronik</b>         | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Gearkasse</b>     | <b>Gearelektronik</b>             | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Tyverisikring</b> | <b>Startspærre</b>                | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Styretøj</b>      | <b>Servostyring</b>               | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Styretøj</b>      | <b>Ratstammemodul</b>             | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Audio/Video</b>   | <b>Mediaplayer 3</b>              | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Audio/Video</b>   | <b>Radiotuner</b>                 | <b>2 Fejl</b>           |

Fejlkode: 856  
 Antenne på radio  
 Antenne på radio

Fejlkode: 856  
 Antenne på radio  
 Antenne på radio

|                    |                   |                         |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Audio/Video</b> | <b>Navigation</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------------|