



4670024

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
22.06.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	412620		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Citroen	<b>Motorstørrelse</b>	cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	SpaceTourer	<b>Motoreffekt</b>	100 kW
<b>Type</b>	V	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	EE44906	<b>Drivstofftype</b>	Elektrisk
<b>Understellsnr.</b>	VF7VZZKXZMZ020519	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	80842	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2021
		<b>Registrert første gang</b>	01.02.2021



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4670024

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.9		Ulyd i drivverk	
3.12	Nøkler / Utstyr	Nøkkel til skiboks mangler	
3.13		* Takstativ - deformert	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.7		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre baklys, Høyre skiltlys, Venstre skiltlys
17.11		Skadet lykteglass:	Høyre baklys
21.17	Varsellamper	* Varsler feilmelding i instrumentpanelet, feilsøk for nærmere kontroll.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskenivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæskeniå	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
65.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran
65.11		Dekk er skjevslitt:	Høyre foran, Venstre foran
68.2	Hjullager	Slakk i hjullager:	Venstre foran
78.7	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Forstilling, slakk - feilsøk for nærmere kontroll	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Bakluke
93.1	Taktrekk	Hull/rifter/flenger i taktrekk	Midten, Bak
93.2		Skittent taktrekk	Bak
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre skyvedør, Venstre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Midtre bakerst, Høyre side bakerst, Venstre side bakerst, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Midten bak, Midten foran
102.6	Laste-/bagasjerom	* Gulvteppe - mangler	



4670024

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Høyre foran
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* Frontrute - synlige riper	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre baksjerm, Venstre baksjerm, Høyre bakdør, Høyre fordør, Støtfanger foran, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm, Venstre fordør
86.18		Småbulker:	Venstre fordør, Venstre baksjerm
86.19		Bulk(er)	Venstre bakdør, Venstre fordør, Høyre bakdør, Høyre baksjerm, Høyre sidekanal
86.34		* Lakksår/lakkskader/skadet del(er): støtfanger foran og bak,, høyre bakdør, høyre baksjerm, høyre og venstre kanal.	
91.5	Dashbord / midtkonsoll	* Dashbord - sår/riper	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre skyvedør, Høyre fordør, Venstre fordør, Høyre skyvedør, Bakluke/- dør
96.5		Skittent/misfarget dørtrekk	Høyre skyvedør, Venstre skyvedør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre skyvedør

## Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	16 °C
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	01.02.2025



4670024

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓  
2 - Unormal lyd R

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr R  
4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓  
6 - Bremseskiver R  
8 - Parkeringsbrems ✓  
9 - Bremsvirkning ✓  
10 - Bremsvæsknivå ✓  
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓  
12 - Bremsørør ✓  
13 - Bremseslanger ✓  
14 - Bremskraftforsterker ✓  
15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys R  
19 - Refleks ✓  
20 - Lyd / lyssignaler ✓  
21 - Varsellamper R  
22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann R

**Motor**

- 30 - Kjølevæske R  
31 - Kjølevifte ✓  
32 - Kjølesystem R  
35 - Motorfester ✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓  
41 - Differensial ✓  
42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓  
45 - Instrumenter ✓  
46 - Radio / Multimedia ✓  
47 - Elektrisk vindusheis ✓  
48 - Oppvarmet bakrute ✓  
49 - Kupevifte ✓  
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R  
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓  
53 - Sentrallås ✓  
54 - Setevarmer ✓  
57 - Batteri ytre tilstand ✓  
58 - Tilstand 12 volt batteri R  
61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓  
62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓  
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓  
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk R  
66 - Felg O

**Hjul, dekk, felg**

- 67 - Ekstra hjulsett ✓  
68 - Hjullager R  
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓  
70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓  
72 - Styresnekke, tannstang ✓  
73 - Styrestag/ledd ✓  
74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere ✓  
76 - Stabilisator ✓  
77 - Fjærer / fjærbein ✓  
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R  
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓  
80 - Travers ✓



4670024

## Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	O
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4670024

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	27,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	27,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	21,30 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	21,30 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	320,00
9.2		Bremsevirkning, HF	320,00
9.3		Bremsevirkning, VB	270,00
9.4		Bremsevirkning, HB	270,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	11 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,90 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,70 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,30 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,60 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,20 mm
67.2		Mønsterdybde	3,90 mm
67.3		Mønsterdybde	5,40 mm
67.4		Mønsterdybde	5,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4670024



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4670024



**37. Generelt**



4670024

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring  
Rosenholmveien 4B  
1252 Oslo  
Telefon: 91183650  
Fax:  
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no  
Website:



22. jun. 2024

Køretøj: Citroen e-SpaceTourer  
Motorkode: ZKX (ZK01)  
Produktionsår: 20-  
Kilometerstand: 80842 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: EE44906  
VIN: VF7VZZKXZMZ020519 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 22. jun. 2024 13:25:11

---

Fejlkode

---

<b>Motor</b>	<b>Elektromotor</b>	<b>7 Fejl</b>
Fejlkode: P060C Styreenhed for elektrisk drivmotor Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: P1727 Eldriftsmotor A Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: U1537 CAN-bus Uplausibelt signal.		
Fejlkode: U11A0 CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: U110E Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter Fejl i CAN-bussystemet. Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: U114A CAN-bus/forbindelse til eldrivmotor-styreenhed Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: P177A Ignorer fejlkode Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.		

<b>Motor</b>	<b>Fremdriftsbatteri</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: P3078 Styreenhed for styring af batteri til eldrift Hella Gutmann Solutions GmbH		

Funktion ukorrekt.

**Motor** **Kontaktafbryder til ledningsnetbatteri 1** **2 Fejl**

Fejlkode: U1208  
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U1108  
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

**Motor** **Intern højspændingsbatteri-oplader** **7 Fejl**

Fejlkode: P12F3  
Strømsensor eldriftsbatteri/ledningsnet-batteri-oplader  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P12FE  
Højspændingsbatteri-oplader  
Spændingsværdi ikke plausibel.

Fejlkode: P12FF  
Højspændingsbatteri-oplader  
Spændingsværdi ikke plausibel.

Fejlkode: P13C9  
Højspændingsbatteri-oplader  
Spændingsværdi ikke plausibel.

Fejlkode: P13D2  
Jævnstrømsomformer  
Strømværdi med fejl.

Fejlkode: P13EE  
Højspændingsbatteri-oplader  
Spændingsværdi ikke plausibel.

Fejlkode: P166C  
Låseaktuator højspændings-ladepunkt  
Funktion ukorrekt.

**Motor** **Centralstyreenhed eldrivkæde/  
hybrid drivkæde** **2 Fejl**

Fejlkode: P1068  
Højspændingsbatteri  
Funktion/spænding fejl.

Fejlkode: U0422  
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation/signal uplausibelt.

**ABS** **ABS/ESP** **10 Fejl**

Fejlkode: P1702-68  
Systemstyreenhed  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Efterløbsfase forkert.

Fejlkode: C0040-62  
Bremspedalspositions giver  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1392-64  
ABS/ESP-styreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1549-71  
Parkeringsbremse-servomotor til højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1549-78  
Parkeringsbremse-servomotor til højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C154A-71  
Parkeringsbremse-servomotor til venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C154A-78  
Parkeringsbremse-servomotor til venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C156D-62  
Elektrisk parkeringsbremse  
Føler fejler.

Fejlkode: C162A-7A  
Trykføler for bremsekraftforstærker  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U0401-81  
Motorstyreenhed  
Signal mangler/med fejl.

## **Airbag**

## **Airbag**

**2 Fejl**

Fejlkode: B1400  
CAN-bus  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B00D5  
Kontrollampe passagerairbag-slukning  
Funktion ukorrekt.

## **Klimaanlæg**

## **Klimaanlæg**

**0 Fejl**

## **Klimaanlæg**

## **Klimaanlæg bag**

**0 Fejl**

## **Klimaanlæg**

## **Klimaanlægsbetjeningspanel bag**

**0 Fejl**

## **Klimaanlæg**

## **Tilskudsvarme CAN**

**ikke tilgængelig**

## **Komfort**

## **Central styreenhed BSI**

**19 Fejl**

Fejlkode: U1F3B  
CAN-kommunikation med multifunktions-styreenhed/selealarm-kontrollampe  
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U1F3E  
CAN-bus til telematik-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F1F  
CAN-kommunikation med klimaanlægskompressor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F39  
Regn-/lyssensor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B173D  
nøgle  
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B1153  
Forrudevisker  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1137  
Nærlys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1163  
Nummerpladelys  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B114A  
Positionslys foran til højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B114B  
Positionslys foran til venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B11F0  
Nærlys  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162C  
Relæ 1 tilbehør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715  
Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1704  
Bagklaplås  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1709  
Udvendig kontakt "Åbn/luk bagagerumsmæk"  
Hella Gutmann Solutions GmbH





Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250  
Parkeringsensor foran til venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250  
Parkeringsensor foran til venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251  
Parkeringsensor foran til højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251  
Parkeringsensor foran til højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1223  
Parkeringsensor BV indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244  
Parkeringsensor bag til venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244  
Parkeringsensor bag til venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245  
Parkeringsensor bag til højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245  
Parkeringsensor bag til højre side  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Multifunktions-touchscreen</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionskamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Køretøjsafstandsassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Spændingsbevaring</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Elektron. tændingslås</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Head-up-display CAN</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængerstyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Skydedør venstre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Skydedør højre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Akustisk fodgængeradvarsel (AVAS)</b>	<b>0 Fejl</b>

<b>Gearkasse</b>	<b>Styring af parkeringspærre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>alarmhorn</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Bilradio</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Navigation</b>	<b>4 Fejl</b>

Fejlkode: U1F03  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U18A1  
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1506  
Telematik-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1560  
USB-tilslutning 4  
Funktion ukorrekt.