



4605881

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
31.05.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	95140190	<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	397262		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	1950 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	SPRINTER	<b>Motoreffekt</b>	125 kW
<b>Type</b>	6L	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	PR69020	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	W1V3KBFZXRP630999	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	5878	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2023
		<b>Registrert første gang</b>	13.12.2023



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4605881

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
83.15	Dør-/panseråpner	* Mangler panser støte klips	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	

## Servicehistorikk

Bilen har ikke nådd første serviceintervall

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	18 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	12.12.2027



4605881

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. ✓

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver ✓
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓

**Bremser**

- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys ✓
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann **R**

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 29 - Oljenivå motor **O**
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 56 - Drivrem generator ✓

**Elektriske anlegg**

- 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
- 59 - Tilhengerkontakt ✓
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg ✓
- 67 - Ekstra hjulsett ✓
- 68 - Hjullager ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



4605881

### Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	✓
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

### Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
103 - Interiør generelt	✓



4605881

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,00 mm
67.2		Mønsterdybde	8,00 mm
67.3		Mønsterdybde	8,00 mm
67.4		Mønsterdybde	8,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



4605881

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



4605881



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



4605881

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



31. mai 2024

Køretøj: Mercedes Sprinter 317 CDI (B907) Kasten  
Motorkode: OM 654.920  
Produktionsår: 20-  
Kilometerstand: 5878 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: PR69020  
VIN: W1V3KBFZXP630999 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 31. mai 2024 09:51:12

---

Fejlkode

---

**OBD** **OBD** **2 Fejl**

Fejlkode: P2457  
Udstødningstilbageføring, kølesystem  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P2457  
Udstødningstilbageføring, kølesystem  
Funktion ukorrekt.

**Motor** **Dieselmotor** **3 Fejl**

Fejlkode: P300668  
Ureaadditiv-niveau  
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: P300669  
Ureaadditiv-niveau  
Den resterende kørestrækning begrænses pga. et lavt AdBlue-niveau.

Fejlkode: P300E55  
Udstødningstilbageføring, kølesystem  
Funktion ukorrekt.

**Motor** **SCR: Udstødningsgasreduktion** **0 Fejl**

**Motor** **FSCU UDS OBD** **0 Fejl**

**Motor** **PTCU: Drivlinje** **0 Fejl**

**ABS** **ABS/ESP OBD** **1 Fejl**

Fejlkode: U1427FD  
CAN-bus-forbindelse til audiostyremodul/infotainmentsystem  
Ikke-plausible data modtaget.

**Airbag** **SRS Airbagstyreenhed** **0 Fejl**

**Klimaanlæg** **KLA Klimaanlæg** **0 Fejl**

**Sikkerhed** **ABA: Aktiv bremseassistent** **1 Fejl**

Fejlkode: C1111FB  
Radarsensor 1  
Sensor tilsmudset/skjult.

**Sikkerhed** **Højre bagradarsensor** **ikke tilgængelig**

**Sikkerhed** **Venstre bagradarsensor** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **KI: Kombiinstrument** **2 Fejl**

Fejlkode: P1CA000  
ibrugtagning  
Fejl i tilstand/funktion.

Fejlkode: B226656  
Kørselsautoriseringsdata  
Modtagne data ugyldige.

**Komfort** **FartskrIVER** **1 Fejl**

Fejlkode: P001260  
FartskrIVER  
Der er ikke sat noget gyldigt førerkort i.

**Komfort** **MFK: Multifunktionskamera** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **RFK: Bakkamera** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **OBF dig. OBD** **0 Fejl**

**Komfort** **SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre** **0 Fejl**

**Komfort** **SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre** **0 Fejl**

**Komfort** **SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)** **3 Fejl**

Fejlkode: B174901  
Kabinelys bag  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B197901  
Kabinelys bag  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B23267B  
Sprinklervand-niveausensor  
For lavt påfyldningsniveau.

**Komfort**                              **LRE Ratstammeelektronik**                              **0 Fejl**

**Komfort**                              **TSG VL Dørstyreenhed VF**                              **1 Fejl**

Fejlkode: B175515  
Adgangsbelysning  
Styrestrømkreds for kortslutning til plus.

**Komfort**                              **TSG VR Dørstyreenhed HF**                              **2 Fejl**

Fejlkode: B175515  
Adgangsbelysning  
Styrestrømkreds for kortslutning til plus.

Fejlkode: U120A00  
Sædevarmekontakt  
Fejl i kommunikation.

**Komfort**                              **STL: Elektrisk skydedør i venstre side**                              **ikke tilgængelig**

**Komfort**                              **STR: Elektrisk skydedør i højre side**                              **ikke tilgængelig**

**Komfort**                              **EZS: Elektr. tændingslås**                              **1 Fejl**

Fejlkode: U103888  
Diagnose-CAN-bus  
CAN-bus slået fra.

**Komfort**                              **MRM Ratstammestyreenhed**                              **0 Fejl**

**Komfort**                              **PARK: Parkeringshjælp**                              **1 Fejl**

Fejlkode: B124E95  
Sensor 3 parkeringssensor  
Forkert montage registreret.

**Komfort**                              **AHE: Anhængerregistrering**                              **0 Fejl**

**Komfort**                              **ESE indstilling førersæde**                              **ikke tilgængelig**

**Komfort**                              **ESE indstilling passagersæde**                              **ikke tilgængelig**

**Komfort**                              **PSM: Programmerbart specialmodul**                              **0 Fejl**

**Komfort**                              **OLU: Onboard Logic Unit**                              **ikke tilgængelig**

**Gearkasse**                              **Gearkasse**                              **0 Fejl**

**Gearkasse**                              **VG: Fordelergear**                              **ikke tilgængelig**

<b>Gearkasse</b>	<b>ISM CAN OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>EDW: Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>MBUX Head Unit</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B1F9712  Vækningssignal  Kortslutning til plus.</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>ZAN OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Telematik HERMES</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B143A13  Mikrofon 1  Afbrydelse i strømkreds .</p> <p>Fejlkode: U103888  Diagnose-CAN-bus  CAN-bus slået fra.</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>MTAS Mobiltelefonholder</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>RDK OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>