

TOYOTA COROLLA FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 19.06.2024
KODE: 1442568

CH16752	43 489 KM	20.09.2021 Førstegang registrert	Bensin/ Batteri
----------------	------------------	--	----------------------------

CHASSISNR: SB1K93BE80E197547	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 20.09.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

- | | |
|--|--|
| IDENTITET ✔ | ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔ |
| EKSTERIØR 🔍 | LYS ✔ |
| MOTOR 🔍 | HJULOPPHENG/STYRING ✔ |
| BREMSER ✔ | GIR OG DRIVLINJE ✔ |
| INTERIØR ✔ | OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔ |

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Støtfanger	ripe(r) ned til grunning Begge Sider AV Fanger foran / Blir REP Før Salg	
2. MOTOR		
2.1 Service	mangler siste service/ Service blir utført	



1.1 Ripe(r) ned til grunning Begge Sider AV Fanger foran / Blir REP Før Salg



1.1 Ripe(r) ned til grunning Begge Sider AV Fanger foran / Blir REP Før Salg



1.1 Ripe(r) ned til grunning Begge Sider AV Fanger foran / Blir REP Før Salg



1.1 Ripe(r) ned til grunning Begge Sider AV Fanger foran / Blir REP Før Salg



1.1 Ripe(r) ned til grunning Begge Sider AV Fanger foran / Blir REP Før Salg

app.toyota.no/aftersales/history/ash?TsData=1.htm?fromlist=TKS-HED&id=17936958&divisionname=Toyota%20Romerike%20AS%20Lillestr%F5m&proddate=05.09.2023

> Lukk vinduet

Toyota TKS Ettermarkedshistorikk

© Bilinformasjon

Registri: CH12782
Vpn: 08105880E19947
Masternr: 1279131

Marka: TOYOTA
Modell: Corolla 1.8 2.5 1.8 Bresten
Hybrid Automagk GR SPORT
Modellkode: 63794-AJ
Kannavn: S6
Drivstoff: Gaspetrol Automagk
Kategori: ZWE1111-DR028V
Måtnavn: Z2W667962

Produsjonsperiode: 202102
Lrnp.dato: 20.09.2021
Lrnp.dato Norge: 20.09.2021

Km.stand: 0389
Km.dato: 18.09.2023

Fanger: 008
ToyotaLarar: 003
Tov.fargekoder: 22
Hv.fargekoder: 292
Tilvnr: 00

Tilbake

Ordreinformasjon

Førhandler	Type
Toyota Romerike AS Lillestrøm	Intern

Produksjonsdato: 05.09.2023

Tilbudsdato: 07.07.2023

Ordrenr.: 13955939

Km.stand: 42543

Vedlikehold 2. år / 30 000 km

Produktdetaljer

Dat/ Operasjon	Beskrivelse	Stk/pris	Ant.	Enhet	Rabatt	Sum inkl. mva.
05.09.2023	30.000 km service i henhold til servicehefte	1379,55	2,7	T	15,00	4655,99
05.09.2023	skifte av vinduspensler foran (begge sider)	1379,55	1	T	15,00	1394,55
05.09.2023	utvidet vedlikehold av bremsesjef	1379,55	1	T	15,00	1394,55
05.09.2023	Oljebytte	166,00	1	STK	15,00	181,00
05.09.2023	Filter	504,66	1	STK	15,00	519,66
05.09.2023	Pekning bunnbeslag	25,10	1	STK	15,00	40,10
05.09.2023	Bremsesterke	229,20	0,5	L	15,00	344,20
05.09.2023	0w20 syntetisk motorolje	166,77	4,2	L	15,00	723,53
05.09.2023	Vaskerblad	224,88	1	STK	15,00	240,88
05.09.2023	Vaskerblad	194,11	1	STK	15,00	209,11
05.09.2023	Vaskerblad	186,75	1	STK	15,00	201,75

Fakturaformasjon

Faktura dato	Fakturanummer	Faktura mottaker	Faktura belopp	Faktura
05.09.2023	84526384	Toyota Romerike AS Lillestrøm	6296,00	

Tilbake

* Kontakt support > Til toppen av siden

2.1 Mangler siste service/ Service blir utført

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	30	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 47, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 16, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ja

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✘ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennermerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✘ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Tenningsanlegg
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølssystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasje
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✘ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasje
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.