



4682224

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
26.06.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	407158		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	2148 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	VITO 115 CDI 4X4	<b>Motoreffekt</b>	110 kW
<b>Type</b>	WDF639603	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	NF29213	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WDF63960313358570	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	1	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2007
		<b>Registrert første gang</b>	24.08.2007



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4682224

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Mangler nøkler, ukjent om bilen starter - må hentes på henger	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkeler virker ikke	
3.13		* Takstativ - mangler/skadet	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.9		* Sist kjente kmStand: 08.04.2024 - 442.132 km.	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak
11.2	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 150 grader - skift bremsevæske	
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre baklys, Høyre baklys
17.13		Matte/slitte glass:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Høyre baklys
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
47.4	Elektrisk vindusheis	Bryter for vindusheis defekt:	Høyre fordør, Venstre fordør
51.6	Vindusvisker, spylers (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran, Bakrute
66.7	Felg	Vesentlig oksidering/rust	Høyre foran, Høyre bak, Venstre foran, Venstre bak
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode: Skift</li></ul>	
82.6	Siderute/bakrute	Lett synlig ripe/slitasje:	Bakrute
83.8	Dør-/panseråpner	Løse avstivninger	Venstre bak
83.13		Feil med innvendig åpner:	Venstre bak
83.14		Feil med utvendig åpner:	Venstre bak
83.15		* Panseråpner mangler/skadet panserwire - ikke kontrollert motor pga får ikkempnet panseret.	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre fordør, Høyre forskjerm, Panser, Tak
86.3		Skadet:	Høyre sidekanal, Støtfanger bak, Venstre sidekanal
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre bakskjerm
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Venstre fordør, Høyre bakskjerm
86.12		Mangelfull kvalitet på replakkering:	Støtfanger foran



4682224

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.15		* Får ikke åpnet venstre skyvedør, står ikke i riktig posisjon - feilsøk for nærmere kontroll	
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten foran
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Midtre bremselys
17.32		* Ikke funksjonstestet lys, kun kontrollert lykt/glass visuelt	
47.6	Elektrisk vindusheis	* Elektriske vindusheiser - ikke funksjonstestet pga nøkler mangler	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Høyre forskjerm, Bakluke, Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Støtfanger bak, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Panser, Høyre sidekanal, Høyre fordør, Høyre bakskjerm, Høyre bakdør
86.19		Bulk(er)	Venstre bakskjerm, Bakluke, Venstre sidekanal, Venstre fordør, Tak
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre fordør, Tak, Bakluke, Panser
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
91.5	Dashbord / midtkonsoll	* Dashbord - sår/slitasje	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	



4682224

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre skyvedør, Høyre fordør, Venstre fordør, Bakluke/-dør, Høyre skyvedør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre skyvedør, Høyre skyvedør, Høyre fordør, Venstre fordør
97.6		Skadet deksel:	Høyre skyvedør
97.7		Rust:	Høyre skyvedør, Høyre fordør, Venstre fordør, Venstre skyvedør

### Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremserør	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsekraftforsterker	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsepedal	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Lyd / lyssignaler	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kjølevæske	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kjølevifte	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Motorfester	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Oppvarmet bakrute	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kupevifte	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Sentrallås	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Drivrem generator	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Ratt, rattaksel, ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styreservo	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Fjærer / fjærbein	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Travers	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Drivakslar	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styrestag/ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer foraksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer bakaksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varsellamper	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Instrument belysning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Lyktespyler / Viser	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Instrumenter	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Parkeringsbrems	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Oljenivå motor	Skader/avvik som forhindrer vurdering



4682224

Punkt	Årsak
Kjølesystem	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Eksosanlegg	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Girkasse (automatisk)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Differensial	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Mellomaksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Hjullager	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Støtdempere	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Stabilisator	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Underside	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Setevarmer	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Reservehjul / dekkreparasjonssett	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varsellamper utvidet	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styresnekke, tannstang	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremseslanger	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Hjulkapsler/navkopper	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Radio / Multimedia	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Drivstofftank, rør, slange	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Motor virkemåte	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Lasteavhengig reduksjonsventil	Skader/avvik som forhindrer vurdering

### Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

### Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	0 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	22 °C
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	08.04.2026
<b>Ikke prøvekjørt pga:</b>	Ikke kjørbart; Starter ikke



4682224

**Prøvekjøring**1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **R**

8 - Parkeringsbrems |

9 - Bremsvirkning |

10 - Bremsvæskeniå **✓**11 - Bremsvæskens kokepunkt **R**

12 - Bremserør |

13 - Bremseslanger |

14 - Bremskraftforsterker |

15 - Brems pedal |

16 - Lasteavhengig reduksjonsventil |

**Lys og signaler**17 - Lys **R**19 - Refleks **✓**

20 - Lyd / lyssignaler |

21 - Varsellamper |

22 - Varsellamper utvidet |

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann |

**Motor**

27 - Motor virkemåte |

28 - Utvendig tilstand motor **R**

29 - Oljenivå motor |

30 - Kjølevæske |

31 - Kjølevifte |

32 - Kjølesystem |

33 - Eksosanlegg |

35 - Motorfester |

36 - Drivstofftank, rør, slange |

37 - Registerreim **✓****Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) |

41 - Differensial |

42 - Drivaksler |

43 - Mellomaksel |

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning |

45 - Instrumenter |

46 - Radio / Multimedia |

47 - Elektrisk vindusheis **R**

48 - Oppvarmet bakrute |

49 - Kupevifte |

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**

52 - Lyktespyler / Visker |

53 - Sentrallås |

54 - Setevarmer |

56 - Drivrem generator |

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri |

59 - Tilhengerkontakt **✓****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓**66 - Felg **R**67 - Ekstra hjulsett **R****Hjul, dekk, felg**

68 - Hjullager |

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett |

70 - Hjulcapsler/navkopper |

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd |

72 - Styresnekke, tannstang |

73 - Styrestag/ledd |

74 - Styreservo |



4682224

## Hjuloppheng

75 - Støtdempere	
76 - Stabilisator	
77 - Fjærer / fjærbein	
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	
80 - Travers	

## Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	O
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	R



4682224

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	0 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske		Skader/avvik som forhindrer vurdering
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Skader/avvik som forhindrer vurdering
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,70 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,70 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,60 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4682224



**13. Generelt**



**14. Generelt**



**15. Generelt**



**16. Generelt**



**17. Generelt**





4682224

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.