



4703200

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
19.07.2024

## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	405361		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	2143 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Sprinter	<b>Motoreffekt</b>	120 kW
<b>Type</b>	906BB35	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	LS93434	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	W1V9076331P272495	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	93009	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Registreringsår</b>	2020
		<b>Registrert første gang</b>	24.09.2020



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4703200

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt, kun pigg dekker. en redusert test	
9.10	Bremsevirkning	Ulyd i bremseser	Høyre foran
21.17	Varsellamper	* Varsellampe adblue lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre bakhjør, Venstre bakhjør
86.15		* Mangler deksel h/f skjerm	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
67.32	Ekstra hjulsett	* -Ekstra hjulsett ikke kontrollert av NAF.	
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
86.27	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Testforhold

**Frist for neste EU kontroll** 24.09.2024

**Ikke prøvekjørt pga:** Dekk ikke i forhold til sesong



4703200

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper

**R****Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

**O****Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

**O**

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsvirkning

**R**

10 - Bremsvæsknivå

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

**Lys og signaler**

17 - Lys

✓

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

**R**

22 - Varsellamper utvidet

✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann

**R****Motor**

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

✓

29 - Oljenivå motor

**O**

30 - Kjølevæske

**R**

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

**Elektriske anlegg**

56 - Drivrem generator

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

✓

59 - Tilhengerkontakt

✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

**O****Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk

✓

66 - Felg

✓

67 - Ekstra hjulsett

**O**

68 - Hjullager

✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



4703200

## Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



4703200

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	190,00
9.4		Bremsevirkning, HB	190,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



4703200



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4703200



## 25. Generelt





4703200

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



4. jul. 2024

Køretøj: Mercedes Sprinter 316 CDI (B907)  
Motorkode: OM 651.958  
Produktionsår: 19-  
Kilometerstand: 93009 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: LS93434  
VIN: W1V9076331P272495 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 4. jul. 2024 09:47:42

---

Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>Dieselmotor</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>SCR: Udstødningsgasreduktion</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>FSCU UDS OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>PTCU: Drivlinje</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>ABS/ESP OBD</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: P056216  
Ledningsnetsspænding  
Spændingsgrænseværdi underskredet.

<b>Airbag</b>	<b>SRS Airbagstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>KLA Klimaanlæg</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: P056200  
Ledningsnetsspænding  
Spænding for lav.

Fejlkode: B1A9C07  
Venstre varmeventil  
mekanisk Fejl

<b>Sikkerhed</b>	<b>ABA: Aktiv bremseassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Sikkerhed</b>	<b>Højre bagradarsensor</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

<b>Sikkerhed</b>	<b>Venstre bagradarsensor</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>KI: Kombiinstrument</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: P1C5C00 Batteri-afladningssikring Sikkerhedsafbrydelse aktiv.</p> <p>Fejlkode: B226656 Kørselsautoriseringsdata Modtagne data ugyldige.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>Fartskraver</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: P001260 Fartskraver Der er ikke sat noget gyldigt førerkort i.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>MFK: Multifunktionskamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>RFK: Bakkamera</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: U016886 CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås Kommunikation forstyrret.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>OBF dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)</b>	<b>7 Fejl</b>
<p>Fejlkode: P25567B Kølevæskeniiveauføler For lavt påfyldningsniveau.</p> <p>Fejlkode: B11C213 Ekstrabatteri Hjælpebatteri ikke tilsluttet. Afbrydelse i strømkreds.</p> <p>Fejlkode: B197901 Kabinelys bag Strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: B1F4500 Starterbatteri Modstand for stor.</p> <p>Fejlkode: B23267B Sprinklervand-niveausensor For lavt påfyldningsniveau.</p>		



Fejlkode: B210D00  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

<b>Komfort</b>	<b>OLU: Onboard Logic Unit</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearkasse</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>VG: Fordelergear</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>ISM CAN OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>EDW: Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: B210F00  
Spændingsforsyning kl. 30  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: U041600  
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for antispinsystem  
Uplausibelt signal.

<b>Audio/Video</b>	<b>MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>MBUX Head Unit</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: P1C5C00  
Batteri-afladningssikring  
Sikkerhedsafbrydelse aktiv.

Fejlkode: B211A01  
Datakabel mellem kombiinstrument og infotainmentdisplay  
Fejl i kommunikation.

<b>Audio/Video</b>	<b>ZAN OBD</b>	<b>1 Fejl</b>
--------------------	----------------	---------------

Fejlkode: B1F9347  
Infotainmentdisplay  
Funktion ukorrekt. Løbetidsfejl registreret.

<b>Audio/Video</b>	<b>Telematik HERMES</b>	<b>1 Fejl</b>
--------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: U103888  
Diagnose-CAN-bus  
CAN-bus slået fra.

<b>Audio/Video</b>	<b>MTAS Mobiltelefonholder</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>RDK OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>