



4755983

NAF Bruktbiltest

Testdato
29.07.2024

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	419353		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	103 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DP15367	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZDH061928	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	268384	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2013
		Registrert første gang	02.01.2013



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4755983

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.8	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng	
1.9		Vibrasjoner ved bremsing	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
6.8	Bremsekiver	Slitt bremseskive:	Høyre foran, Venstre foran
6.10		Rust på bremseskive:	Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
12.1	Bremserør	Skade på bremsørør	Høyre bak
12.4		Rustskade på bremsørør:	Venstre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre skiltlys
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: lys	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
27.16		* Kommer hvit røyk fra motor/eksosanlegg - feilsøk for nærmere kontroll	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.5	Kjølevæske	* Kjølevæsknivå - for høyt	
32.14	Kjølesystem	* Kjølevæsknivå - for høyt	
45.17	Instrumenter	* Parkeringsystem/sensorer, virker ikke - feilsøk for nærmere kontroll	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Bakrute
51.12		* Høyre vinduspyler foran - løs/skadet	
56.3	Drivrem generator	Ulyd i strammehjul / remhjul	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
66.3	Felg	Skadet felg:	Venstre bak
66.8		Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
70.4	Hjulkapsler/navkopper	Navkopp er skadet eller mangler, skift: 2 navkopper	
74.2	Styreservo	For høyt oljenivå	
76.9	Stabilisator	* Venstre lenkarm foran - mangler	
77.10	Fjærer / fjærbein	* Ulyd/støy fra fjærer/støtdemperlager - feilsøk for nærmere kontroll	



4755983

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummlist:	Venstre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak, Tak
86.11		Steinsprut/lakksår	Venstre bakdør, Høyre fordør
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten foran, Høyre foran
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre skyvedør, Bakluke/-dør, Høyre skyvedør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Midten foran, Høyre foran, Venstre foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
102.4		Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
103.2		Rens utover normal vask og klargjøring	
103.4		* Skinnrattog girspak - skadet/slitt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.32	Lys	* Venstre og høyre frontlykt - riper	
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre foran, Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Venstre foran
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* Frontrute - synlige riper	
82.14	Siderute/bakrute	Slitt rute:	Bakrute
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Panser, Bakluke, Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Tak, Venstre bakdør, Venstre fordør
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre bakskjerm, Venstre forskjerm, Venstre bakskjerm, Panser, Høyre bakdør, Høyre fordør



4755983

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.19		Bulk(er)	Tak, Bakluke, Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør, Tak, Bakluke, Panser, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.28		Varierende kvalitet på rep.lakkering	Støtfanger foran
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
96.5	Dørtrekk	Skittent/misfarget dørtrekk	Høyre skyvedør, Høyre fordør, Venstre fordør, Bakluke/-dør, Venstre skyvedør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre skyvedør, Høyre skyvedør
97.7		Rust:	Venstre skyvedør, Høyre skyvedør, Høyre fordør, Venstre fordør

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	11.12.2025



4755983

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **R**
- 2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **✓**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **✓**
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems **✓**
- 9 - Bremsvirkning **✓**
- 10 - Bremsvæsknivå **✓**
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt **✓**
- 12 - Bremsørør **R**
- 13 - Bremseslanger **✓**
- 14 - Bremskraftforsterker **✓**
- 15 - Brems pedal **✓**

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks **✓**
- 20 - Lyd / lyssignaler **✓**
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet **✓**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor **✓**
- 30 - Kjølevæske **R**
- 31 - Kjølevifte **✓**
- 32 - Kjølesystem **R**
- 33 - Eksosanlegg **O**
- 35 - Motorfester **✓**
- 36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**
- 37 - Registerreim **✓**

Drivverk

- 38 - Clutch **✓**
- 39 - Girkasse (manuell) **✓**
- 41 - Differensial **✓**
- 42 - Drivaksler **✓**
- 43 - Mellomaksel **✓**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning **✓**
- 45 - Instrumenter **R**
- 46 - Radio / Multimedia **✓**
- 47 - Elektrisk vindusheis **✓**
- 48 - Oppvarmet bakrute **✓**
- 49 - Kupevifte **✓**
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**
- 53 - Sentrallås **✓**
- 54 - Setevarmer **✓**
- 56 - Drivrem generator **R**
- 57 - Batteri ytre tilstand **✓**
- 58 - Tilstand 12 volt batteri **R**
- 59 - Tilhengerkontakt **✓**
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **O**
- 66 - Felg **R**
- 67 - Ekstra hjulsett **R**

Hjul, dekk, felg

- 68 - Hjullager **✓**
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **✓**
- 70 - Hjulcapsler/navkopper **R**

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**
- 72 - Styresnekke, tannstang **✓**
- 73 - Styrestag/ledd **✓**
- 74 - Styreservo **R**



4755983

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	O
76 - Stabilisator	R
77 - Fjærer / fjærbein	R
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



4755983

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	25,50 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	28,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	28,50 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	19,50 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	21,10 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	21,10 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	400,00
9.2		Bremsevirkning, HF	400,00
9.3		Bremsevirkning, VB	300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	0
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	15 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	327 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,80 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,80 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,30 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg



1. Seter



2. Luftdyse kupé



3. Interiør generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4755983



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4755983



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



4755983

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



29. jul. 2024

Køretøj: Volkswagen Transp.T5 2.0 16V TDI Bus 4Motion
Motorkode: CAAC
Produktionsår: 09-15
Kilometerstand: 268380 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: DP15367
VIN: WV1ZZZ7HZDH061928 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 29. jul. 2024 15:27:23

Fejlkode

OBD

OBD

0 Fejl

Motor

Motorelektronik 1

15 Fejl

Fejlkode: 7144
Gatewaystyreenhed
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Fejlkode: 5453
Starterrelæ
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 5456
startermotor
Starter drejer ikke, mekanisk/elektrisk fejl.

Fejlkode: 5171
Ladetryksregulering
Reguleringsgrænse underskredet.

Fejlkode: 5172
Ladetryksregulering
Reguleringsgrænse overskredet.

Fejlkode: 10065
Luftmassemåler
Signal/funktion med fejl.

Fejlkode: 4481
Betjeningsenhed/kontakt fartpilot
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 5280
Luftmassemåler
Uplausibelt signal.

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: 5563
CAN-bus/forbindelse til anhængerregistrering
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 10087
Neutralpositionsføler
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 10088
Neutralpositionsføler
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 5523
Motorstyreenhed spærret
Intet/forkert frigivelsessignal fra startspærre

Fejlkode: 4113
Knastaksføler
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 4096
Knastaksel-/krumtapføler række 1
Forkert tildeling.

Fejlkode: 4629
Hovedrelæ
Relæ bryder for tidligt.

ABS	Bremseelektronik	0
Airbag	Airbag	0
Klima anlæg	Varme/klima anlæg	8 Fejl

Fejlkode: 10489856
styreenhed
Kalibrering mangler/med fejl.

Fejlkode: 9473905
Servomotor for temperaturstyringspjæld
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 9474161
Servomotor for defrosterspjæld
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 9581169
Servomotor luftfordelingsspjæld, sideluftdyse og midterste luftdyse
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 9581681
Servomotor til luftfordelingsspjæld fodrum
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 13701440
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 9472529

Fordampertemperaturføler
Kortslutning til stel.

Fejlkode: 9477872
Første tilkørsel klimaanlægskompressor
Funktion ukorrekt.

Klimaanlæg

Parkerings-/tilskudsvarmer

ikke tilgængelig

Klimaanlæg

Tilskudsvarmer

ikke tilgængelig

Komfort

Gateway-elektronik 1

8 Fejl

Fejlkode: 3432
Positionsls højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 907
Indgreb lastmanagement

Fejlkode: 3589
Kontakt for rudehejs førerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3789
Kl. 75 nødkørsel aktiv.
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2745
Kørels venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2746
Kørels højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1504
Lampe nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1314
Motorstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort

Kombiinstrument

0

Komfort

Betjenings-/infodisplay Tag

1 Fejl

Fejlkode: 1207
Styreenhed for tilskudsvarme
Funktion ukorrekt.

Komfort

Lygtenivellering

ikke tilgængelig

Komfort

Parkeringssensor 2

1 Fejl

Fejlkode: 1079572
Parkeringsensor bagest til højre
Afbrydelse/kortslutning til stel

Komfort **Dørelektronik BV** **ikke tilgængelig**

Komfort **Dørelektronik BH** **ikke tilgængelig**

Komfort **Diagnose-interface-bus** **1 Fejl**

Fejlkode: 1207
Styreenhed for tilskudsvarme
Funktion ukorrekt.

Komfort **Batteriregulering** **1 Fejl**

Fejlkode: 2252
Generatorsignal
Funktion ukorrekt.

Komfort **Telefon-/mobilforberedelse** **2 Fejl**

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 13893632
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Komfort **Anhængerfunktion** **0**

Komfort **Vognbaneskiftassistent** **ikke tilgængelig**

Komfort **Bak-/360 graders kamerasystem** **ikke tilgængelig**

Gearkasse **Firhjulselektronik** **0**

Gearkasse **Gearelektronik** **ikke tilgængelig**

Tyverisikring **Startspærre** **0**

Audio/Video **Mediaplayer 3** **ikke tilgængelig**

Audio/Video **Radiotuner** **4 Fejl**

Fejlkode: 625
Hastighedsgiver
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 532

Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 856
Antenne på radio
Antenne på radio

Audio/Video	Navigation	ikke tilgængelig
Audio/Video	Sound-system	ikke tilgængelig
Audio/Video	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Audio/Video	Sprogforstærkning	ikke tilgængelig