

EB61003 - 2020 Peugeot 208 Kombi (5-dørs)

Km.stand	0	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	06.03.2024
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	43 349
Egenvekt	1455	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	VR3UHZKXZLT054475	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	10.09.2020	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	21.08.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1	Understellsnr.
1.2	Kjennemerke
1.3	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	Nøkler

Eksteriør

2.1	Lakk
2.2	Antirustbehandling/under bil
2.3	Panser
2.4	Kanaler
2.5	Dører/bakluke
2.6	Låser/tyverisikring
2.7	Skjermer
2.8	Støtfanger/grill
2.9	Sensorer/parkeringsensor
2.10	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	Cabriolet/Hardtop
2.12	Speil
2.13	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	Rust
2.15	Frontvindu/vinduer
2.16	Vinduspussere/-spyler
2.17	Dekk/reservehjul
2.18	Felger
2.19	Hjulmuttere/-bolter
2.20	Avtagbar tilhengerkule
2.21	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	Lysfunksjon foran
3.2	Lysfunksjon bak
3.3	Markeringslys
3.4	Retningslys
3.5	Nødsignallys
3.6	Parkeringslys
3.7	Refleks
3.8	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	Dashbord
4.2	Instrumenter og brytere
4.3	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	Dørtrekk
4.5	Seter
4.6	Taktrekk
4.7	Tepper/bekledning
4.8	Bagasjeromskjuler
4.9	Vindusheiser
4.10	Bilbelte
4.11	Airbager
4.12	Varme/AC/Klima
4.13	Signalhorn/Lydsignal
4.14	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	Navigasjon
4.16	Refleksvest
4.17	Varseltrekant
4.18	Skillevegg varerom

Motor

5.1	Avlesning av feilkoder
5.2	Batteri
5.3	Tenningsanlegg
5.4	Drivstoffanlegg
5.5	Dynamo/lading
5.6	Eksosanlegg
5.7	Elektroniske styresystemer
5.8	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	Motorfester/demper
5.10	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	Service
5.12	Start/arbeidslyd
5.13	Trekraft
5.14	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	Støy
6.2	Avgass
6.3	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	Girkassefunksjon
7.2	Differensial funksjon
7.3	Clutch/kobling
7.4	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	Ratt/styringsmekanisme
8.2	Ledd
8.3	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	Aksler
8.5	For-/bakstilling
8.6	Fjærer/luftbelger
8.7	Stabilisatorstag
8.8	Hjullager


Bremses

9.1	Bremsefunksjon/ABS
9.2	Pedal/vandring
9.3	Parkeringsbrems betjening
9.4	Bremsekraftforsterker
9.5	Lasteavhengig ventil
9.6	Bremsebelegg
9.7	Tromler/Skiver
9.8	Rør/slanger
9.9	Lekkasjer
9.10	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 21.08.2024
 Signatur selger

Dato: 21.08.2024
 Signatur kunde



KOMMENTARER**PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD**

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	5	5	Uke 09, 2020
Vinterdekk	5	5	6	6	Uke 39, 2020
Bremseklosser	7	7	8	8	