

VJ25171 - 2021 Suzuki Vitara Offroad

Km.stand	59 572	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	09.07.2023
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	48 999
Egenvekt	1270	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	129	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	TSMLYED1S00941000	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	13.04.2021	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	22.08.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennemerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Velholdt bil

Dato: 22.08.2024
 Signatur selger

Dato: 22.08.2024
 Signatur kunde



KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen

5.2 Motor - Batteri - Batterisjekk utført, ok.

5.11 Motor - Service - Servicehefte

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

8. Dokumentasjon av foreskrevet vedlikehold

Service nr 1	Service nr 2	Service nr 3
<input checked="" type="checkbox"/> Service	<input checked="" type="checkbox"/> Service	<input checked="" type="checkbox"/> Service
<input checked="" type="checkbox"/> Olje motor	<input checked="" type="checkbox"/> Olje motor	<input checked="" type="checkbox"/> Olje motor
<input type="checkbox"/> Olje girkasse	<input type="checkbox"/> Olje girkasse	<input type="checkbox"/> Olje girkasse
<input type="checkbox"/> Registerreim byttet	<input type="checkbox"/> Registerreim byttet	<input type="checkbox"/> Registerreim byttet
<input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet	<input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet	<input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet
<input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsvæske byttet	<input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet
<input type="checkbox"/> Utført rustkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll	<input type="checkbox"/> Utført rustkontroll
Km stand: 16530	Km stand: 31003	Km stand: 48999
Dato: 24.02.22	Dato: 29/7-22	Dato: 10.07.23
stempel og sign 130 Brekstad www.nord-auto.no tlf nr 567 407 593	stempel og sign Birkheim Bil AS PB 3040, 7441 Trondheim Tlf 73781908	stempel og sign Nord-Auto Trondheim PB 3040-7441 Trondheim Org.nr 96827554
Neste service ved km:	Neste service ved km: 45000	Neste service ved km: 63999
Neste service innen dato: 23.02.23	Neste service innen dato: 29/7-23	Neste service innen dato: 10.07.24

5.11 Servicehefte

Dato: Signatur:

WÜRTH

TEST REPORT
=BATTERY TEST=
GOOD & PASS

REGULAR/STD FLOODED
VOLTAGE: 12.55V
RATED: 360EN
MEASURED: 372EN
IR: 7.81E0
STATE OF HEALTH 100%
STATE OF CHARGE 93%
CLIENT:
TEST DATE: 2023/04/05
BY: 12:38:33

Betalingsbet.: Intern faktura

5.2 Batterisjekk utført, ok.

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4.5	4.5	4.5	4.5	Uke 47, 2020
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 44, 2020
Bremseklosser	70%	70%	50%	50%	