



4767862

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.08.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	420133		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	525d xDrive	Motoreffekt	155 kW
Type	5K	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT55034	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBA5J9102HGV38334	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	234970	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
		Registrert første gang	01.12.2016



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4767862

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.8	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng	
1.9		Vibrasjoner ved bremsing	
2.8	Unormal lyd	Ulyd fra motor	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre skiltlys, Venstre nærlys
17.11		Skadet lykteglass:	Høyre sideblinklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre nærlys, Venstre sideblinklys
17.27		* Ekstralys foran - virker ikke. Venstre skiltlys - mangler	
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: adaptivt lyssystem, lysvidderegulering og lyssystem - feilsøk for nærmere kontroll	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
28.5	Utvendig tilstand motor	Oljekkasje ved:	Turbo
43.3	Mellomaksel	Sprukket / deformert gummiskive:	Bak
45.11	Instrumenter	Multiskjerm, striper/forstyrrelser	
47.5	Elektrisk vindusheis	* Bryterpanel til speiljustering og vindusheis på venstre fordør - løs/skadet	
75.4	Støtdempere	Defekt støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
77.10	Fjærer / fjærbein	* Luftfjæring/belger bak, siger ned over tid - feilsøk for nærmere kontroll	
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Venstre nedre, Høyre nedre
79.5	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Venstre nedre
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Høyre foran, Venstre foran
86.11	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut/lakksår	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Støtfanger bak, Høyre baksjerm, Høyre bakdør, Høyre fordør, Venstre bakdør
86.15		* Montert spesialutstyr/utrykningsutstyr inn- / og utvendig på bilen.	
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side



4767862

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
87.10		* Montert utrykingslys på speilkåpe - skifte og lakkere speilkåpe venstre og høyre side	
88.11	Underside	* Venstre innerskjerm foran - deksel mangler	
91.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Dashbord, Midtkonsoll
93.1	Taktrekk	Hull/rifter/flenger i taktrekk	Bak
93.3		Løst taktrekk	Bak
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Bakluke/-dør, Venstre fordør, Høyre fordør
96.3		* Høyre dørtrekk foran, modifisert - skift dørtrekk.	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo
103.4	Interiør generelt	* 4 stk isofix deksler bak - mangler/skadet	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre baklys
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
66.12		Påbegynnende oksidering:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
67.28		Dekk er noe skjevslitt	4 dekk
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* Frontrute - synlige riper	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Tak, Panser, Støtfanger foran
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre bakdør, Støtfanger foran, Høyre fordør
86.19		Bulk(er)	Bakluke
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Venstre forskjerm
86.28		Varierende kvalitet på rep.lakkering	Støtfanger foran
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Ikke utførte



4767862

Punkt**Årsak**

Batteri ytre tilstand

Ikke tilgjengelig for kontroll

Tilstand 12 volt batteri

Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold**Maks hastighet ved prøvekjøring** 10 km/t**Utetemperatur ved prøvekjøring** 20 °C**Føreforhold ved prøvekjøring** Tørt**Ikke prøvekjørt pga:** Dekk ikke i forhold til sesong



4767862

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **R**
- 2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Bremsedal ✓
- 16 - Lasteavhengig reduksjonsventil ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel **R**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter **R**
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis **R**
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |
- 59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg **O**
- 67 - Ekstra hjulsett **O**
- 68 - Hjullager ✓
- 70 - Hjulspakser/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere **R**
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein **R**
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **R**
- 80 - Travers ✓



4767862

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



4767862

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	34,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	35,90 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	35,90 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	22,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	23,50 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	23,50 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	360,00
9.2		Bremsevirkning, HF	360,00
9.3		Bremsevirkning, VB	260,00
9.4		Bremsevirkning, HB	260,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,30 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,20 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,20 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,40 mm
67.4		Mønsterdybde	3,30 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Dør-/panseråpner



2. Dørtrekk



3. Dashbord / midtkonsoll



4. Dashbord / midtkonsoll



5. Utvendig speil



6. Lys



7. Taktrekk



8. Dør-/panseråpner



9. Dørtrekk



10. Lys



11. Lys



12. Støtdempere



4767862



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4767862



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4767862



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



4767862

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



2. aug. 2024

Køretøj: BMW 525d F11 Touring xDrive
Motorkode: N47 D20 D
Produktionsår: 11-13
Kilometerstand: 234970 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BT55034
VIN: WBA5J9102HGV38334 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 2. aug. 2024 15:13:28

Fejlkode

Motor	DDE Motorstyreenhed	5 Fejl
--------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 280F00
NOx-sensor efter SCR-katalysator
NOx-sensorsignal ugyldigt i for lang tid.

Fejlkode: DTC 288B00
Batteriovervågning
Hvilestrøm for høj.

Fejlkode: DTC 280D00
NOx-sensor før SCR-katalysator
NOx-sensorsignal ugyldigt i for lang tid.

Fejlkode: DTC 274900
Hovedrelæ
Hovedrelæ slukker for tidligt/spænding for lav.

Fejlkode: DTC 288F00
Forbrugerstyring
Frakobling af enkelte forbrugere aktiv.

Motor	EKPS Brændstofpumpestyreenhed	0 Fejl
--------------	--------------------------------------	---------------

Motor	SCR Udstødningsefterbehandling	0 Fejl
--------------	---------------------------------------	---------------

ABS	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	0 Fejl
------------	---	---------------

ABS	EMF Parkeringsbremsestyreenhed	1 Fejl
------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 4805B9
Parkeringsbremse-servomotor til højre
Strømkreds med fejl.

Airbag	ACSM Airbagstyreenhed	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 930BB9 Fejlkode Fejlkode ikke defineret af producenten.</p>		
Airbag	REMALI Reversibel selestramme i venstre side	0 Fejl
Airbag	REMARE Reversibel selestrammer i højre side	0 Fejl
Klimaanlæg	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC E71429 CAN-bus/forbindelse til centralstyreenhed Meddelelse ukorrekt.</p>		
Klimaanlæg	FKA Klimastyreenhed bagved	ikke tilgængelig
Komfort	KOMBI Kombiinstrument	2 Fejl
<p>Fejlkode: DTC E1145B CAN-bus-forbindelse til airbagstyreenhed CAN-meddelelse "Status sædebelastningsregistrering/sikkerhedssele" mangler.</p> <p>Fejlkode: DTC E11474 CAN-bus-forbindelse til styreenhed til parkeringsbremse CAN-meddelelse ukorrekt.</p>		
Komfort	HUD Head-up-display	0 Fejl
Komfort	CID Infotainmentdisplay	ikke tilgængelig
Komfort	ZGM Central gateway-styreenhed	6 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 801C10 Vækningssignal uberettiget vækning</p> <p>Fejlkode: DTC 801C12 Dvaletilstand Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: DTC 801C13 Dvaletilstand Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: DTC 801C15 Fejlkode Fejlkode ikke defineret af producenten.</p> <p>Fejlkode: DTC 801C06 Fejlkode</p>		

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 801C20
Gatewaystyreenhed
Fejlkodehukommelse fuld.

Komfort	ICM ABS/ESP-styreenhed	0 Fejl
Komfort	FRM Karosseristyreenhed foran	10 Fejl

Fejlkode: DTC 800EA4
Førerdersbetjeningsenhed
Tast fastklemt.

Fejlkode: DTC 800EA5
Førerdersbetjeningsenhed
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 800FC3
Sluttrin lysbredderegulering venstre side
Initialisering fejl.

Fejlkode: DTC 800FC2
Sluttrin lysbredderegulering højre side
Initialisering fejl.

Fejlkode: DTC E58C3E
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 800FC8
Sluttrin lysbredderegulering venstre side
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 800FC9
Sluttrin lysbredderegulering højre side
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC E58522
CAN-bus-forbindelse til venstre forlygtestyreenhed
CAN-meddelelse "Status udvendig belysning forlyselektronik 1 til venstre" mangler.

Fejlkode: DTC E58520
CAN-bus-forbindelse til venstre forlygtestyreenhed
CAN-meddelelse "Status udvendig belysning forlyselektronik 2 til venstre" mangler.

Fejlkode: DTC E58461
CAN-forbindelse med startspærre/tyverialarm
Meddelelse ukorrekt.

Komfort	FZD Skydetagsstyreenhed	3 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 801A38
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: DTC 801A3A
Ignorer fejlkode
Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Fejlkode: DTC 801A4A
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Komfort **JBE Karosseristyreenhed** **3 Fejl**

Fejlkode: DTC 8020E6
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 8020E7
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 8020E8
Spændingsforsyning kl. 30F
Frakobling aktiv/fejl i funktion.

Komfort **SZL Ratstammekontakt** **0 Fejl**

Komfort **CON Infotainmentbetjeningsenhed** **0 Fejl**

Komfort **ACC Fjernområderadar** **0 Fejl**

Komfort **FLA Fjernlysstyreenhed** **ikke tilgængelig**

Komfort **LHML Forlygtestyreenhed i venstre side** **ikke tilgængelig**

Komfort **LHMR Forlygtestyreenhed i højre side** **5 Fejl**

Fejlkode: DTC DA050B
LED-hovedlysmodul højre
Forbindelse karosseri-CAN-bus 2 defekt.

Fejlkode: DTC DA1400
CAN-bus-forbindelse med central karosseristyreenhed/karosseristyreenhed foran/fodrumsmodule
CAN-meddelelse "Styring 2 til udvendig belysning" mangler.

Fejlkode: DTC DA1403
CAN-bus-forbindelse med central karosseristyreenhed/karosseristyreenhed foran/fodrumsmodule
CAN-meddelelse "Udelysstyring" mangler.

Fejlkode: DTC DA140C
CAN-bus-forbindelse med central karosseristyreenhed/karosseristyreenhed foran/fodrumsmodule
Meddelelse "Klemmestatus" mangler.

Fejlkode: DTC DA1410
CAN-bus-forbindelse med central karosseristyreenhed/karosseristyreenhed foran/fodrumsmodule
CAN-meddelelse "Status udvendig belysning" mangler.

Komfort **STML Forlygtestyreenhed i venstre side** **ikke tilgængelig**

Komfort **STMR Forlygtestyreenhed i højre side** **5 Fejl**

Fejlkode: DTC 805E7C
Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 805E84
LIN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC D98514
Karosseri, CAN-bus B
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC D99401
CAN-busdatakabel
CAN-meddelelse "Styring 2 til udvendig belysning" mangler.

Fejlkode: DTC D99402
CAN-busdatakabel
CAN-meddelelse "Udelysstyring" mangler.

Komfort	SWW sporskifteadvarsel	0 Fejl
Komfort	SMFA Sædestyreenhed fører	ikke tilgængelig
Komfort	SMBF Sædestyreenhed passager	ikke tilgængelig
Komfort	KAFAS Frontkamerastyreenhed	0 Fejl
Komfort	TRSVC 360-graders kamera	1 Fejl
Fejlkode: DTC 800BAA Videosignal-datakabel Funktion ukorrekt.		
Komfort	NVE Natsynskamera	ikke tilgængelig
Komfort	PDC parkeringshjælp	1 Fejl
Fejlkode: DTC 803282 Bakkamerasystem Funktion ukorrekt.		
Komfort	PMA Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	AHM Anhængerstyreenhed	0 Fejl
Komfort	HKL bagklapmodul	0 Fejl
Komfort	GZAL Ekstra forlygte i venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	GZAR Ekstra forlygte i højre side	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	0 Fejl
Gearkasse	VTG Fordelergearkassestyreenhed	0 Fejl

Tyverisikring	CAS Startspærrestyreenhed	6 Fejl
----------------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 930700
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: DTC 930733
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 930769
Frakobling kl. 15
Øverste startevnegrænse nået.

Fejlkode: DTC 93076A
Frakobling kl. 15
Øverste startevnegrænse nået, frakoblingsforhindring dog aktiv.

Fejlkode: DTC 93076B
Frakobling kl. 30B
Øverste startevnegrænse nået.

Fejlkode: DTC 93076C
Frakobling kl. 30B
Øverste startevnegrænse nået, frakoblingsforhindring eller obligatorisk, elektrisk forbruger aktiv.

Tyverisikring	SINE Tyverialarm	ikke tilgængelig
----------------------	-------------------------	-------------------------

Undervogn	EHC Niveaureguleringsstyreenhed	1 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: DTC 480DC6
Niveaureguleringsstyreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Undervogn	VDM Styreenhed til dæmpningsregulering	0 Fejl
------------------	---	---------------

Undervogn	EDCSVR Dæmpermodul HF	0 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

Undervogn	EDCSVL Dæmpermodul VF	0 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

Undervogn	EDCSHR Dæmpermodul HB	0 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

Undervogn	EDCSHL Dæmpermodul VB	0 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

Styretøj	SVT Servostyringsstyreenhed	ikke tilgængelig
-----------------	------------------------------------	-------------------------

Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	1 Fejl
-----------------	---	---------------

Fejlkode: DTC 4823FF
Styringsstyreenhed
Spændingsforsyning med fejl.

Styretøj	AL Servostyringsstyreenhed	ikke tilgængelig
-----------------	-----------------------------------	-------------------------

Styretøj	HSR Styreenhed for aktiv bagaksel	ikke tilgængelig
-----------------	--	-------------------------

Audio/Video	CIC Infotainmentstyreenhed	1 Fejl
Fejlkode: DTC B7F86B Infotainment-styreenhed Spænding for lav.		
Audio/Video	ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker	ikke tilgængelig
Audio/Video	CBX-Media Multimedia-grænseflade	ikke tilgængelig
Audio/Video	CBX-eCall nødkaldsmodul	0 Fejl
Audio/Video	AMP Audioforstærker	ikke tilgængelig
Audio/Video	TBX Infotainment-betjeningsenhed	ikke tilgængelig
Audio/Video	DVDC DVD-skifter	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDC Dæktryksstyreenhed	0 Fejl

BMW KaSIO

BMW 525D XDR A
WBA5J9102HGV38334

Letzter bekannter Kilometerstand: 232.726 km

Neuen Eintrag in der Service Historie erzeugen

Neuen Eintrag in der Reparaturhistorie erzeugen

Statushinweise

Statushinweise

Schlüsseldaten

Es sind keine Statushinweise vorhanden

Fahrzeugdaten

Teleservices

Schlüsseldaten

Sonderausstattungen

Technische Aktionen

Historien

REMOTE KEYREAD-ANFRAGE

 Sie sind nicht berechtigt, eine Remote KeyRead-Anfrage für das Fahrzeug durchzuführen.

Fahrzeugdaten

Fahrzeugart	PKW
Marke	BMW
Modell	525D XDR A
Fahrzeug-Identifizierungsnummer	GV38334
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (17-Stellen)	WBA5J9102HGV38334
Entwicklungsbezeichnung	F11
Motor	N47T
Motornummer	-
Getriebeummer	1910573
Produktionsdatum	14.07.2016
Erstzulassungsdatum	10.10.2016
Lacknummer	0300
Farbe	alpinweiss 3
Polsterkode	AWAT
Polster	Stoff "Diagonal/anthrazit"
Leittyp	5J01
Typschlüssel	5J01

Teleservices

Teleservice Fähigkeit	ja
BMW ConnectedDrive Vertrag	ja
Heimathändler	nein
Service Historie via Teleservices	ja
Remote KeyRead Fähigkeit	ja

Sonderausstattungen

Technische Aktionen

Historien

BMW KaSIO

BMW 525D XDR A
WBA5J9102HGV38334

Letzter bekannter Kilometerstand: 232.726 km

- Statushinweise
- Schlüsseldaten
- Fahrzeugdaten
- Teleservices
- Sonderausstattungen
- Technische Aktionen
- Historien

Avd. Folio Bilja
Ski , Ski

Service	Oil	Filter	Brake	Light	Wash	Wax	Wash	Wax	Wash	Wax	Wash	Wax
02.07.2019 Service	1600 08/2020 ✓	1600 08/2020 ✓	1600 08/2020 ✓	1600 08/2020 ✓	32000 08/2020 ✓	32000 06/2021	31000 08/2022	27000 08/2022	10/2021	132469 km	31909 Bilja Personbil AS, Avd. Folio Bilja Ski , Ski	Automatisch
27.09.2018 Service	3400 08/2020 ✓	3400 08/2020 ✓	3400 08/2020 ✓	3400 08/2020 ✓	33000 08/2020 ✓	33000 03/2002 ✓	33000 10/2012 ✓	-100000 10/2012 ✓	10/2021	111833 km	31909 Bilja Personbil AS, Avd. Folio Bilja Ski , Ski	Automatisch
15.03.2018 Service	-1000 ✓	0 ✓	-1000 02/2020 ✓	0 02/2020 ✓	34000 02/2020 ✓	0 02/2020 ✓	70000 02/2020 ✓	24000 02/2020 ✓		88275 km	31909 Bilja Personbil AS, Avd. Folio Bilja Ski , Ski	Automatisch
15.11.2017 Service	1000 01/1970 ✓	1000 10/2019 ✓	1000 10/2019 ✓	1000 10/2019 ✓	1700 01/1970 ✓	0 01/1970 ✓	2300 01/1970 ✓	1000 01/1970 ✓		68178 km	31909 Bilja Personbil AS, Avd. Folio Bilja Ski , Ski	Automatisch
14.08.2017 Service	-900 ✓	-900 06/2019 ✓	-900 06/2019 ✓	-900 06/2019 ✓	70000 06/2019 ✓	0 06/2019 ✓	29000 06/2019 ✓	24000 06/2019 ✓		48505 km	31909 Bilja Personbil AS, Avd. Folio Bilja Ski , Ski	Automatisch
20.07.2017 Service	23000 06/2019 ✓	23000 06/2019 ✓	23000 06/2019 ✓	23000 06/2019 ✓	50000 06/2019 ✓	0 06/2019 ✓	-60 06/2019 ✓	48000 06/2019 ✓		44657 km	31909 Bilja Personbil AS, Avd. Folio Bilja Ski , Ski	Automatisch

BMW KaSIO

BMW 525D XDR A
WBA5J9102HGV38334

Letzter bekannter Kilometerstand: 232.726 km

Statushinweise

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Schlüsseldaten

Fahrzeugdaten

Teleservices

Sonderausstattungen

Technische Aktionen

Historien

— 21.04.2017 Service 22203 km 31909 Bilia Personbil AS, Avd. Follo Bilia Ski, Ski Automatisch

-180		-180		12000		32000	26000	