

XK28667 - 2019 Peugeot 508 2.0 GT BLUEHDI Stasjonsvogn

Km.stand	56 205	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	22.02.2024
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	48 653
Egenvekt	1540	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	10.08.2023
Effekt	177	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	VR3FJEHRKY138466	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	14.08.2019	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	26.08.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager


Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 26.08.2024
Signatur selger

Dato: 26.08.2024
Signatur kunde



KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen

2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Førerdør, hakk på kant av dør

5.2 Motor - Batteri - Batteritest utført, ok

5.11 Motor - Service - Servicebok

5.11 Motor - Service - Ser det er noe slittasje på utside multireim, bør sjekkes om det erTSB

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

BILDER

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

Dato: 15, 2, 23 km: 37340

Periodisk vedlikehold
Leira BIL AS
7100 Rissa
Org.nr. 967 407 593
Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll ved 67000 km eller den 15, 2, 24

Dato: 23, 2, 24 km: 42653

Periodisk vedlikehold
Leira BIL AS
7100 Rissa
Org.nr. 967 407 593
Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll ved 78000 km eller den 23, 2, 25

Dato: 11, 8, 23 km: 43422

Periodisk vedlikehold
Leira BIL AS
7100 Rissa
Org.nr. 967 407 593
Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll ved 73422 km eller den 11, 8, 23

Periodisk vedlikehold
Leira BIL AS
7100 Rissa
Org.nr. 967 407 593
Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll ved 73422 km eller den 11, 8, 23

5.11 Servicebok

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

De påfølgende sidene er beregnet på at den forhandleren eller det verkstedet som utfører vedlikeholdet skal sette sitt stempel når arbeidet er utført.

Det anbefales å ta vare på alle fakturaer og dokumenter som gjelder vedlikehold og reparasjoner utført på bilen.

Få et offentlig godkjent verksted til å fylle ut disse feltene (dato, kilometerstand, neste kontroll...) avhengig bruksforhold.

Glem ikke å overlevere alle papirene til den nye eieren dersom du selger bilen.

For at fabrikkens garanti skal være gyldig, skal alt pålagt periodisk Peugeot vedlikehold være utført på bilen.

Dato: 25, 8, 20 km: 8162

Arlig vedlikeholds kontroll
Bertel O. Steen Trøndelag AS
Avd. Vardal
Merkurveien 1, 7652 Vardal
Org. nr: 915254209

Neste kontroll ved 38162 km eller den 25, 8, 21

Dato: 6, 9, 21 km: 21668

Periodisk vedlikehold
LEIRA BIL AS avd. Bråkstad
Tverrveien 15, 7130 Bråkstad
Tlf. 73 85 90 80 + 46447333
Org.nr: 967 407 593

Neste kontroll ved km eller den 6, 9, 22

5.11 Servicebok



5.11 Ser det er noe slittasje på utside multireim, bør sjekkes om det er TSB

WÜRTH

TEST REPORT
-BATTERY TEST-
GOOD & PASS

REGULAR/STD
FLOODED
VOLTAGE: 12.42V
RATED: 766EN
MEASURED: 704EN
IR: 4.13 Ω

STATE OF HEALTH
92%
STATE OF CHARGE
77%

CLIENT:
TEST DATE:
2024/08/26
13:38:21

BY:

5.2 Batteritest utført, ok



2.5 Førerdør, hakk på kant av dør

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	4	4	4	Uke 05, 2022
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	30%	30%	40%	40%	