



4762527

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.08.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	cm ³
Modell	2008	Motoreffekt	100 kW
Type	U	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ED18010	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VR3UKZKXZMJ738846	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	39288	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2021
		Registrert første gang	17.11.2021



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4762527

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/ Dokum.	Service er ikke utført i hht produsentens spesifikasjoner. Dette kan medføre uforutsett verditap og evt garantibortfall. Kostnader må vurderes nærmere ved avregning.	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
24.10.2023	37160

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



4762527

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæskeniå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
- 18 - Markeringslys/-lykter ✓

Lys og signaler

- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **O**

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 35 - Motorfester ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand ✓
- 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
- 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
- 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
- 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg ✓
- 67 - Ekstra hjulsett ✓

Hjul, dekk, felg

- 68 - Hjullager ✓
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓



4762527

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓

Karosseri

- 81 - Frontrute ✓
- 82 - Siderute/bakrute ✓
- 83 - Dør-/panseråpner ✓
- 84 - Lås ✓
- 86 - Lakk / karosseri utvendig 0
- 87 - Utvendig speil ✓
- 88 - Underside ✓
- 89 - Understellsnummer ✓

Interiør

- 91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 92 - Luftdyse kupé ✓
- 93 - Taktrekk ✓
- 94 - Solskjerm ✓
- 95 - Innvendig speil ✓
- 96 - Dørtrekk ✓
- 97 - Døråpning ✓
- 98 - Seter ✓
- 99 - Bilbelte ✓
- 100 - Gulvmatter/-teppe ✓
- 101 - Bagasjeromstildekning ✓
- 102 - Laste-/bagasjerom ✓
- 103 - Interiør generelt ✓
- 104 - Varseltrekant ✓



4762527

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	15 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,10 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,60 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,60 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,40 mm
67.2		Mønsterdybde	5,40 mm
67.3		Mønsterdybde	7,20 mm
67.4		Mønsterdybde	7,20 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



4762527

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF senter næring Økern
Økernveien 99
0579 Oslo
Telefon: 93497044
Fax:
E-mail: eikenga@naf.no
Website: Naf.no



5. aug. 2024

Køretøj: Peugeot e-2008-II
Motorkode: ZKX
Produktionsår: 19-
Kilometerstand: 39288 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: ED18010
VIN: VR3UKZKXZMJ738846 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 5. aug. 2024 10:00:42

Fejlkode

Motor	Elektromotor	3 Fejl
--------------	---------------------	---------------

Fejlkode: U1537
CAN-bus
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U11A0
CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U110E
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter
Fejl i CAN-bussystemet. Kommunikation forstyrret.

Motor	Fremdriftsbatteri	12 Fejl
--------------	--------------------------	----------------

Fejlkode: P3076
Styreenhed til højspændingsbatteri
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1600
CAN-bus-forbindelse til drivlinjestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U114A
CAN-bus-forbindelse til drivlinjestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1189
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for DC-DC-konverter
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U01B0
CAN-kommunikation med batteripakke
Hella Gutmann Solutions GmbH

Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P3078
Styreenhed til højspændingsbatteri
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0560
12 V spændingsforsyning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0562
12 V spændingsforsyning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1AEA
Strømkreds-ledningsadskiller
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P1AEA
Strømkreds-ledningsadskiller
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: U2000

Fejlkode: U2000

Motor	Intern højspændingsbatteri-oplader	4 Fejl
--------------	-------------------------------------------	---------------

Fejlkode: U12A0
CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P0562
Jævnstrømsomformer
Spændingsværdi på 12-V-side ukorrekt.

Fejlkode: P13F2
Højspændings-ladekabel
Spændingsværdi ikke i det nominelle området.

Fejlkode: P166C
Låseaktuator højspændings-ladepunkt
Funktion ukorrekt.

Motor	Centralstyreenhed eldrivkæde/ hybrid drivkæde	5 Fejl
--------------	----------------------------------------------------------	---------------

Fejlkode: P1069
Højspændingsbatteri
Funktion/spænding fejl.

Fejlkode: U12A0
CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P17CC
Hovedbremsecylinder, trykføler
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P171C
Bremsepedalskontakt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1218
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation/signal uplausibelt.

Motor **Kontaktafbryder til ledningsnetbatteri 1** **ikke tilgængelig**

ABS **Bosch ABS** **7 Fejl**

Fejlkode: P0562-16
ABS/ESP-styreenhed
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C0038-16
Hjulføler BV
Kortslutning til stel.

Fejlkode: C003B-16
Hjulføler BH
Kortslutning til stel.

Fejlkode: C156D-62
Elektrisk parkeringsbremse
Føler fejler.

Fejlkode: C162A-7A
Trykføler for bremsekraftforstærker
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U0401-81
Motorstyringsenhed
Signal mangler/med fejl.

Fejlkode: U2002-11
CAN-bus
Fjernstyret vækning ikke plausibel.

Airbag **Airbag** **3 Fejl**

Fejlkode: B1400-16
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1400-64
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Klimaanlæg **Klimaanlæg** **1 Fejl**

Fejlkode: B1003-55
Klimastyreenhed
Hella Gutmann Solutions GmbH

Kodning med fejl.

Komfort

Central styreenhed BSI CAN

47 Fejl

Fejlkode: U1F22

CAN-kommunikation med parkeringssensor
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F53

Modulratlås
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F40

Styreenhed batteriovervågning
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F43

Kommunikation med airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F3B

CAN-kommunikation med multifunktions-styreenhed/selealarm-kontrollampe
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U1F30

Håndfri-system
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F3E

CAN-bus til telematik-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F39

Regn-/lyssensor
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F42

Klimastyreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F25

CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F27

Betjeningsenhed/infodisplay til infotainment
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F28

Kontaktmodul under rat
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F38

Funktionsdisplay i kombiinstrument
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F36

CAN-kommunikation med servicemodul/telematikstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F5E
CAN-kommunikation med kølerjalousi-styreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F32
Førerdørsbetjeningsenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B181A
Elektronisk tændingslås
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1189
Forrudeviskerrelæ
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1137
Nærlys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1138
Nærlys venstre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1163
Nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B118E
Fjernlysrelæ-aktiveringsstrømkreds
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U1FA7
CAN-kommunikation med styreenhed sædevarme/sædeventilation HF
ingen kommunikation via datakabel

Fejlkode: U1FA9
CAN-kommunikation med styreenhed sædevarme/sædeventilation VF
ingen kommunikation via datakabel

Fejlkode: B162C
Relæ 1 tilbehør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12DA

Fejlkode: B1744
Rudehejs-frigivelsessignal
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B133E
Rudehejs-relæ bag
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B133D
Aktivering relæ rudehejs foran
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1418
Selelåskontakt førerside
Uplausibelt signal.

Fejlkode: B1328
Aktivering bagrude-/sidespejlvarme
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0100

Fejlkode: B1860
Parkeringsbremsekontakt
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1864
Bremsepedalskontakt 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1325
Kabineblæser foran
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1327
Varmeelement 3 el. ekstravarme
Aktivering fejler.

Fejlkode: B1326
Varmeelement 1 el. ekstravarme
Aktivering fejler.

Fejlkode: U1811
CAN-bus-forbindelse mellem nøglefrit adgangssystem og karosseristyreenhed
Fejl i godkendelse.

Fejlkode: U1810
CAN-bus-forbindelse mellem nøglefrit adgangssystem og karosseristyreenhed
Kommunikation mangler/indeholder fejl.

Fejlkode: U1F14
Karosseri, CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F15
Infotainment-CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F1A
LIN-bus
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F85
LIN-bus 4
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F1B
LIN-bus
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F05
Tilstand fjernaktiveringsledning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162B
Komfort-CAN-bus
Fejl i relæaktivering.

Komfort **Kombiinstrument** **2 Fejl**

Fejlkode: B1549
Display-baggrundsbelysning kombiinstrument
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort **Køretøjsafstandsassistent** **0 Fejl**

Komfort **Multifunktionskamera** **5 Fejl**

Fejlkode: B1004-96
styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1262-29
CAN-forbindelse med adaptiv fartpilot
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B100C-1C
styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Fejlkode: U1208-29
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort **Lysbredderegulering** **1 Fejl**

Fejlkode: U0073-88
LED-forlygtestyreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Komfort **Adgang uden nøgle** **2 Fejl**

Fejlkode: B1004
styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort **Elektron. tændingslås AVE** **ikke tilgængelig**

Komfort	Multifunktions-touchscreen	2 Fejl
<p>Fejlkode: B1574 Touchscreen Spændingsforsyning, strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: U1FA0 Audio-/videoforbindelser Kommunikation forstyrret.</p>		

Komfort	Parkeringsensor	35 Fejl
<p>Fejlkode: B121A Karosseristyreenhed Konfiguration ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1221 Parkeringsensor foran til venstre indvendig Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1221 Parkeringsensor foran til venstre indvendig Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1222 Parkeringsensor foran til venstre udvendigt Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1222 Parkeringsensor foran til venstre udvendigt Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1223 Parkeringsensor BV indvendig Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1223 Parkeringsensor BV indvendig Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1224 Parkeringsensor bag til venstre udvendigt Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1224 Parkeringsensor bag til venstre udvendigt Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1224 Parkeringsensor bag til venstre udvendigt Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1225 Parkeringsensor foran til højre indvendig Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1225 Parkeringsensor foran til højre indvendig Funktion ukorrekt.</p>		

Fejlkode: B1225
Parkeringsensor foran til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1226
Parkeringsensor foran til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1226
Parkeringsensor foran til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1227
Parkeringsensor bag til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1227
Parkeringsensor bag til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228
Parkeringsensor bag til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228
Parkeringsensor bag til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244
Parkeringsensor bag til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244
Parkeringsensor bag til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250
Parkeringsensor foran til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250
Parkeringsensor foran til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251
Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251
Hella Gutmann Solutions GmbH

Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251
Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1003
CAN-bus
Funktion frakoblet.

Fejlkode: U1804
Ratvinkelføler
Signal med fejl.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F0F
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F18
Touchscreen
CAN-forbindelse fejler.

Fejlkode: U1F3E
CAN-bus til telematik-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort **Ratkontaktmodul** **4 Fejl**

Fejlkode: B1181-00
Belysningskontaktmodul
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B100C-16
styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Fejlkode: U1F03-87
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort **Ratbetjeningsknap** **0 Fejl**

Komfort **Multiplex-betjeningsenhed** **0 Fejl**

Komfort **Regn-/lyssensor** **0 Fejl**

Komfort **Førerdørsmodul** **0 Fejl**

Komfort **Indvendig belysning LED** **2 Fejl**

Fejlkode: B1400
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: U1EF0
CAN-bus/datakabel mellem karosseristyreenhed og styreenhed til kabine-LED'er
Fejl i kommunikation.

Komfort **Servicemodul (automatisk nødopkald)** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 0091
USB-tilslutning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 0D93
Telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Gearkasse **Vippekontakter** **1 Fejl**

Fejlkode: U1208-81
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Tyverisikring **Tyverialarm** **ikke tilgængelig**

Tyverisikring **alarmhorn** **ikke tilgængelig**

Styretøj **Elektr. servostyring** **3 Fejl**

Fejlkode: C120D
Ratvinkelføler
Signal med fejl.

Fejlkode: C1644
Spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: U1213
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Audio/Video **Navigationssystem** **4 Fejl**

Fejlkode: B100C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F03
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F22
CAN-kommunikation med parkeringssensor
Kommunikation forstyrret.