



4728328

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
22.07.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Peugeot	<b>Motorstørrelse</b>	cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	208	<b>Motoreffekt</b>	100 kW
<b>Type</b>	U	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	EB73983	<b>Drivstofftype</b>	Elektrisk
<b>Understellsnr.</b>	VR3UHZKXZLT046179	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	37611	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2020
		<b>Registrert første gang</b>	16.09.2020



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4728328

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjøre lengde mellom servicer er overskredet
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	2 felger
70.4	Hjulcapsler/navkopper	Navkopp er skadet eller mangler, skift: 4 navkopper	
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.15	Service/ Dokum.	* Intervaller for servicepunkt 12 500 km/12 måneder 25 000 km/24 måneder 50 000 km/48 måneder	
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
69.10	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	
86.27		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt

## Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

**Dato** 09.02.2024  
**Km.stand** 35349

## Testforhold

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 80 km/t  
**Utetemperatur ved prøvekjøring** 15 °C  
**Føreforhold ved prøvekjøring** Vått  
**Er bilen skitten eller nediset:** Nei



4728328

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæskeniå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓

12 - Bremsør ✓

**Bremser**

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann O

**Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

35 - Motorfester ✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg R

67 - Ekstra hjulsett R

**Hjul, dekk, felg**

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett O

70 - Hjulcapsler/navkopper R

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4728328

## Karosseri

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | ✓ |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | 0 |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | R |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |

## Interiør

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



4728328

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	15 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Felg



21. Bremseskiver



22. Felg



23. Bremseskiver



24. Felg



**25. Bremseskiver**



**26. Felg**



**27. Bremseskiver**



**28. Ekstra hjulsett**



**29. Ekstra hjulsett**



**30. Ekstra hjulsett**



**31. Ekstra hjulsett**



**32. Ekstra hjulsett**



**33. Generelt**



**34. Generelt**



**35. Underside**



**36. Bremseskiver**





4728328




**37. Bremseskiver**



**38. Generelt**



**39. Service/ Dokum.**



**40. Service/ Dokum.**



4728328

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring Økern  
Økernveien 99  
0579 Oslo  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website: Naf.no



22. jul. 2024

Køretøj: Peugeot e-208-II  
Motorkode: ZKX  
Produktionsår: 19-  
Kilometerstand: 37611 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: EB73983  
VIN: VR3UHZKXZLT046179 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 22. jul. 2024 14:43:38

---

Fejlkode

---

**Motor** **Elektromotor** **3 Fejl**

Fejlkode: U1537  
CAN-bus  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U11A0  
CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U110E  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Fejl i CAN-bussystemet. Kommunikation forstyrret.

**Motor** **Fremdriftsbatteri** **0 Fejl**

**Motor** **Intern højspændingsbatteri-oplader** **2 Fejl**

Fejlkode: P166C  
Låseaktuator højspændings-ladepunkt  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U2FFF  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Fejl i intern kommunikation.

**Motor** **Centralstyreenhed eldrivkæde/  
hybrid drivkæde** **7 Fejl**

Fejlkode: P1A69  
Celleovervågningsstyreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1081  
Højspændings-DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0C3C  
Jævnstrømsomformer, temperaturføler  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U12DE  
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for DC-DC-konverter  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P2299  
Gaspedalsføler  
Signal med fejl.

Fejlkode: P108C  
Jævnstrømsomformer  
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: P1082  
Højspændings-DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

**Motor** **Kontaktafbryder til ledningsnetbatteri 1** **2 Fejl**

Fejlkode: U1208  
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U1108  
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

**ABS** **Bosch ABS** **2 Fejl**

Fejlkode: C162A-7A  
Trykføler for bremsekraftforstærker  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U0401-81  
Motorstyringsenhed  
Signal mangler/med fejl.

**Airbag** **Airbag** **2 Fejl**

Fejlkode: B1400-64  
CAN-bus  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: U1800-81  
Information om udendørstemperatur  
Funktion ukorrekt.

**Klimaanlæg** **Klimaanlæg** **0 Fejl**

Fejlkode: U1F32  
Førerdersbetjeningsenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B181A  
Elektronisk tændingslås  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B115B  
Bagrudevisermotor  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B116D  
Baklys højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B116C  
Baklys venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1164  
Bremselys højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1165  
Bremselys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1163  
Nummerpladelys  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13B8  
Temperaturføler sædevarme HF  
Kortslutning til stel.

Fejlkode: B13B9  
Temperaturføler sædevarme VF  
Kortslutning til stel.

Fejlkode: B1626  
Batterispænding  
Uden for nominel værdi

Fejlkode: B12D7

Fejlkode: B133E  
Rudehejs-relæ bag  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B133D  
Aktivering relæ rudehejs foran  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1715  
Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716

Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1718  
Fjernbetjening  
Synkronisering ukorrekt.

Fejlkode: B120A  
Kollisionsadvarselssystem  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1418  
Selelåskontakt førerside  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: B1003  
Fjernkodning af styreenhed  
Kodning mangler/med fejl.

**Komfort** **Kombiinstrument** **1 Fejl**

Fejlkode: B1534  
Funktionsdisplay i kombiinstrument  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **Køretøjsafstandsassistent** **1 Fejl**

Fejlkode: B12A7-00  
CAN-bus/diagnosekabel mellem motorstyreenhed + fartpilotstyreenhed  
Modtaget ugyldige data.

**Komfort** **Multifunktionskamera** **1 Fejl**

Fejlkode: U1208-29  
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

**Komfort** **Lysbredderegulering** **0 Fejl**

**Komfort** **Adgang uden nøgle** **1 Fejl**

Fejlkode: B17C1  
Centrallås-knap udvendigt dørgreb førerside  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **Elektron. tændingslås AVE** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Multifunktions-touchscreen** **2 Fejl**

Fejlkode: B1576-54  
Multifunktionsskærm  
Kodning mangler/med fejl.

Fejlkode: U1FA0-00  
Audio-/videoforbindelser

Kommunikation forstyrret.

**Komfort** **Parkeringsensor** **5 Fejl**

Fejlkode: B1003  
Fjernkodning af styreenhed  
Kodning mangler/med fejl.

Fejlkode: B1223  
Parkeringsensor BV indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1224  
Parkeringsensor bag til venstre udvendigt  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1227  
Parkeringsensor bag til højre indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228  
Parkeringsensor bag til højre udvendigt  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **Ratkontaktmodul** **0 Fejl**

**Komfort** **Ratbetjeningsknap** **0 Fejl**

**Komfort** **Multiplex-betjeningsenhed** **0 Fejl**

**Komfort** **Regn-/lyssensor** **0 Fejl**

**Komfort** **Førerdørsmodul** **0 Fejl**

**Komfort** **Indvendig belysning LED** **0 Fejl**

**Komfort**  **Servicemodul (automatisk nødopkald)** **0 Fejl**

**Gearkasse** **Vippekontakter** **1 Fejl**

Fejlkode: U1208-81  
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

**Tyverisikring** **Tyverialarm** **ikke tilgængelig**

**Tyverisikring** **alarmhorn** **ikke tilgængelig**

**Styretøj** **Elektr. servostyring** **1 Fejl**

Fejlkode: C110B  
Spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

**Audio/Video** **Navigationssystem** **7 Fejl**

Fejlkode: B153D  
Digitalradio-antenne  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1507  
Indgang antenne 1  
Signal med fejl.

Fejlkode: U18A1  
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1506  
Telematik-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1003  
styreenhed  
Kodning med fejl.

Fejlkode: B1513  
Forstærker  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1591  
Bakkamerasystem  
Fejl i kommunikation.