

EK96529 - 2018 Hyundai Kombi (5-dørs)

Km.stand	145 405	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	11.02.2024
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	134 794
Egenvekt	1420	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	21.09.2022
Effekt	120	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	KMHC851HFJU029692	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	18.07.2018	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	27.08.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennemerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	C	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	C	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	C	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager


Brems

9.1	C	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	C	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 27.08.2024
Signatur selger

Dato: 27.08.2024
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Generelt mye striper rundt om på bil
- #5 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Skade dørhåndtak høyre fordør
- #1 2.7 Eksteriør - Skjermer - Knust locari hjulbue venstre foran
- #2 2.7 Eksteriør - Skjermer - Rust høyre bakskjerm
- #3 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Oppstripet høyre bakfanger, knekt fester på innside
- #4 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Knust nedre høyre hjørne
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Slitt frontrute pga visker
- 4.7 Interiør og instrumenter - Teppet/bekledning - Kjeller/mugg lukt i bil
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest utført, ok
- 5.2 Motor - Batteri - Batteri ser for lite ut til bil, kan ikke festes med egnet feste, stripset fast
- 5.2 Motor - Batteri - Batteri ledninger sitter ikke godt på polene, er dårlige poloverganger
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte
- 9.1 Bremses - Bremsesfunksjon/ABS - Brems henger bak, spes venstre bak
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - skiver bak bærer noe preg av varme (rød)

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.7 Knust locari hjulbue venstre foran



2.1 Generelt mye striper rundt om på bil



2.8 Oppstripet høyre bakfanger, knekt fester på innside



2.1 Generelt mye striper rundt om på bil




2.7 Rust høyre bakskjerm



2.8 Oppstripet høyre bakfanger, knekt fester på innside



2.8 Knust nedre høyre hjørne




5.2 Batteritest utført, ok




5.2 Batteri ser for lite ut til bil, kan ikke festes med egnet feste, stripsset fast



5.2 Batteri ledninger sitter ikke godt på polene, er dårlige poloverganger



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte

BILDER

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundais serviceprogram.

Kilometerbasert service

Tidsbasert service

MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Service- og sikkerhetskampanjer

Dato: 26.08.21 Kartversjon: 2021-2

Kilometerstand: 76843

Hyundai kvalitetsstempel:

Arbeidsordrenummer: 211360 Signatur: MF

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: 26.08.22

Kilometerstand: 91000

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundais serviceprogram.

Kilometerbasert service

Tidsbasert service

MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Service- og sikkerhetskampanjer

Dato: 31/5-22 Kartversjon: 2022

Kilometerstand: 91338

Hyundai kvalitetsstempel:

Arbeidsordrenummer: 221013 Signatur: SSC

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: mai 2023

Kilometerstand: 10600

5.11 Servicehefte

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundais serviceprogram.

Kilometerbasert service

Tidsbasert service

MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Service- og sikkerhetskampanjer

Dato: 7/7-2020 Kartversjon:

Kilometerstand: 47823

Hyundai kvalitetsstempel:

Arbeidsordrenummer: 197801 Signatur: SSC

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato:

Kilometerstand:

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundais serviceprogram.

Kilometerbasert service

Tidsbasert service

MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Service- og sikkerhetskampanjer

Dato: 4/12-2020 Kartversjon:

Kilometerstand: 59491

Hyundai kvalitetsstempel:

Arbeidsordrenummer: 202893 Signatur: SSC

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato:

Kilometerstand:

5.11 Servicehefte

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundais serviceprogram.

Kilometerbasert service

Tidsbasert service

MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Service- og sikkerhetskampanjer

Dato: 22/7-2019 Kartversjon:

Kilometerstand: 22961

Hyundai kvalitetsstempel:

Arbeidsordrenummer: 187666 Signatur: SSC

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato:

Kilometerstand:

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundais serviceprogram.

Kilometerbasert service

Tidsbasert service

MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Service- og sikkerhetskampanjer

Dato: 8/11-2019 Kartversjon:

Kilometerstand: 34060

Hyundai kvalitetsstempel:


Arbeidsordrenummer: 190885 Signatur: SSC

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato:

Kilometerstand:

5.11 Servicehefte



2.5 Skade dørhåndtak høyre fordør



2.15 Slitt frontrute pga visker

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 02, 2024
Vinterdekk	0	0	0	0	