



4728326

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
25.07.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Citroen	<b>Motorstørrelse</b>	cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	E-C4	<b>Motoreffekt</b>	100 kW
<b>Type</b>	B	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	EC98908	<b>Drivstofftype</b>	Elektrisk
<b>Understellsnr.</b>	VR7BCZKXCME030880	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	44219	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2021
		<b>Registrert første gang</b>	30.08.2021



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4728326

## Testresultater

Ref.id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakhjør

Ref.id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Høyre foran
76.10	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag	Venstre foran, Høyre foran
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakhjør, Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakhjør
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.27		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten

## Servicehistorikk

Dato	Km.stand
28.07.2023	30067

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	15 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt;Vått
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja;Nei



4728326

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd R

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver O
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæskeniå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys ✓
- 18 - Markeringslys/-lykter ✓

**Lys og signaler**

- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann O

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 35 - Motorfester ✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand ✓
- 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
- 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
- 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
- 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg O
- 67 - Ekstra hjulsett ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 68 - Hjullager ✓
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓



4728326

## Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	0
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

## Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4728326

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	15 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,40 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,40 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,40 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,80 mm
67.2		Mønsterdybde	5,80 mm
67.3		Mønsterdybde	6,30 mm
67.4		Mønsterdybde	6,30 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





4728326



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4728326



## 25. Generelt





4728326

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF senter næring Økern  
Økernveien 99  
0579 Oslo  
Telefon: 93497044  
Fax:  
E-mail: eikenga@naf.no  
Website: Naf.no



25. jul. 2024

Køretøj: Citroen e-C4 100% Electric  
Motorkode: ZKX (ZK01)  
Produktionsår: 20-  
Kilometerstand: 44219 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: EC98908  
VIN: VR7BCZKXCME030880 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 25. jul. 2024 09:14:17

---

Fejlkode

---

**Motor** **Elektromotor** **6 Fejl**

Fejlkode: P060C  
Styreenhed for elektrisk drivmotor  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0167  
CAN-bus/forbindelse til centralstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1537  
CAN-bus  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U11A0  
CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U110E  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Fejl i CAN-bussystemet. Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U114A  
CAN-bus/forbindelse til eldrivmotor-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

**Motor** **Fremdriftsbatteri** **0 Fejl**

**Motor** **Kontaktafbryder til ledningsnetbatteri 1** **2 Fejl**

Fejlkode: U1208  
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U1108  
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

**Motor** **Intern højspændingsbatteri-oplader** **1 Fejl**

Fejlkode: P166C  
Låseaktuator højspændings-ladepunkt  
Funktion ukorrekt.

**Motor** **Centralstyreenhed eldrivkæde/  
hybrid drivkæde** **1 Fejl**

Fejlkode: P2299  
Gaspedalsføler  
Signal med fejl.

**ABS** **ABS/ESP** **1 Fejl**

Fejlkode: C162A-7A  
Trykføler for bremsekraftforstærker  
Uplausibelt signal.

**Airbag** **Airbag UDS** **2 Fejl**

Fejlkode: B0097  
Tværaccelerationssensor 2 til højre  
Ledning med fejl.

Fejlkode: U1800  
Information om udendørstemperatur  
Funktion ukorrekt.

**Klimaanlæg** **Klimaanlæg UDS** **1 Fejl**

Fejlkode: B1003  
Klimastyreenhed  
Kodning med fejl.

**Komfort** **Central styreenhed BSI** **2 Fejl**

Fejlkode: B181A  
Elektronisk tændingslås  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1718  
Fjernbetjening  
Synkronisering ukorrekt.

**Komfort** **Kombiinstrument UDS** **1 Fejl**

Fejlkode: B1534

Funktionsdisplay i kombiinstrument  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Kontaktmodul rat</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionsrat</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multiplex-betjeningsenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionskamera</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: U1208-29  
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

<b>Komfort</b>	<b>Køretøjsafstandsassistent</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: B12A7-00  
CAN-bus/diagnosekabel mellem motorstyreenhed + fartpilotstyreenhed  
Modtaget ugyldige data.

<b>Komfort</b>	<b>Parkeringssensor</b>	<b>7 Fejl</b>
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: B1243  
Sporskiftassistent-advarselslampe sidespejl, højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B124A  
Vognbaneskiftassistent-advarselslampe sidespejle  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B128E  
Parkeringsensor  
Komponenttemperatur/systemtemperatur for høj.

Fejlkode: U1003  
CAN-bus  
Funktion frakoblet.

Fejlkode: U1804  
Ratvinkelføler  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F18  
Touchscreen  
CAN-forbindelse fejler.

<b>Komfort</b>	<b>Multifunktions-touchscreen</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: B1575-00  
Touchscreen  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Elektron. tændingslås</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Nøglefri adgang/start</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængerstyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b> Servicemodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørmodul for, førerside PDPC</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: U1F00  
 Diagnosticeringsmodul  
 Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F65  
 Rudehejs foran til højre  
 Fejl i kommunikation.

<b>Komfort</b>	<b>Akustisk fodgængeradvarsel (AVAS)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>automatgear</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Styring af parkeringsspærre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>alarmhorn</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Navigation</b>	<b>6 Fejl</b>

Fejlkode: B1502  
 Audioudgang, forrest højre  
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1507  
 Indgang antenne 1  
 Signal med fejl.

Fejlkode: U18A1  
 CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed  
 Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1506  
 Telematik-styreenhed  
 Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1003  
 styreenhed  
 Kodning med fejl.

Fejlkode: U1EF3  
 Videosignalkabel mellem radio-/navigationssystem og infotainmentdisplay  
 Signal mangler/med fejl.