



4772489

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.08.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	cm ³
Modell	EQC 400 4MATIC	Motoreffekt	300 kW
Type	204 X	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC87392	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	W1K8P9AB6LF003835	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	51960	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2021
		Registrert første gang	17.09.2021



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4772489

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
4.7		Aktivert serviceindikator	
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Høyre baklys
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	2 felger
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
67.28		Dekk er noe skjevslitt	2 dekk
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Bakluke, Støtfanger bak
91.4	Dashbord / midtkonsoll	Liten skade:	Midtkonsoll
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre fordør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	21 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	17.09.2025



4772489

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

35 - Motorfester ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4772489

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	O
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4772489

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




4772489



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



4772489

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF senter næring Økern
Økernveien 99
0579 Oslo
Telefon: 93497044
Fax:
E-mail: eikenga@naf.no
Website: Naf.no



8. aug. 2024

Køretøj: Mercedes EQC 400 (N293) 4Matic
Motorkode: 780.998
Produktionsår: 19-
Kilometerstand:
Registrering Nr: EC87392
VIN:
Testet: 8. aug. 2024 14:31:57

Fejlkode

Motor **PTCU: Drivlinje** **4 Fejl**

Fejlkode: U109087
CAN-bus til telematik-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U11A687
CAN-forbindelse med radarsensor-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P05AE04
Kølerjalousi 2
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P059F04
Kølerjalousi 1
Funktion ukorrekt.

Motor **SG-EM: Effektelektronik** **0 Fejl**

Motor **Jævnstrøm-ladeforbindelsesenhed** **3 Fejl**

Fejlkode: P0A0B00
Højspændingssikkerhedskreds
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0A0E00
Højspændingssikkerhedskreds
Løs forbindelse/afbrydelse.

Fejlkode: P1CADFA
Ladestander
Kommunikation forstyrret.

Motor	DDW DC-DC-konverter	0 Fejl
Motor	SG-LG Oplader tio batteripakke	2 Fejl
Fejlkode: POA0A00 Højspændingssikkerhedskreds Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: POA0B00 Højspændingssikkerhedskreds Funktion ukorrekt.		
Motor	SOGE motorlydssimulator	0 Fejl
Motor	BMS Batterimanagementsystem N82/2	0 Fejl
Motor	BMS Batterimanagementsystem N82/3	0 Fejl
Motor	BMS Batterimanagementsystem N82/4	0 Fejl
ABS	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	0 Fejl
Airbag	SRS: Supplemental Restraint System	0 Fejl
Airbag	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	0 Fejl
Airbag	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	0 Fejl
Klimaanlæg	KLA Klimaanlæg	1 Fejl
Fejlkode: B1A8A07 Duftsystem mekanisk Fejl		
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	0 Fejl
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	0 Fejl
Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot	0 Fejl
Sikkerhed	Aktiv fartpilot/bremseassistent	1 Fejl
Fejlkode: B1FFCFF Navigationssoftware Forkert eller ugyldigt.		
Komfort	KI: Kombiinstrument	1 Fejl
Fejlkode: P1C5C00 Batteri-afladningssikring Sikkerhedsafbrydelse aktiv.		

Komfort	KAR Kamera med udvidet virkelighed	ikke tilgængelig
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	2 Fejl
<p>Fejlkode: B228700 Multifunktionskamera Kalibreringskørsel ikke afsluttet korrekt.</p> <p>Fejlkode: B229B97 Multifunktionskamera Systemfunktion ukorrekt/nedsat.</p>		
Komfort	SAM (karosseristyreenhed) fører	0 Fejl
Komfort	SAM hinten Karosseristyreenhed bag	1 Fejl
<p>Fejlkode: B23B92A</p>		
Komfort	LRE Ratstammeelektronik	0 Fejl
Komfort	AML Stemningsbelysning	0 Fejl
Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl
Komfort	PARK: Parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	TSG VL Dørstyreenhed VF	1 Fejl
<p>Fejlkode: B18B113 Centrallåsens servomotor Styrestrømkreds, afbrydelse.</p>		
Komfort	TSG VR Dørstyreenhed HF	1 Fejl
<p>Fejlkode: B1DFB13 Elektrisk indklappeligt sidespejl Styrestrømkreds, afbrydelse.</p>		
Komfort	TSG HL Dørstyreenhed VB	0 Fejl
Komfort	TSG HR Dørstyreenhed HB	0 Fejl
Komfort	GES Bevægelsesstyringssensor	ikke tilgængelig
Komfort	MKS-VL: Multikontursæde foran til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	MKS-VR: Multikontursæde foran til højre	ikke tilgængelig
Komfort	CS Car Sharing	ikke tilgængelig
Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig

Komfort	PSD: Panoramatag	0 Fejl
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	0 Fejl
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	HKS: Bagklapstyring	0 Fejl
Komfort	ESE indstilling førersæde	0 Fejl
Komfort	ESE indstilling passagersæde	0 Fejl
Komfort	RFK: Bakkamera	ikke tilgængelig
Komfort	KG 2 CAN OBD	1 Fejl

Fejlkode: B154E13
Antennemodul
Afbrydelse i strømkreds .

Komfort	DBE: Øvre karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	0 Fejl
Komfort	MRM OBD	1 Fejl

Fejlkode: P085002
Køretrinstast "P"
Signal med fejl.

Komfort	TPAD: Touchpad	0 Fejl
Undervogn	ELC: Elektronisk undervognskontrol	0 Fejl
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Audio/Video	ZAN OBD	0 Fejl
Audio/Video	Telematik HERMES	0 Fejl
Audio/Video	MTAS Mobiltelefonholder	ikke tilgængelig
Audio/Video	Lydsystem	0 Fejl
Audio/Video	MBUX Head Unit	1 Fejl

Fejlkode: B227B00
MOST-bus
Konfiguration ukorrekt.

Audio/Video	ZBE: Centralt betjeningspanel	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	0 Fejl