

VH95503 - 2018 Peugeot 5008 1.6 BLUEHDI ALLURE Offroad

Km.stand	119 610	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	20.02.2023
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	65 415
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	13.08.2024
Farge	Grønn	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	119 129
Egenvekt	1380	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	30.01.2024
Effekt	120	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	VF3MCBHZWJL020078	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	04.04.2018	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	11.09.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	C	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	C	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurrensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremses

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruksslitasje ift alder

Dato: 11.09.2024
Signatur selger

Dato: 11.09.2024
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Liten bulk venstre bakdør
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Litt knust i nederste grill, mangler deksel
- 2.21 Eksteriør - Tilhengerfeste - Ikke optimal utskjering på fanger, får ikke lokk lett på og av
- 4.7 Interiør og instrumenter - Tepper/bekledning - Veldig slitt matte til bagasjerom
- 5.2 Motor - Batteri - Batteri testet ok
- 5.11 Motor - Service - Service dokumentasjon

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.8 Litt knust i nederste grill, mangler deksel



2.21 Ikke optimal utskjering på fanger, får ikke lokk lett på og av




2.5 Liten bulk venstre bakdør



4.7 Veldig slitt matte til bagasjerom





5.2 Batteri testet ok



5.11 Service dokumentasjon

BILDER



5.11 Service dokumentasjon

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 47, 2023
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	80%	80%	70%	70%	