



4751786

NAF Bruktbiltest

Testdato
29.07.2024

Kunde

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Navn | Auksjonen.no As | Kontaktperson | |
| Medlemsnummer | 94448735 | Navn | Auksjonen.no As |
| Adresse | Døvleveien 23 | Telefon | 33 30 05 40 |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM | E-post | |
| Telefon | 33 30 05 40 | | |
| Ekstern referanse | 418912 | | |



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | BMW | Motorstørrelse | 2497 cm ³ |
| Modell | Z4 2.5SI | Motoreffekt | 160 kW |
| Type | 4L | Aksler i drift | 1 |
| Registreringsnr. | AX96969 | Drivstofftype | Bensin |
| Understellsnr. | WBABU31030LT92240 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Km.stand. | 106647 | Bruktimportert | Ja |
| Farge | Sølv | Registreringsår | 2007 |
| | | Registrert første gang | 26.03.2007 |



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4751786

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 4.7 | Service/ Dokum. | Aktivert serviceindikator | |
| 47.3 | Elektrisk vindusheis | Elektrisk vindusheis, feil funksjon/virkning | Venstre fordør, Høyre fordør |
| 48.1 | Oppvarmet bakrute | Oppvarmet bakrute virker ikke: | |
| 50.3 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Klimaanlegg virker ikke | |
| 58.6 | Tilstand 12 volt batteri | Bør skifte batteri! | |
| 67.17 | Ekstra hjulsett | Ekstra hjulsett mangler | |
| 69.7 | Reservehjul / dekkreparasjonssett | Dekkreparasjonssett mangler | |
| 85.2 | Takluke/Panoramatak | Feilfunksjon | |
| 86.2 | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper: | Støtfanger bak |
| 86.3 | | Skadet: | Høyre bakskjerm |
| 87.4 | Utvendig speil | Feil på justeringsmekanisme for speil: | Venstre side, Høyre side |
| 104.2 | Varseltrekant | Mangler. | |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|---|-----------------|
| 21.18 | Varsellamper | * Diverse varsel lamper blinket under kjøring noen ganger | |
| 23.4 | Full systemskann | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 23.6 | | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen | |
| 29.12 | Oljenivå motor | Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert | |
| 43.8 | Mellomaksel | Ikke tilgjengelig for kontroll | |
| 66.10 | Felg | Ripe/slitasje på felg | |
| 86.16 | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper: | Høyre sidekanal |
| 86.17 | | Diverse småbulker/lakkriper | |
| 86.18 | | Småbulker: | Høyre fordør |
| 86.27 | | Vanskelig å vurdere fordi bilen er: | våt |



4751786

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

| Dato | Km.stand |
|------------|----------|
| 30.04.2021 | 105735 |
| 20.11.2017 | 103836 |
| 27.04.2017 | 100537 |
| 08.02.2016 | 95558 |
| 26.10.2015 | 94890 |
| 31.07.2014 | 88365 |
| 30.05.2013 | 80216 |
| 13.12.2010 | 50576 |
| 20.04.2009 | 26960 |

Testforhold

| | |
|--|------------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 60 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | 15 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Vått |
| Bilen ble prøvekjørt: | Driftsvarm motor |
| Frist for neste EU kontroll | 30.04.2025 |



4751786

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper **O****e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor **O**

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

38 - Clutch ✓

39 - Girkasse (manuell) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel **O****Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis **R**48 - Oppvarmet bakrute **R**

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri **R****Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg **O****Hjul, dekk, felg**67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R****Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



4751786

Hjuloppheng

| | |
|-------------------------------------|---|
| 75 - Støtdempere | ✓ |
| 76 - Stabilisator | ✓ |
| 77 - Fjærer / fjærbein | ✓ |
| 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel | ✓ |
| 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | ✓ |
| 80 - Travers | ✓ |

Karosseri

| | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | ✓ |
| 82 - Siderute/bakrute | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 84 - Lås | ✓ |
| 85 - Takluke/Panoramatak | R |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil | R |
| 88 - Underside | ✓ |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |

Interiør

| | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 96 - Dørtrekk | ✓ |
| 97 - Døråpning | ✓ |
| 98 - Seter | ✓ |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 103 - Interiør generelt | ✓ |
| 104 - Varseltrekant | R |



4751786

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|---------------------------------|---|---|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 2 stk |
| 6.1 | Bremsekiver | | Kontrollert visuelt |
| 9.1 | Bremsevirkning | Bremsevirkning, VF | 160,00 |
| 9.2 | | Bremsevirkning, HF | 160,00 |
| 9.3 | | Bremsevirkning, VB | 160,00 |
| 9.4 | | Bremsevirkning, HB | 160,00 |
| 30.1 | Kjølevæske | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 50 °C |
| 37.1 | Registerreim | | Bilen har registerkjede |
| 50.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 22 °C |
| 50.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 24 °C |
| 55.1 | Ladespenning generator | Ladespenning med last (V) | 13,90 volt |
| 55.2 | | Ladespenning uten last (V) | 14,80 volt |
| 58.1 | Tilstand 12 volt batteri | Referanseverdi norm: | EN |
| 58.2 | | Referanseverdi kaldstart-kapasitet: | 650 ampere |
| 58.3 | | Målt kaldstart-kapasitet: | 65 ampere |
| 65.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 4,00 mm |
| 65.2 | | Mønsterdybde HF | 4,00 mm |
| 65.3 | | Mønsterdybde VB | 3,00 mm |
| 65.4 | | Mønsterdybde HB | 3,00 mm |
| 65.5 | | Bilen er utrustet med: | Sommerdekk |
| 66.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 67.1 | Ekstra hjulsett | | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



4751786



13. Generelt




14. Generelt



15. Lakk / karosseri utvendig



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Generelt



4751786



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



4751786

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



29. jul. 2024

Køretøj: BMW Z4 2.5si E85 Roadster
Motorkode: N52 B25 A
Produktionsår: 06-09
Kilometerstand: 106647 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: AX96969
VIN: WBABU31030LT92240 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 29. jul. 2024 07:43:23

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **DME Motorstyreenhed** **6 Fejl**

Fejlkode: DTC 2AAB
Variabelt indsugningsrør
Egendiagnose med fejl.

Fejlkode: DTC 2F45
Startspærre
Interface/forbindelse styreenhed startspærre - motor defekt.

Fejlkode: DTC 2ACC
Hovedrelæ
Omskiftningsforsinkelse

Fejlkode: DTC 2CF9
Gasspjæld 1 sensor 2
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 2CFA
Gasspjæld, styreenhed
Tilpasning med fejl.

Fejlkode: DTC 2D09
Gasspjæld, aktuatorssystem
Funktion ukorrekt.

Motor **EKPS Brændstofpumpestyreenhed** **0 Fejl**

ABS **DSC Elektronisk stabilitetsprogram** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 5DF4

styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Fejlkode: DTC 5DF7
Spændingsforsyning
Spændingsforsyning for høj.

| | | |
|---|--|-------------------------|
| ABS | LWS Ratvinkelsensor | 1 Fejl |
| Fejlkode: 5 Ratvinkelføler Intern fejl. | | |
| Airbag | Airbag SBSL OBD | ikke tilgængelig |
| Airbag | Airbag SBSR OBD | ikke tilgængelig |
| Airbag | STVL Satellit dør foran til venstre | ikke tilgængelig |
| Airbag | STVR Satellit dør foran til højre | ikke tilgængelig |
| Klimaanlæg | IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg | 0 Fejl |
| Sikkerhed | SIM sikkerheds-info-modul | 3 Fejl |
| Fejlkode: DTC 93D0 Fejlkode: DTC 940A Fejlkode: DTC 93D1 | | |
| Komfort | KOMBI Kombiinstrument | 1 Fejl |
| Fejlkode: 32 Ignorer fejlkode Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten. | | |
| Komfort | ZKE 5 20-pol./OBD | 4 Fejl |
| Fejlkode: 118 Fejlkode: 13 Klemsikring førerdørsrudehejs Strømkreds med fejl. Fejlkode: 14 Klemsikring passagerdørsrudehejs Strømkreds med fejl. Fejlkode: 117 | | |
| Komfort | LSZ 20-pol./OBD | 0 Fejl |
| Komfort | PDC 20-pol./OBD | 1 Fejl |

Fejlkode: 201
Tonesensor bag fra
Funktion ukorrekt.

| | | |
|----------------------|------------------------------|---------------|
| Komfort | AIC 20-pol./OBD | 0 Fejl |
| Komfort | CVM Kalechestyreenhed | 0 Fejl |
| Tyverisikring | EWS Startspærre | 2 Fejl |

Fejlkode: 15
styreenhed
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 255
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

| | | |
|----------------------|---|-------------------------|
| Tyverisikring | GM alarmtæller 20-pol./OBD | ikke tilgængelig |
| Styretøj | EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring | 4 Fejl |

Fejlkode: DTC 6128
Køretøjshastighedssignal
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 612A
CAN-bus/diagnosekabel
Data for kilometertæller mangler/ukorrekte.

Fejlkode: DTC D6FE
Dag-/natkontakt
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 611D
Systemspænding
Spænding med fejl.