



4901903

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.09.2024

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	426749		



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	2400 cm ³
Modell	XC60	Motoreffekt	120 kW
Type	D	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DP78654	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1DZ8756F2760171	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	166234	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2015
		Registrert første gang	02.10.2015



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4901903

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre bak, Høyre bak
21.17	Varsellamper	* - Varsler på kollisjons sensor. må videre feilsøkes.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre foran
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre sidekanal
86.3		Skadet:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
86.9		Rust/rusthull:	Venstre forskjerm, Tak
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo, Hattehylle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.18	Nøkler / Utstyr	* - Varsler på lavt nøkkelbatteri.	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Venstre bakskjerm, Høyre bakdør
86.20		Steinsprut:	Panser, Høyre bakdør
98.9	Seter	* - Riper skinnsete venstre foran.	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	27.02.2025



4901903

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr O

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver R

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper R

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett O

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuløppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein R

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4901903

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



4901903

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	29,30 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	29,30 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	19,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	18,70 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	18,70 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	230,00
9.4		Bremsevirkning, HB	230,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,00 mm
67.2		Mønsterdybde	8,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4901903



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4901903



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4901903



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



4901903

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
 Døvleveien 23
 3170 SEM
 Telefon:
 Fax:
 E-mail:
 Website:



20. sep. 2024

Køretøj: Volvo XC60 D4 2.4 20V CDI AWD
 Motorkode: D 5244 T17
 Produktionsår: 13-15
 Kilometerstand: 166234 (skrevet af kontrolløren)
 Registrering Nr: DP78654
 VIN: YV1DZ8756F2760171 (udlæst fra styreenhed)
 Testet: 20. sep. 2024 08:00:45

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **Dieselmotor** **3 Fejl**

Fejlkode: P0049
 Turboladerturbine
 Maks. omdrejningstal overskredet.

Fejlkode: P0299
 Turbolader 1
 Ladetryk for lavt.

Fejlkode: U0167
 CAN-forbindelse fra startspærrestyreenhed
 Kommunikation forstyrret.

ABS **ABS BCM** **1 Fejl**

Fejlkode: C0077
 Dæktrykadvarel
 Dæktryk for lavt.

ABS **PBM parkeringsbremse** **1 Fejl**

Fejlkode: U2002
 Parkeringsbremsekontakt
 Funktion ukorrekt.

ABS **SAS Ratvinkelgiver** **0 Fejl**

Airbag **SRS Airbag** **1 Fejl**

Fejlkode: B11A0
Kollisionsføler dør til venstre
Kortslutning til stel.

Klimaanelæg **CCM klimaanelægsstyring** **1 Fejl**

Fejlkode: U2101
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Klimaanelæg **CPM tilskudsvarmer** **0 Fejl**

Sikkerhed **Kollisionshastighedsmodul** **0 Fejl**

Komfort **CEM centralelektronikmodul** **9 Fejl**

Fejlkode: B105D
Relæ bagrudesprinklervæskepumpe
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B10EC
Dobbeltlåsningservomotor passagerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B10EE
Dobbeltlåsningservomotor dør bag passagerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1101
Komfortrelæ
Signal for lavt.

Fejlkode: B1109
Servomotor for centrallås passagerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110B
Centrallås-servomotor passagerside bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B112A
Relæ B klemme 15
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1C79
Forrudeviskerrelæ
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0198
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Komfort **Kombiinstrument** **0 Fejl**

Komfort **Nøgleløst** **0 Fejl**

Komfort **Førerdersmodul** **0 Fejl**

Komfort **Passagerdersmodul** **1 Fejl**

Fejlkode: B1D07
Højre blinklys
Funktion ukorrekt.

Komfort **elektr. sædejustering** **0 Fejl**

Komfort **Overvågning for** **0 Fejl**

Komfort **HCM belysning** **9 Fejl**

Fejlkode: B105D
Relæ bagrudesprinklervæskpumpe
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B10EC
Dobbeltlåsningsmotor passagerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B10EE
Dobbeltlåsningsmotor dør bag passagerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1101
Komfortrelæ
Signal for lavt.

Fejlkode: B1109
Servomotor for centrallås passagerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110B
Centrallås-servomotor passagerside bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B112A
Relæ B klemme 15
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1C79
Førudeviskerrelæ
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0198
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Komfort **POT bagklapmodul** **0 Fejl**

Komfort **PAM parkeringshjælp** **0 Fejl**

Komfort **PAC bakkamera** **0 Fejl**

Komfort **Hækkamera LCD HLDF** **ikke tilgængelig**

Komfort	Anhængermodul	0 Fejl
Komfort	SODL sidehindringsregistrering til venstre	0 Fejl
Komfort	SODR sidehindringsregistrering til højre	0 Fejl
Gearkasse	Gearkasse	0 Fejl
Gearkasse	DEM differentiale-elektronikmodul	1 Fejl

Fejlkode: P1635
 Forskellig fælg/dæk-kombination
 Fælg/dæk-kombination forkert.

Undervogn	aktivt chassis	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Audio/Video	Betjeningspanel ICM	0 Fejl
Audio/Video	IAM audiomodul	ikke tilgængelig